



DADOS GERAIS:

DATA:	02/07/2026 11:38:54	STATUS:	APROVADO
CLIENTE:	[REDACTED]		
UNIDADE:	[REDACTED]		

DADOS DO VEÍCULO:

FABRICANTE/MARCA:	JEEP	MODELO/VERSÃO:	JEEP/COMPASS LONGITUDE D
ANO FAB./MODELO:	2018/2018	COR:	PRETA
PLACA:	[REDACTED]	CIDADE:	RIO DE JANEIRO
Nº DO CHASSI NO VEÍC.:	[REDACTED]	Nº DO MOTOR NO VEÍC.:	[REDACTED]
Nº DO CHASSI NA BIN:	[REDACTED]	Nº DO MOTOR NA BIN:	[REDACTED]
Nº DO CHASSI NO CRLV:	[REDACTED]	Nº DO MOTOR NO CRLV:	[REDACTED]
Nº DO CÂMBIO NO VEÍC.:	[REDACTED]	COMBUSTÍVEL:	DIESEL
Nº DO CÂMBIO NA BIN:	[REDACTED]	KM:	65307

100 - Condição da placa:

101-Placa e tarjeta em conformidades (ok).

200 - Condição da numeração do motor:

201-Tipo de gravação dentro do padrão do fabricante

217-Numeração registrada na bin, coincide c/ a numeração que consta no motor.

300 - Condição do número do chassi:

310-Numeração é a mesma que consta cadastrada no bin

400 - Condição do número do câmbio:

409-Numeração obstruída/sem acesso (item excluído de parecer técnico)

500 - Condições das etiquetas de identificação do chassi:

1 - Do compartimento do motor:

501-Original

2 - Do batente da porta:

510-Original

3 - Do assoalho:

526-Não obrigatória

600 - Condição da gravação do chassi nos vidros / vin:

1 - Vidro dianteiro (pára-brisa):

604-Não original/outro tipo

2 - Vidro da porta dianteira esquerda:

612-Não original/outro tipo

3 - Vidro da porta traseira esquerda:

620-Não original/outro tipo

5 - Vidro traseiro (vigia):

636-Não original/outro tipo

7 - Vidro da porta traseira direita:

652-Não original/outro tipo

8 - Vidro da porta dianteira direita:

660-Não original/outro tipo

700 - Condição da estrutura da carroçaria:

701-Não possui vestígio aparente de avaria, corte e/ou reparo significativo nas partes estruturais da carroçaria.

800 - Registro/histórico de leilão/sinistro/ ou roubo e furto:

806-Nenhum registro encontrado.

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO:


OBSERVAÇÕES GERAIS:




APROVADO

FOTOGRAFIAS DA VISTORIA


TRASEIRA



DIANTEIRA



LACRE




HODÔMETRO




CHASSI




ETIQUETA_VIS_COLUNA




CINTO DE SEGURANÇA



ETIQUETA_VIS_MOTOR



MOTOR





FOTOGRAFIAS DA VISTORIA

COMPARTIMENTO DO MOTOR




TORRE DO AMORTECEDOR




TORRE DO AMORTECEDOR




LONGARINA DIANTEIRA



LONGARINA TRASEIRA




LONGARINA TRASEIRA





PORTA MALAS



QRCODE



CAIXA_ESTEPE






APROVADO

FOTOGRAFIAS DA VISTORIA

TRASEIRA



TRASEIRA




DIANTEIRA




DIANTEIRA



CAIXA_AR_ESQUERDA




CAIXA_AR_DIREITA





VIDRO



VIDRO



VIDRO





APROVADO

FOTOGRAFIAS DA VISTORIA


VIDRO




VIDRO



LONGARINA DIANTEIRA



COLUNA_DIANTEIRA_ESQUERDA



COLUNA_DIANTEIRA_DIREITA



COLUNA_TRASEIRA_ESQUERDA





COLUNA_TRASEIRA_DIREITA






ORIGINALIDADE DA PINTURA

VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE





ORIGINALIDADE ESTRUTURAL



VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE