



DADOS GERAIS:

DATA:	10/07/2026 10:01:56	STATUS:	APROVADO
CLIENTE:			
UNIDADE:			

DADOS DO VEÍCULO:

FABRICANTE/MARCA:	M.BENZ	MODELO/VERSÃO:	M.BENZ/GLA200FF
ANO FAB./MODELO:	2018/2018	COR:	PRETA
PLACA:		CIDADE:	RIO DE JANEIRO
Nº DO CHASSI NO VEÍC.:		Nº DO MOTOR NO VEÍC.:	
Nº DO CHASSI NA BIN:		Nº DO MOTOR NA BIN:	
Nº DO CHASSI NO CRLV:		Nº DO MOTOR NO CRLV:	
Nº DO CÂMBIO NO VEÍC.:		COMBUSTÍVEL:	ALCOOL/GASOLINA
Nº DO CÂMBIO NA BIN:		KM:	58769

100 - Condição da placa:

101-Placa e tarjeta em conformidades (ok).

200 - Condição da numeração do motor:

217-Numeração registrada na bin, coincide c/ a numeração que consta no motor.

300 - Condição do número do chassi:

308-Numeração dentro dos padrões do fabricante

310-Numeração é a mesma que consta cadastrada no bin

400 - Condição do número do câmbio:

409-Numeração obstruída/sem acesso (item excluído de parecer técnico)

500 - Condições das etiquetas de identificação do chassi:

1 - Do compartimento do motor:

501-Original

2 - Do batente da porta:

510-Original

3 - Do assoalho:

526-Não obrigatória

600 - Condição da gravação do chassi nos vidros / vin:

1 - Vidro dianteiro (pára-brisa):

604-Não original/outro tipo

2 - Vidro da porta dianteira esquerda:

612-Não original/outro tipo

3 - Vidro da porta traseira esquerda:

620-Não original/outro tipo

5 - Vidro traseiro (vigia):

636-Não original/outro tipo

7 - Vidro da porta traseira direita:

652-Não original/outro tipo

8 - Vidro da porta dianteira direita:

660-Não original/outro tipo

700 - Condição da estrutura da carroçaria:

701-Não possui vestígio aparente de avaria, corte e/ou reparo significativo nas partes estruturais da carroçaria.

800 - Registro/histórico de leilão/sinistro/ ou roubo e furto:

806-Nenhum registro encontrado.

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO:

OBSERVAÇÕES GERAIS:



APROVADO

FOTOGRAFIAS DA VISTORIA

TRASEIRA




DIANTEIRA




CHASSI



ETIQUETA_VIS_COLUNA




LACRE




HODÔMETRO




ETIQUETA_VIS_MOTOR



MOTOR



VIDRO







APROVADO

FOTOGRAFIAS DA VISTORIA

VIDRO




VIDRO



VIDRO



VIDRO




COMPARTIMENTO DO MOTOR




TORRE DO AMORTECEDOR




TORRE DO AMORTECEDOR



LONGARINA DIANTEIRA



LONGARINA DIANTEIRA






FOTOGRAFIAS DA VISTORIA

LONGARINA TRASEIRA




LONGARINA TRASEIRA




PORTA MALAS




QR CODE



TRASEIRA



TRASEIRA




DIANTEIRA



DIANTEIRA



CAIXA_AR_ESQUERDA






APROVADO

FOTOGRAFIAS DA VISTORIA

CAIXA_AR_DIREITA




COLUNA_DIANTEIRA_DIREITA




COLUNA_TRASEIRA_DIREITA



COLUNA_DIANTEIRA_ESQUERDA





COLUNA_TRASEIRA_ESQUERDA






ORIGINALIDADE DA PINTURA

VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE





ORIGINALIDADE ESTRUTURAL



VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE