



DADOS GERAIS:

DATA:	10/07/2026 11:31:38	STATUS:	APROVADO
CLIENTE:			
UNIDADE:			

DADOS DO VEÍCULO:

FABRICANTE/MARCA:	JEEP	MODELO/VERSÃO:	JEEP/COMPASS LONGITUDE D
ANO FAB/MODELO:	2017/2018	COR:	VERMELHA
PLACA:		CIDADE:	SAO PAULO
Nº DO CHASSI NO VEÍC.:		Nº DO MOTOR NO VEÍC.:	
Nº DO CHASSI NA BIN:		Nº DO MOTOR NA BIN:	
Nº DO CHASSI NO CRLV:		Nº DO MOTOR NO CRLV:	
Nº DO CÂMBIO NO VEÍC.:		COMBUSTÍVEL:	DIESEL
Nº DO CÂMBIO NA BIN:		KM:	70208

100 - Condição da placa:

101-Placa e tarjeta em conformidades (ok).

200 - Condição da numeração do motor:

217-Numeração registrada na bin, coincide c/ a numeração que consta no motor.

300 - Condição do número do chassi:

310-Numeração é a mesma que consta cadastrada no bin

500 - Condições das etiquetas de identificação do chassi:

1 - Do compartimento do motor:

501-Original

2 - Do batente da porta:

510-Original

3 - Do assoalho:

526-Não obrigatória

600 - Condição da gravação do chassi nos vidros / vin:

1 - Vidro dianteiro (pára-brisa):

604-Não original/outro tipo

2 - Vidro da porta dianteira esquerda:

612-Não original/outro tipo

3 - Vidro da porta traseira esquerda:

620-Não original/outro tipo

5 - Vidro traseiro (vigia):

636-Não original/outro tipo

7 - Vidro da porta traseira direita:

652-Não original/outro tipo

8 - Vidro da porta dianteira direita:

660-Não original/outro tipo

800 - Registro/histórico de leilão/sinistro/ ou roubo e furto:

806-Nenhum registro encontrado.

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO:

VEICULO BLINDADO

OBSERVAÇÕES GERAIS:




APROVADO

FOTOGRAFIAS DA VISTORIA:

DIANTEIRA



TRASEIRA




CHASSI




MOTOR




COLUNA_DIANTEIRA_DIREITA



COLUNA_DIANTEIRA_ESQUERDA





COLUNA_TRASEIRA_DIREITA



COLUNA_TRASEIRA_ESQUERDA



COMPARTIMENTO DO MOTOR






APROVADO

FOTOGRAFIAS DA VISTORIA


LACRE




HODÔMETRO




ETIQUETA_VIS_COLUNA




CINTO DE SEGURANÇA




ETIQUETA_VIS_MOTOR




LONGARINA_DIANTEIRA_ESQUERDA



LONGARINA_DIANTEIRA_DIREITA



LONGARINA_TRASEIRA_ESQUERDA



LONGARINA_TRASEIRA_DIREITA





FOTOGRAFIAS DA VISTORIA:

DIANTEIRA




DIANTEIRA




TORRE DO AMORTECEDOR



TORRE DO AMORTECEDOR



TRASEIRA



TRASEIRA





GRAVAÇÃO DO VIDRO



GRAVAÇÃO DO VIDRO



GRAVAÇÃO DO VIDRO






APROVADO

FOTOGRAFIAS DA VISTORIA


GRAVAÇÃO DO VIDRO




GRAVAÇÃO DO VIDRO



GRAVAÇÃO DO VIDRO



EXTRA



CAIXA_AR_DIREITA



CAIXA_AR_ESQUERDA






Número da Vistoria



APROVADO

ORIGINALIDADE DA PINTURA


VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE





APROVADO

ORIGINALIDADE ESTRUTURAL



VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE