




IMIRIM - SP



DADOS DO VEÍCULO



Nº VISTORIA:
Nº CHASSI:
Nº MOTOR:
PLACA:
MARCA: AUDI
MODELO: I/AUDI A1 SPB 125CV

KILOMETRAGEM:
COR: PRATA
COMBUSTÍVEL: GASOLINA
ANO FABRICAÇÃO: 2015
ANO MODELO: 2016
SITUAÇÃO CHASSI: [REDACTED]

SITUAÇÃO GERAL

- ✓ CONFORME: 18 ITENS
- ! CONFORME (COM OBSERVAÇÃO): 2 ITENS
- ✗ NÃO CONFORME: 0 ITENS



IDENTIFICAÇÃO

- CRLV
- PLACA
- MOTOR
- CHASSI
- KM
- VIDROS
- CINTOS

ESTRUTURA

- PARTE DIANTEIRA
- PARTE TRASEIRA
- LADO ESQUERDO
- LADO DIREITO
- TETO
- ASSOALHO
- PINTURA ESTRUTURAL
- PINTURA COMPONENTES EXTERNOS

HISTÓRICO

- RESTRIÇÕES
- HISTÓRICO DE LEILÃO
- RECAL
- ROUBO E FURTO
- IPVA/MULTA/LICENCIAMENTO
- ACIDENTES
- OUTROS

Observações:



powered by MEGA LAUDO



IMIRIM - SP



DADOS CLIENTE

CLIENTE:
E-MAIL:
CPF:
TELEFONE:

DADOS VEICULO




DIANTEIRA



COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQUERDA



DIANTEIRA ESQUERDA 90°



DIANTEIRA DIREITA 90°




LATERAL DIREITA





IMIRIM - SP



DADOS CLIENTE

CLIENTE:
E-MAIL:
CPF:
TELEFONE:


DADOS VEICULO



LATERAL ESQUERDA



CAIXA DE ESTEPE




TRASEIRA




LACRE DA PLACA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



powered by

MEGA LAUDO



IMIRIM - SP



DADOS CLIENTE

CLIENTE:
E-MAIL:
CPF:
TELEFONE:

DADOS VEICULO



TRASEIRA DIREITA 90°



TRASEIRA ESQUERDA 90°



CAIXA DE AR LADO ESQUERDO



PANORÂMICA



GRAVAÇÃO DOS VIDROS



CAIXA DE AR LADO DIREITO






IMIRIM - SP




DADOS CLIENTE

CLIENTE:
E-MAIL:
CPF:
TELEFONE:


DADOS VEICULO




COLUNA TRASEIRA DIREITA



COLUNA DIANTEIRA DIREITA




ETIQUETA DO CHASSI



HODÔMETRO KM



ETIQUETA DO MOTOR




CHASSI





IMIRIM - SP




DADOS CLIENTE

CLIENTE:
E-MAIL:
CPF:
TELEFONE:


DADOS VEICULO



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



TORRE AMORTECEDOR ESQUERDO




TORRE AMORTECEDOR DIREITO



COMPARTIMENTO DO MOTOR



MOTOR



powered by

MEGA LAUDO




IMIRIM - SP



DADOS CLIENTE

CLIENTE:
E-MAIL:
CPF:
TELEFONE:

DADOS VEICULO



LEGENDAS



CONFORME



CONFORME COM OBSERVAÇÕES



NÃO CONFORME

100 CONDIÇÃO DA PLACA

100-CONDIÇÃO DA PLACA:



15-Conjunto placa/QR Codes (OK)

200 CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR

200 CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR



11 Numeração do motor cadastradas nas bases BIN e/ou ESTADUAL, coincide c/ numeração do motor instalado no veículo

200 CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR



18 Conjunto BASE/NUMERAÇÃO de motor dentro dos padrões do fabricante

300 CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI

300 CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI



14 Conjunto Chapa suporte/Numeração dentro dos padrões do fabricante

300 CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI



15 Numeração cadastrada nas bases BIN e/ou ESTADUAL, coincide com a numeração gravada no veículo

400 CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO

400 CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO



02 Numeração da caixa de câmbio obstruída ficando fora do parecer. (Não obrigatório a coleta do mesmo)

500 (ETA) CONDIÇÃO DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI

501 ETIQUETA DO COMPARTIMENTO DO MOTOR



Original

502 DO BATENTE DA PORTA



Original

503 ETIQUETA DO ASSOALHO



Não obrigatória (obrigatório para veículos produzidos entre 1989 a 1998)

600 (VIS) CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO CHASSI NOS VIDROS

601 VIDRO DIANTEIRO (PARA-BRISA)



Dentro dos padrões / Original

602 VIDRO PORTA DIANTEIRA ESQUERDA



Dentro dos padrões / Original

603 VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA



Dentro dos padrões / Original

604 VIDRO TRASEIRO (VIGIA)



Dentro dos padrões / Original

605 VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA



Dentro dos padrões / Original

606 VIDRO PORTA DIANTEIRA DIREITA



Dentro dos padrões / Original

800 HODOMETRO/TACOGRAFO

800 HODOMETRO/TACOGRAFO



Registrado/coletado

1-IDENTIFICAÇÃO

PLACA



01-ORIGINAL -A-

MOTOR



01-ORIGINAL -A-

CHASSI



01-ORIGINAL -A-

KM



03-QUILOMETRAGEM REGISTRADA SOMENTE POR FOTO -A-

VIDROS



01-ORIGINAL -A-

CINTOS



01-ORIGINAL -A-

CAMBIO



02-NÃO COLETADO (NAO OBRIGATORIO)

900 REGISTRO OU HISTÓRICO DE LEILÃO / SALVADO / SINISTRO / HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO/QUEIXA DE ROUBO E FURTO.

900 HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO/QUEIXA DE ROUBO E FURTO.



Nenhum registro encontrado.

901 REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO.



Nenhum registro encontrado.

902 REGISTRO/VENDA DIRETA.



Nenhum registro encontrado.

903 REGISTRO/REMARKETING.

✓ Nenhum registro encontrado.

904 REGISTRO/SINISTRO.

✓ Nenhum registro encontrado.

1000 OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

1000 OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

☐ 1001 Não possui vestígios aparentes de avarias, cortes e/ou reparos nas partes estruturais da carroçaria.

2-ESTRUTURA

PARTE DIANTEIRA

✓ 05-ORIGINAL/PINTURA NAO CONTRATADA PELO CLIENTE -A-

PARTE TRASEIRA

✓ 05-ORIGINAL/PINTURA NAO CONTRATADA PELO CLIENTE -A-

LADO ESQUERDO

✓ 05-ORIGINAL/PINTURA NAO CONTRATADA PELO CLIENTE -A-

LADO DIREITO

✓ 05-ORIGINAL/PINTURA NAO CONTRATADA PELO CLIENTE -A-

TETO

✓ 05-ORIGINAL/PINTURA NAO CONTRATADA PELO CLIENTE -A-

ASSOALHO

✓ 05-ORIGINAL/PINTURA NAO CONTRATADA PELO CLIENTE -A-

1100 ITENS DE SEGURANÇA PREVISTO NAS RESOLUÇÕES CONTRAN EM NÃO CONFORMIDADE/IRREGULAR NO VEÍCULO:(ITENS PREVISTOS APENAS DE CARÁTER INFORMATIVO)

1100 ITENS DE SEGURANÇA PREVISTOS NA RESOLUÇÃO CONTRAN 14/98 EM NÃO CONFORMIDADE/IRREGULAR NO VEÍCULO:(ITENS PREVISTOS APENAS DE CARÁTER INFORMATIVO)

☐ 1101 Não foi identificado no ato da vistoria nenhuma não Conformidade/irregularidade nos itens previstos nesta Resolução.

3-HISTÓRICO

RESTRIÇÕES

! 02-COM RESTRIÇÕES -AR-

HISTÓRICO DE LEILÃO

✓ 01-SEM HISTÓRICO DE LEILÃO -A-

RECAL

✓ 01-SEM RECAL -A-

ROUBO E FURTO

✓ 01-SEM HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO -A-

IPVA/MULTA/LICENCIAMENTO

✓ 01-SEM DEBITOS -A-

ACIDENTES

✓ 01-SEM REGISTRO DE ACIDENTES -A-

OUTROS

✓ 01-SEM AVARIAS SIGNIFICATIVAS -A-

10-HISTÓRICO IDENTIFICAÇÃO

ALIENAÇÃO

! HÁ OCORRENCIAS -AR-




IMIRIM - SP





DADOS CLIENTE

CLIENTE:
E-MAIL:
CPF:
TELEFONE:

DADOS VEICULO



ORIGINALIDADE ESTRUTURAL



Assinatura cliente