



## ZOOM VISTORIAS TÉCNICAS II

CNPJ: 41.238.480/0001-00  
ENDEREÇO: RUA DOM NERY, 881  
TELEFONE: (19) 38493-056  
DATA VISTORIA: 27/07/2026 11:30:37

Número da Vistoria: [REDACTED]



### VISTORIA CAUTELAR

CLIENTE: SABINI

#### DADOS DO PROPRIETARIO

| NOME | CPF/CNPJ | TELEFONE      | E-MAIL        |
|------|----------|---------------|---------------|
|      |          | NÃO INFORMADO | NÃO INFORMADO |

#### DADOS DO VEÍCULO

| Renavam                 | Placa    | Nº Chassi                | Tipo Veículo           | Combustível | Fabricante              | Modelo       |
|-------------------------|----------|--------------------------|------------------------|-------------|-------------------------|--------------|
|                         |          |                          |                        | DIESEL      | TOYOTA                  | TOYOTA       |
| Ano Fab.                | Ano Mod. | Capacidade               | Cor                    | Nr.Motor    | Nr.Câmbio               | Kilometragem |
| 2024                    | 2024     |                          | BRANCA                 |             |                         |              |
| Nº do Chassi do veículo |          | Nº do Chassi no Cadastro | Nº do Motor no Veículo |             | Nº do Motor no Cadastro |              |
|                         |          |                          |                        |             |                         |              |

### INFORMAÇÕES DOS ITENS AVALIADOS

| Itens Verificados                                | Status | Descrição |
|--------------------------------------------------|--------|-----------|
| A GRAVAÇÃO DO Nº NOS VIDROS:                     | ✓ OK   |           |
| A PLACA E TARJETA ENCONTRAM-SE:                  | ✓ OK   |           |
| AS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO(ETA) ENCONTRAM-SE: | ✓ OK   |           |
| CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI:                 | ✓ OK   |           |
| CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:                  | ✓ OK   |           |
| LEILÃO                                           | ✓ OK   |           |
| O LACRE ENCONTRA-SE:                             | ✓ OK   |           |
| O NUMERO DO CAMBIO ENCONTRA-SE:                  | ✓ OK   |           |
| REPAROS ESTRUTURAIS:                             | ✓ OK   |           |



A presente Vistoria possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame, e não substitui, em hipótese alguma, eventual perícia oficial do instituto de criminalística. A sua legitimidade restringe-se ao exato momento da realização dos exames em razão do que a BG VISTORIAS LTDA não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ ou substituições posteriores realizadas neste veículo, especialmente aquelas que impliquem o chassi, motor câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como, outras que afetem a segurança do veículo.




COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA



CAIXA DE AR LADO ESQUERDO



COLUNA CENTRAL ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQUERDA



LATERAL DIREITA



LATERAL ESQUERDA






CARROCERIA



LACRE DA PLACA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



COLUNA TRASEIRA DIREITA



COLUNA DIANTEIRA DIREITA





## ZOOM VISTÓRIAS TÉCNICAS II

CNPJ: 41.238.480/0001-00  
ENDEREÇO: RUA DOM NERY, 881  
TELEFONE: (19) 38493-056  
DATA VISTORIA: 27/07/2026 11:30:37

Número da Vistoria: [REDACTED]



APROVADO


COLUNA CENTRAL DIREITA



CAIXA DE AR LADO DIREITO



ETIQUETA VIS COLUNA



GRAVAÇÃO DOS VIDROS



CHASSI



HODÔMETRO KM





TORRE AMORTECEDOR DIREITO



TORRE AMORTECEDOR ESQUERDO



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA




LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



ETIQUETA DO MOTOR



MOTOR





ZOOM VISTORIAS TECNICAS II  
CNPJ: 41.238.480/0001-00

Número da Vistoria



APROVADO

ORIGINALIDADE DA PINTURA

VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE

Vistoriador

Auxiliar Conferente



Número da Vistoria



APROVADO

ORIGINALIDADE ESTRUTURAL

VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE

OBSERVAÇÃO:

Vistoriador

Auxiliar Conferente