



DADOS GERAIS:

DATA:	23/07/2026 12:06:15	STATUS:	APROVADO
CLIENTE:			
UNIDADE:			

DADOS DO VEÍCULO:

FABRICANTE/MARCA:	MITSUBISHI	MODELO/VERSÃO:	MMC ECLIPSE CR HPES AWD
ANO FAB/MODELO:	2023/2024	COR:	CINZA
PLACA:		CIDADE:	RIO DE JANEIRO
Nº DO CHASSI NO VEÍC.:		Nº DO MOTOR NO VEÍC.:	
Nº DO CHASSI NA BIN:		Nº DO MOTOR NA BIN:	
Nº DO CHASSI NO CRLV:		Nº DO MOTOR NO CRLV:	
Nº DO CÂMBIO NO VEÍC.:		COMBUSTÍVEL:	GASOLINA
Nº DO CÂMBIO NA BIN:		KM:	040133

100 - Condição da placa:

101-Placa e tarjeta em conformidades (ok).

200 - Condição da numeração do motor:

217-Numeração registrada na bin, coincide c/ a numeração que consta no motor.

300 - Condição do número do chassi:

310-Numeração é a mesma que consta cadastrada no bin

500 - Condições das etiquetas de identificação do chassi:

1 - Do compartimento do motor:

501-Original

2 - Do batente da porta:

510-Original

3 - Do assoalho:

526-Não obrigatória

600 - Condição da gravação do chassi nos vidros / vin:

1 - Vidro dianteiro (pára-brisa):

605-Original/dentro do padrão

2 - Vidro da porta dianteira esquerda:

613-Original/dentro do padrão

3 - Vidro da porta traseira esquerda:

621-Original/dentro do padrão

5 - Vidro traseiro (vigia):

637-Original/dentro do padrão

7 - Vidro da porta traseira direita:

653-Original/dentro do padrão

8 - Vidro da porta dianteira direita:

661-Original/dentro do padrão

800 - Registro/histórico de leilão/sinistro/ ou roubo e furto:

806-Nenhum registro encontrado.

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO:

OBSERVAÇÕES GERAIS:



APROVADO

FOTOGRAFIAS DA VISTORIA

TRASEIRA



DIANTEIRA



CHASSI



MOTOR



COLUNA_DIANTEIRA_DIREITA



COLUNA_DIANTEIRA_ESQUERDA





COLUNA_TRASEIRA_ESQUERDA



COLUNA_TRASEIRA_DIREITA



COMPARTIMENTO DO MOTOR






APROVADO

FOTOGRAFIAS DA VISTORIA:


HODÔMETRO




ETIQUETA_VIS_COLUNA



ETIQUETA_VIS_MOTOR




CINTO DE SEGURANÇA



LACRE




LONGARINA_DIANTEIRA_ESQUERDA





LONGARINA_DIANTEIRA_DIREITA



LONGARINA_TRASEIRA_ESQUERDA



LONGARINA_TRASEIRA_DIREITA





APROVADO

FOTOGRAFIAS DA VISTORIA:

DIANTEIRA




DIANTEIRA



TORRE DO AMORTECEDOR



TORRE DO AMORTECEDOR



TRASEIRA



TRASEIRA





GRAVAÇÃO DO VIDRO



GRAVAÇÃO DO VIDRO




GRAVAÇÃO DO VIDRO





FOTOGRAFIAS DA VISTORIA

GRAVAÇÃO DO VIDRO



GRAVAÇÃO DO VIDRO




EXTRA





EXTRA



CAIXA_AR_ESQUERDA





CAIXA_AR_DIREITA





ORIGINALIDADE DA PINTURA


VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE





APROVADO

ORIGINALIDADE ESTRUTURAL



VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE