

**DADOS GERAIS:**

DATA: 28/07/2026 19:18:47

CLIENTE: GIL CAR

UNIDADE: VISÃO TOTAL BARRA DA TIJUCA

STATUS: APROVADO

Nº DA VISTORIA:

VISTORIADOR:

DADOS DO VEÍCULO:

FABRICANTE/MARCA: CHERY

ANO FAB/MODELO: 2025/2026

PLACA:

Nº DO CHASSI NO VEÍC.:

Nº DO CHASSI NA BIN:

Nº DO CHASSI NO CRLV:

Nº DO CÂMBIO NO VEÍC.:

Nº DO CÂMBIO NA BIN:

MODELO/VERSÃO: CAOACHERY/TIGGO8 16TA/

COR: PRETA

CIDADE: RIO DE JANEIRO

Nº DO MOTOR NO VEÍC.:

Nº DO MOTOR NA BIN:

Nº DO MOTOR NO CRLV:

COMBUSTÍVEL: GASOLINA

KM: 25037

100 - Condição da placa:

101-Placa e tarjeta em conformidades (ok).

200 - Condição da numeração do motor:

217-Numeração registrada na bin, coincide c/ a numeração que consta no motor.

300 - Condição do número do chassi:

310-Numeração é a mesma que consta cadastrada no bin

500 - Condições das etiquetas de identificação do chassi:**1 - Do compartimento do motor:**

501-Original

2 - Do batente da porta:

510-Original

3 - Do assoalho:

526-Não obrigatória

600 - Condição da gravação do chassi nos vidros / vin:**1 - Vidro dianteiro (pára-brisa):**

604-Não original/outro tipo

2 - Vidro da porta dianteira esquerda:

612-Não original/outro tipo

3 - Vidro da porta traseira esquerda:

620-Não original/outro tipo

5 - Vidro traseiro (vigia):

636-Não original/outro tipo

7 - Vidro da porta traseira direita:

652-Não original/outro tipo

8 - Vidro da porta dianteira direita:

660-Não original/outro tipo

800 - Registro/histórico de leilão/sinistro/ ou roubo e furto:

806-Nenhum registro encontrado.

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO:

VEICULO BLINDADO

OBSERVAÇÕES GERAIS:

Esta Vistoria trata-se da vistoria cautelar do veículo, possuindo caráter informativo da análise de itens, conforme padrões estabelecidos pelos fabricantes, NÃO substituindo em nenhuma hipótese a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. Cabe destacar que a unidade VISÃO TOTAL BARRA DA TIJUCA não se responsabiliza por quaisquer modificações nos itens do veículo contemplados nesta vistoria, posteriores à realização desta Vistoria, cuja validade tem sua garantia certificada no momento da realização da vistoria. O resultado da Vistoriatécnica segue critérios de avaliação estabelecidos pela VISÃO TOTAL BARRA DA TIJUCA, podendo sofrer alterações necessárias em determinado momento, sem prévia comunicação. As informações dos veículos, obtidas através de pesquisa via base de dados dos órgãos públicos e empresas privadas, são de responsabilidade da empresa fornecedora da pesquisa, cabendo à VISÃO TOTAL BARRA DA TIJUCA apenas reter os dados cadastrados nas referidas bases de consulta. Ao receber esta Vistoria, o cliente fica ciente que as companhias de seguro possuem métodos e critérios próprios de avaliação do risco para aceitação ou não de veículos. Não obstante, o critério de avaliação da VISÃO TOTAL BARRA DA TIJUCA, bem como o resultado final da vistoria, independe da aceitação ou não da seguradora.

Vistoriador

Auxiliar Conferente


Eu, GIL CAR declaro ter recebido o seguinte da: VISÃO TOTAL BARRA DA TIJUCA e CNPJ: 36.112.903/0001-01 e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

ALFREDO BALTAZAR DA SILVEIRA, 635 - CEP:22.790-710 - RIO DE JANEIRO




FOTOGRAFIAS DA VISTORIA:

DIANTEIRA



TRASEIRA



CHASSI



MOTOR



COLUNA_TRASEIRA_DIREITA



COLUNA_DIANTEIRA_ESQUERDA



COLUNA_DIANTEIRA_DIREITA



COLUNA_TRASEIRA_ESQUERDA



COMPARTIMENTO DO MOTOR



Vistoriador

Auxiliar Conferente

Eu, GIL CAR declaro ter recebido o seguinte da: VISÃO TOTAL BARRA DA TIJUCA e CNPJ: 36.112.903/0001-01 e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.


ALFREDO BALTAZAR DA SILVEIRA, 635 - CEP:22.790-710 - RIO DE JANEIRO



APROVADO

FOTOGRAFIAS DA VISTORIA

LACRE




ETIQUETA_VIS_COLUNA



CINTO DE SEGURANÇA



HODÔMETRO



LONGARINA_DIANTEIRA_ESQUERDA



LONGARINA_DIANTEIRA_DIREITA



LONGARINA_TRASEIRA_ESQUERDA



LONGARINA_TRASEIRA_DIREITA



DIANTEIRA



Vistoriador

Auxiliar Conferente

Eu, GIL CAR declaro ter recebido o seguinte da: VISÃO TOTAL BARRA DA TIJUCA e CNPJ: 36.112.903/0001-01 e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

ALFREDO BALTAZAR DA SILVEIRA, 635 - CEP:22.790-710 - RIO DE JANEIRO



APROVADO

FOTOGRAFIAS DA VISTORIA


DIANTEIRA



TORRE DO AMORTECEDOR



TORRE DO AMORTECEDOR




TRASEIRA




TRASEIRA




GRAVAÇÃO DO VIDRO



GRAVAÇÃO DO VIDRO



GRAVAÇÃO DO VIDRO



GRAVAÇÃO DO VIDRO



Vistoriador

Auxiliar Conferente


Eu, GIL CAR declaro ter recebido o seguinte da: VISÃO TOTAL BARRA DA TIJUCA e CNPJ: 36.112.903/0001-01 e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

ALFREDO BALTAZAR DA SILVEIRA, 635 - CEP:22.790-710 - RIO DE JANEIRO



FOTOGRAFIAS DA VISTORIA


GRAVAÇÃO DO VIDRO



EXTRA



CAIXA_AR_DIREITA



Vistoriador

Auxiliar Conferente

Eu, GIL CAR declaro ter recebido o seguinte da: VISÃO TOTAL BARRA DA TIJUCA e CNPJ: 36.112.903/0001-01 e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

ALFREDO BALTAZAR DA SILVEIRA, 635 - CEP:22.790-710 - RIO DE JANEIRO



Número da Vistoria =




APROVADO

ORIGINALIDADE DA PINTURA

VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE
[Redacted Signature]


[Redacted Address]





APROVADO

ORIGINALIDADE ESTRUTURAL



VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE