



DADOS DO VEÍCULO



Nº VISTORIA:
Nº CHASSI:
Nº MOTOR:
PLACA:
MARCA: HYUNDAI
MODELO: HYUNDAI HB20 16A
PREM

KILOMETRAGEM:
COR: VERMELHA
COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA
ANO FABRICAÇÃO: 2015
ANO MODELO: 2015
SITUAÇÃO CHASSI:

SITUAÇÃO GERAL

- ✓ CONFORME: 19 ITENS
- ! CONFORME (COM OBSERVAÇÃO): 0 ITENS
- ✗ NÃO CONFORME: 0 ITENS



IDENTIFICAÇÃO

- CRLV
- PLACA
- MOTOR
- CHASSI
- KM
- VIDROS
- CINTOS

ESTRUTURA

- PARTE DIANTEIRA
- PARTE TRASEIRA
- LADO ESQUERDO
- LADO DIREITO
- TETO
- ASSOALHO
- PINTURA ESTRUTURAL
- PINTURA COMPONENTES EXTERNOS

HISTÓRICO

- RESTRIÇÕES
- HISTÓRICO DE LEILÃO
- RECAL
- ROUBO E FURTO
- IPVA/MULTA/LICENCIAMENTO
- ACIDENTES
- OUTROS

Observações:





DADOS CLIENTE

CLIENTE:
E-MAIL:
CPF:
TELEFONE:

DADOS VEICULO



TRASEIRA




LACRE DA PLACA




PANORÂMICA




GRAVAÇÃO DOS VIDROS



LATERAL ESQUERDA



LATERAL DIREITA





DADOS CLIENTE


CLIENTE:
E-MAIL:
CPF:
TELEFONE:




CAIXA DE ESTEPE



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



TRASEIRA DIREITA 90°




TRASEIRA ESQUERDA 90°



CAIXA DE AR LADO ESQUERDO





DADOS CLIENTE

CLIENTE:
E-MAIL:
CPF:
TELEFONE:

DADOS VEICULO



COLUNA TRASEIRA ESQUERDA




COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA



HODÔMETRO KM




COLUNA TRASEIRA DIREITA




CAIXA DE AR LADO DIREITO



COLUNA DIANTEIRA DIREITA






DADOS CLIENTE

CLIENTE:
E-MAIL:
CPF:
TELEFONE:


DADOS VEICULO



ETIQUETA DO CHASSI



CHASSI



DIANTEIRA




DIANTEIRA DIREITA 90°



DIANTEIRA ESQUERDA 90°



TORRE AMORTECEDOR ESQUERDO





DADOS CLIENTE

CLIENTE:
E-MAIL:
CPF:
TELEFONE:

DADOS VEICULO



TORRE AMORTECEDOR DIREITO



COMPARTIMENTO DO MOTOR




LONGARINA DIANTEIRA DIREITA




LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA




ETIQUETA DO MOTOR



MOTOR






DADOS CLIENTE

CLIENTE:
E-MAIL:
CPF:
TELEFONE:

DADOS VEICULO



LEGENDAS



CONFORME



CONFORME COM OBSERVAÇÕES



NÃO CONFORME

100 CONDIÇÃO DA PLACA

100-CONDIÇÃO DA PLACA:



15-Conjunto placa/QR Codes (OK)

200 CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR

200 CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR



11 Numeração do motor cadastradas nas bases BIN e/ou ESTADUAL, coincide c/ numeração do motor instalado no veículo

200 CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR



18 Conjunto BASE/NUMERAÇÃO de motor dentro dos padrões do fabricante

300 CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI

300 CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI



14 Conjunto Chapa suporte/Numeração dentro dos padrões do fabricante

300 CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI



15 Numeração cadastrada nas bases BIN e/ou ESTADUAL, coincide com a numeração gravada no veículo

400 CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO

400 CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO



02 Numeração da caixa de câmbio obstruída ficando fora do parecer. (Não obrigatório a coleta do mesmo)

500 (ETA) CONDIÇÃO DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI

501 ETIQUETA DO COMPARTIMENTO DO MOTOR



Original

502 DO BATENTE DA PORTA



Original

503 ETIQUETA DO ASSOALHO



Não obrigatória (obrigatório para veículos produzidos entre 1989 a 1998)

600 (VIS) CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO CHASSI NOS VIDROS

601 VIDRO DIANTEIRO (PARA-BRISA)



Dentro dos padrões / Original

602 VIDRO PORTA DIANTEIRA ESQUERDA



Dentro dos padrões / Original

603 VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA



Dentro dos padrões / Original

604 VIDRO TRASEIRO (VIGIA)



Dentro dos padrões / Original

605 VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA



Dentro dos padrões / Original

606 VIDRO PORTA DIANTEIRA DIREITA



Dentro dos padrões / Original

800 HODOMETRO/TACOGRAFO

800 HODOMETRO/TACOGRAFO



Registrado/coletado

1-IDENTIFICAÇÃO

PLACA



01-ORIGINAL -A-

MOTOR



01-ORIGINAL -A-

CHASSI



01-ORIGINAL -A-

KM



03-QUILOMETRAGEM REGISTRADA SOMENTE POR FOTO -A-

VIDROS



01-ORIGINAL -A-

CINTOS



01-ORIGINAL -A-

CAMBIO



02-NÃO COLETADO (NAO OBRIGATORIO)

900 REGISTRO OU HISTÓRICO DE LEILÃO / SALVADO / SINISTRO / HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO/QUEIXA DE ROUBO E FURTO.

900 HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO/QUEIXA DE ROUBO E FURTO.



Nenhum registro encontrado.

901 REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO.



Nenhum registro encontrado.

902 REGISTRO/VENDA DIRETA.



Nenhum registro encontrado.

903 REGISTRO/REMARKETING.

✓ Nenhum registro encontrado.

904 REGISTRO/SINISTRO.

✓ Nenhum registro encontrado.

1000 OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

1000 OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

☐ 1001 Não possui vestígios aparentes de avarias, cortes e/ou reparos nas partes estruturais da carroçaria.

2-ESTRUTURA

PARTE DIANTEIRA

✓ 05-ORIGINAL/PINTURA NAO CONTRATADA PELO CLIENTE -A-

PARTE TRASEIRA

✓ 05-ORIGINAL/PINTURA NAO CONTRATADA PELO CLIENTE -A-

LADO ESQUERDO

✓ 05-ORIGINAL/PINTURA NAO CONTRATADA PELO CLIENTE -A-

LADO DIREITO

✓ 05-ORIGINAL/PINTURA NAO CONTRATADA PELO CLIENTE -A-

TETO

✓ 05-ORIGINAL/PINTURA NAO CONTRATADA PELO CLIENTE -A-

ASSOALHO

✓ 05-ORIGINAL/PINTURA NAO CONTRATADA PELO CLIENTE -A-

1100 ITENS DE SEGURANÇA PREVISTO NAS RESOLUÇÕES CONTRAN EM NÃO CONFORMIDADE/IRREGULAR NO VEÍCULO:(ITENS PREVISTOS APENAS DE CARÁTER INFORMATIVO)

1100 ITENS DE SEGURANÇA PREVISTOS NA RESOLUÇÃO CONTRAN 14/98 EM NÃO CONFORMIDADE/IRREGULAR NO VEÍCULO:(ITENS PREVISTOS APENAS DE CARÁTER INFORMATIVO)

☐ 1101 Não foi identificado no ato da vistoria nenhuma não Conformidade/irregularidade nos itens previstos nesta Resolução.

3-HISTÓRICO

RESTRIÇÕES

✓ 01-SEM RESTRIÇÕES -A-

HISTÓRICO DE LEILÃO

✓ 01-SEM HISTÓRICO DE LEILÃO -A-

RECAL

✓ 01-SEM RECAL -A-

ROUBO E FURTO

✓ 01-SEM HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO -A-

IPVA/MULTA/LICENCIAMENTO

✓ 01-SEM DEBITOS -A-

ACIDENTES

✓ 01-SEM REGISTRO DE ACIDENTES -A-

OUTROS

✓ 01-SEM AVARIAS SIGNIFICATIVAS -A-

powered by

MEGA LAUDO




DADOS CLIENTE

CLIENTE:
E-MAIL:
CPF:
TELEFONE:

DADOS VEICULO

ORIGINALIDADE ESTRUTURAL



Assinatura cliente