



Número da Vistoria: [REDACTED]

**VISTORIA CAUTELAR****CLIENTE:** [REDACTED]**DADOS DO PROPRIETARIO**

NOME	CPF/CNPJ	TELEFONE	E-MAIL
		NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO

DADOS DO VEÍCULO

Renavam	Placa	Nº Chassi	Tipo Veículo	Combustível	Fabricante	Modelo
				GASOLINA/ELETRICO	M.BENZ	I/M.BENZ C300 AMG LINE
Ano Fab.	Ano Mod.	Capacidade	Cor	Nr.Motor	Nr.Câmbio	Kilometragem
2021	2022		CINZA			30185
Nº do Chassi do veículo		Nº do Chassi no Cadastro		Nº do Motor no Veículo		Nº do Motor no Cadastro

INFORMAÇÕES DOS ITENS AVALIADOS

Itens Verificados	Status	Descrição
100-CONDIÇÃO DA PLACA:	✓ OK	
200-CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:	✓ OK	
300-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI:	✓ OK	
400-CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI:	✓ OK	
500-CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS / VIN:	✗ ATENÇÃO	
510-VIDRO DIANTEIRO (PÁRA-BRISA):	⚠ ATENÇÃO	[REDACTED] ão original/outro tipo
520-VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA:	⚠ ATENÇÃO	[REDACTED] ão original/outro tipo
530-VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA:	⚠ ATENÇÃO	[REDACTED] ão original/outro tipo
540-VIDRO DA LATERAL TRASEIRA ESQUERDA:	⚠ ATENÇÃO	[REDACTED] ão original/outro tipo
560-VIDRO DA LATERAL TRASEIRA DIREITA:	⚠ ATENÇÃO	[REDACTED] ão original/outro tipo
570-VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA:	⚠ ATENÇÃO	[REDACTED] ão original/outro tipo
580-VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA:	⚠ ATENÇÃO	[REDACTED] ão original/outro tipo
600-CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:	✓ OK	
700-REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ OU ROUBO E FURTO:	✓ OK	

**OBSERVAÇÃO:****VEICULO BLINDADO.**

A presente Vistoria possui caráter particular, ítico e informativo do veículo objeto de exame, e não substitui, em hipótese alguma, eventual perícia oficial do Instituto de Criminalística. A sua legitimidade restringe-se ao exato momento da realização dos exames em razão do q[REDACTED] não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ ou substituições posteriores realizadas neste veículo, especialmente aquelas que impliquem o chassi, motor, câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como, outras que afetem a segurança do veículo.




Número da Vistoria - [REDACTED]



APROVADO

DOC. DO VEÍCULO

DIANTEIRA 45° LADO ESQUERDO




DIANTEIRA 45° LADO DIREITO

TRASEIRA 45° LADO DIREITO



TRASEIRA 45° LADO ESQUERDO

GRAVAÇÃO DOS VIDROS





Número da Visto



APROVADO


LACRE DA PLACA

HODÔMETRO KM




COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA

COLUNA TRASEIRA ESQUERDA



CAIXA DE AR LADO ESQUERDO

COLUNA CENTRAL ESQUERDA





Número da Vis



APROVADO


CAIXA DE ESTEPE

PAINEL TRASEIRO INTERNO




PAINEL TRASEIRO EXTERNO

LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA

COLUNA DIANTEIRA DIREITA






Número da Vistoria [REDACTED]



APROVADO

COLUNA TRASEIRA DIREITA

CAIXA DE AR LADO DIREITO





COLUNA CENTRAL DIREITA

CARROCERIA



ETIQUETA DO CHASSI



CHASSI







ETIQUETA DO CINTO

ETIQUETA DO MOTOR




LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA


LONGARINA DIANTEIRA DIREITA




COMPARTIMENTO DO MOTOR

TORRE AMORTECEDOR DIREITO






Número da Vistoria




APROVADO

TORRE AMORTECEDOR ESQUERDO




GRAVACAO PARA BRISA




VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO



VIDRO TRASEIRO ESQUERDO



VIDRO TRASEIRO



VIDRO TRASEIRO DIREITO






Número da Vistoria : [REDACTED]



APROVADO

VIDRO DIANTEIRO DIREITO





Número da Vistoria



APROVADO

ORIGINALIDADE DA PINTURA

VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE






Número da Vistoria



APROVADO

ORIGINALIDADE ESTRUTURAL



VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE

[Redacted Signature]

[Redacted Signature]