



DADOS GERAIS:

DATA:	05/08/2026 13:29:40	STATUS:	APROVADO
CLIENTE:			
UNIDADE:			

DADOS DO VEÍCULO:

FABRICANTE/MARCA:	MITSUBISHI	MODELO/VERSÃO:	MMC/PAJERO 4X4 HPE D
ANO FAB./MODELO:	2015/2016	COR:	CINZA
PLACA:		CIDADE:	NITEROI
Nº DO CHASSI NO VEÍC.:		Nº DO MOTOR NO VEÍC.:	
Nº DO CHASSI NA BIN:		Nº DO MOTOR NA BIN:	
Nº DO CHASSI NO CRLV:		Nº DO MOTOR NO CRLV:	
Nº DO CÂMBIO NO VEÍC.:		COMBUSTÍVEL:	DIESEL
Nº DO CÂMBIO NA BIN:		KM:	125056

100 - Condição da placa:

101-Placa e tarjeta em conformidades (ok).

200 - Condição da numeração do motor:

217-Numeração registrada na bin, coincide c/ a numeração que consta no motor.

300 - Condição do número do chassi:

310-Numeração é a mesma que consta cadastrada no bin

400 - Condição do número do câmbio:

409-Numeração obstruída/sem acesso (item excluído de parecer técnico)

500 - Condições das etiquetas de identificação do chassi:

1 - Do compartimento do motor:

501-Original

2 - Do batente da porta:

510-Original

3 - Do assoalho:

526-Não obrigatória

600 - Condição da gravação do chassi nos vidros / vin:

1 - Vidro dianteiro (para-brisa):

604-Não original/outro tipo

2 - Vidro da porta dianteira esquerda:

612-Não original/outro tipo

3 - Vidro da porta traseira esquerda:

620-Não original/outro tipo

5 - Vidro traseiro (vigia):

636-Não original/outro tipo

7 - Vidro da porta traseira direita:

652-Não original/outro tipo

8 - Vidro da porta dianteira direita:

660-Não original/outro tipo

700 - Condição da estrutura da carroçaria:

703-Apresenta avaria e/ou reparo na região dianteira da carroçaria.

800 - Registro/histórico de leilão/sinistro/ ou roubo e furto:

806-Nenhum registro encontrado.

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO:

ALMA DO PARACHOQUE DIANTEIRO COM CORROSÃO, VEICULO BLINDAO

OBSERVAÇÕES GERAIS:



APROVADO

FOTOGRAFIAS DA VISTORIA


DIANTEIRA




TRASEIRA



CHASSI



MOTOR



LACRE



HODÔMETRO





ETIQUETA_VIS_COLUNA



GRAVAÇÃO DE VIDRO



GRAVAÇÃO DE VIDRO






APROVADO

FOTOGRAFIAS DA VISTOR


GRAVAÇÃO DE VIDRO



GRAVAÇÃO DE VIDRO



GRAVAÇÃO DE VIDRO



DIANTEIRA




TRASEIRA




PLACA





LONGARINA_TRASEIRA_ESQUERDA



LONGARINA_TRASEIRA_DIREITA



LONGARINA_DIANTEIRA_DIREITA






APROVADO

FOTOGRAFIAS DA VISTORIA:

LONGARINA_DIANTEIRA_ESQUERDA



EXTRA

COMPARTIMENTO DO MOTOR




EXTRA



EXTRA



EXTRA




EXTRA






ORIGINALIDADE DA PINTURA

VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE





ORIGINALIDADE ESTRUTURAL



VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE