

**DADOS COMPLETOS:**

|          |                                      |                 |  |
|----------|--------------------------------------|-----------------|--|
| UNIDADE: | SUPER OLHO VISTORIAS VILA LEOPOLDINA | Nº DA VISTORIA: |  |
| CLIENTE: |                                      | VISTORIADOR:    |  |
| DATA:    |                                      |                 |  |

**DADOS DO VEÍCULO:**

|                       |           |                      |           |
|-----------------------|-----------|----------------------|-----------|
| PLACA:                |           | CIDADE:              | SAO PAULO |
| ANO FAB./MODELO:      | 2025/2025 | COR:                 | PRETA     |
| Nº DO CHASSI NA BIN:  |           | MODELO/VERSÃO:       | NI        |
| Nº DO CHASSI NO CRLV: |           | Nº DO MOTOR NA BIN:  |           |
| Nº DO CHASSI NO VEÍC: |           | Nº DO MOTOR NO CRLV: |           |
| Nº DO CÂMBIO NA BIN:  |           | Nº DO MOTOR NO VEÍC: |           |
| Nº DO CÂMBIO NO VEÍC: |           | KM:                  | 11590     |
|                       |           | COMBUSTÍVEL:         | NI        |

**1-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI:**

- 02-Numeração dentro do padrão do fabricante (OK)  
03- Numeração é a mesma que consta cadastrada no BIN (OK)

**2-CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:**

- 01-Numeração registrada na BIN, coincide c/ a numeração que consta no motor (OK)  
02-Tipo de gravação dentro do padrão do fabricante (OK)

**3-CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO:**

- 01-DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

**4-CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI:**

**COMPARTIMENTO DO MOTOR:**

- 01-ORIGINAL (OK)

**BATENTE DA PORTA:**

- 01-Original (OK)

**DO ASSOALHO:**

- 08-Não obrigatória

**5-DATA DO CINTO DE SEGURANÇA**

**DIANTEIRO DIREITO:**

- 01-compatível com o ano do veículo

**DIANTEIRO ESQUERDO:**

- 01-compatível com o ano do veículo

**TRASEIRO DIREITO:**

- 01-compatível com o ano do veículo

**TRASEIRO ESQUERDO:**

- 01-compatível com o ano do veículo

**6-CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS / VIN:**

**VIDRO DIANTEIRO (PÁRA-BRISA):**

- 04-Vidro não original

**VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA:**

- 04-Vidro não original

**VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA:**

- 04-Vidro não original

**VIDRO DA LATERAL TRASEIRA ESQUERDA:**

- 04-Vidro não original

**VIDRO TRASEIRO (VIGIA):**

- 04-Vidro não original

**VIDRO DA LATERAL TRASEIRA DIREITA:**

- 04-Vidro não original

**VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA:**

- 04-Vidro não original

**VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA:**

- 04-Vidro não original

**7-CONDIÇÃO DA PLACA:**

- 01-Placa e tarjeta em conformidades (OK).

**8-CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:**

- 01-Não possui vestígio aparente de avaria, corte e/ou reparo significativo nas partes estruturais da carroçaria (OK)

**9-REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ OU ROUBO E FURTO:**

- 01-Não foram encontrados registros na pesquisa contratada. (OK)

**OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO:**

VEÍCULO BLINDADO.

**OBSERVAÇÕES GERAIS:**

FOTOGRAFIAS DA VISTORIA

DIANTEIRA




TRASEIRA




CHASSI




MOTOR




COMPARTIMENTO DO MOTOR




LACRE




CINTO DE SEGURANÇA



ETIQUETA\_VIS\_COLUNA




HODÔMETRO




FOTOGRAFIAS DA VISTORIA:


ETIQUETA COMPARTIMENTO DO MOTOR



VIDRO




LONGARINA\_DIANTEIRA\_ESQUERDA



LONGARINA\_DIANTEIRA\_DIREITA



LONGARINA\_TRASEIRA\_ESQUERDA



LONGARINA\_TRASEIRA\_DIREITA




PINTURA



PINTURA



PINTURA



FOTOGRAFIAS DA VISTORIA

PINTURA



PINTURA



PINTURA



PINTURA



PINTURA



PINTURA




EXTRA



EXTRA




EXTRA






FOTOGRAFIAS DA VISTORIA: [REDACTED]

EXTRA




ORIGINALIDADE DA PINTURA



VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE

ORIGINALIDADE ESTRUTURAL



VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE