




Laudo de Vistoria Cautelar




Resultado:


CONFORME

Número: [Redacted]
Data: 28/05/2026
Página: 4 de 4

Painel Traseiro



Longarina Traseira Direita



Caixa de Ar Lado Direito



Coluna Traseira Direita





Coluna Central Direita



Coluna Dianteira Direita




gravação de cambio





Laudo de Vistoria Cautelar



Resultado:

CONFORME

Número:

28/05/2026

Data:

28/05/2026

Página:

1 de 4

Dados do Cliente

Solicitante:	CNPJ/CPF Solicitante:

Dados do Veículo

Marca/Modelo:	Combustível:	Placa:	Data Emissão CRLV:
JEEP JEEP/RENEGADE 1.8 AT	ALCOOL/GASOLINA		
Kilometragem:	Renavam:	Fabricação/Modelo:	
0		2018 / 2019	

Dados Coletados no Veículo

Chassi BIN:	Motor BIN:


Informações coletadas no veículo no ato da vistoria

CONDIÇÃO DA PLACA:	VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA:
Placa de Consulado / Estrangeira	Original/Dentro do padrão
CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:	VIDRO DA LATERAL TRASEIRA ESQUERDA:
Numeração registrada na BIN, coincide c/ a numeração que consta no motor.	Original/Dentro do padrão
CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI:	VIDRO TRASEIRO (VIGIA):
Numeração dentro dos padrões do fabricante.	Original/Dentro do padrão
DO COMPARTIMENTO DO MOTOR:	VIDRO DA LATERAL TRASEIRA DIREITA:
Original	Original/Dentro do padrão
DO BATENTE DA PORTA:	VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA:
Original	Original/Dentro do padrão
DO ASSOALHO:	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA:
Original	Original/Dentro do padrão
VIDRO DIANTEIRO (PÁRA-BRISA):	CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:
Não original/outro tipo	Possui avaria e/ou reparo que não afeta a estrutura da carroçaria.
VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA:	REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ OU ROUBO E FURTO:
Original/Dentro do padrão	Nenhum registro encontrado.

Observações

O presente laudo possui caráter particular e informativo de análise do veículo acima descrito, não substitui em hipótese alguma a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. A validade restringe-se ao exato momento da vistoria, em razão do que a empresa CHECKMAT VISTORIAS AUTOMOTIVAS, não se responsabiliza por quaisquer modificações sofridas no veículo, tais como mudança de motor, cambio, danos do chassi e demais identificações.

SÃO PAULO, 28 DE MAIO DE 2026





Laudo de Vistoria Cautelar



Resultado:
CONFORME

Número: [Redacted]
Data: 28/05/2026
Página: 2 de 4

Dianteira



Traseira



Placa



Hodômetro



Documento



Etiqueta Motor




Numero Motor



Chassi



Compartimento do Motor




Etiqueta Coluna



Gravação dos Vidros



Longarina Dianteira Esquerda



SÃO PAULO, 28 DE MAIO DE 2026





Laudo de Vistoria Cautelar



Resultado:
CONFORME

Número: [Redacted]
Data: 28/05/2026
Página: 3 de 4


Longarina Dianteira Direita




Painel Dianteiro



Torre do Amortecedor Esquerdo



Torre do Amortecedor Direito




Teto



Etiqueta do Cinto



Coluna Dianteira Esquerda



Coluna Central Esquerda



Coluna Traseira Esquerda




Caixa de Ar Lado Esquerdo



Longarina Traseira Esquerda



Caixa de Estepe



SÃO PAULO, 28 DE MAIO DE 2026

