



Laudocar

Completos, integrados com dados consultados em tempo real.

Dados

Realizado Em: 20/07/2026 17:39

Dados do solicitante

Dados do proprietário


Nome do proprietário: CPF/CNPJ:

Dados do veículo


Marca:	BMW	Modelo:	320I	Tipo:	AUTOMOVEL		
Fabricação/Modelo:	2020 / 2021	Quilometragem:	59480	Cidade:	RIO DE JANEIRO	UF Atual:	RJ
CRLV:	Não informado	Nº do lacre:	Não informado	Tipo de lacre:	QRCOLD		

Dados do veículo (BIN)	Dados do veículo (Atual)
------------------------	--------------------------


Combustível (BIN):	GASOLINA	Combustível (Atual):	GASOLINA
Cor (BIN):	BRANCA	Cor (Atual):	BRANCA
Cambio (BIN):	Não informado	Cambio (Atual):	Não informado



FRENTE



TRASEIRA



PLACA




AUTOMÓVEL



LATERAL DO VEÍCULO 1




LATERAL DO VEÍCULO 2



CHASSI



Nº DO MOTOR



COMPARTIMENTO MOTOR



HODOMETRO



LACRE



CRLV



ETIQUETA ETA 1



ETIQUETA ETA 2



GRAVAÇÃO DOS VIDROS



ESTEPE




MALA DO VEÍCULO




ETIQUETA DO CINTO




LONGARINA DIANTEIRA PARTE DE CIMA
1



LONGARINA DIANTEIRA PARTE DE CIMA
2



LONGARINA TRASEIRA 1



LONGARINA TRASEIRA 2




TORRE AMORTECEDOR 1




TORRE AMORTECEDOR 2




COLUNA LATERAL 1




COLUNA LATERAL 2




CAIXA DE AR LADO 1




CAIXA DE AR LADO 2



LONGARINA DIANTEIRA PARTE DEBAIXO
1



LONGARINA DIANTEIRA PARTE DEBAIXO
2



ADICIONAL 1

ADICIONAL 2

ADICIONAL 3

ADICIONAL 4

ADICIONAL 5



Checklist

CONSULTA:

- ✓ QUEIXA DE ROUBO E/OU FURTO: NADA CONSTA
- ✓ HISTÓRICO DE ROUBO E/OU FURTO: NADA CONSTA
- ✓ ÍNDICIO DE SINISTRO: NADA CONSTA
- ✓ SINISTRO, INDENIZAÇÃO INTEGRAL: NADA CONSTA
- ✓ LEILÃO SEGURADORA: NADA CONSTA
- ✓ LEILÃO FINANCEIRA BANCO : NADA CONSTA
- ✓ LEILÃO TERCEIROS PARTICULAR/PRIVADO/LOCADORA: NADA CONSTA
- ✓ RECALL PENDENTE: NADA CONSTA
- ✓ HISTÓRICO DE VENDA DIRETA POR MAIOR OFERTA: NADA CONSTA
- ✓ REGISTRO DE EVENTO CORPORATIVO E/OU REMARKETING: NADA CONSTA
- ✓ VEÍCULO BAIXADO / FORA DE CIRCULAÇÃO: NADA CONSTA
- ✓ ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA: NADA CONSTA
- ⚠ CSV CERTIFICADO DE SEGURANÇA VEICULAR : CSV BLINDAGEM
- ✓ RESTRIÇÃO TRIBUTÁRIA: NADA CONSTA
- ✓ RESTRIÇÃO JUDICIAL: NADA CONSTA
- ✓ GÁS NATURAL VEICULAR: NADA CONSTA

VIDROS (VIS):

- ⚠ VIDRO PARABRISA DIANTEIRO: REMARCADO PELA BLINDAGEM
- ⚠ VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO: REMARCADO PELA BLINDAGEM
- ⚠ VIDRO DIANTEIRO DIREITO: REMARCADO PELA BLINDAGEM
- ⚠ VIDRO TRASEIRO ESQUERDO: REMARCADO PELA BLINDAGEM
- ⚠ VIDRO TRASEIRO DIREITO: REMARCADO PELA BLINDAGEM
- ⚠ VIDRO TRASEIRO PORTA MALAS : REMARCADO PELA BLINDAGEM

ETIQUETA:

- ✓ ETIQUETA ETA MOTOR: OK ORIGINAL
- ✓ ETIQUETA ETA BATENTE PORTA: OK ORIGINAL

LACRE:

- ✓ PLACA: OK ORIGINAL

CHASSI (VIN):

- ✓ NÚMERO CHASSI VIN : OK ORIGINAL

MOTOR:

- ✓ NÚMERO MOTOR: OK ORIGINAL

ESTRUTURA:

- ✓ ALMA PARACHOQUE DIANTEIRO: OK ORIGINAL
- ✓ PAINEL DIANTEIRO: OK ORIGINAL
- ✓ PAINEL CORTAFOGO: OK ORIGINAL
- ✓ LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA: OK ORIGINAL
- ✓ LONGARINA DIANTEIRA DIREITA: OK ORIGINAL
- ✓ CAIXA DE AR LADO ESQUERDO: OK ORIGINAL
- ✓ CAIXA DE AR LADO DIREITO: OK ORIGINAL
- ✓ COLUNA E/OU FOLHA LATERAL DIANTEIRA ESQUERDA: OK ORIGINAL
- ✓ COLUNA E/OU FOLHA LATERAL DIANTEIRA DIREITA: OK ORIGINAL
- ✓ COLUNA E/OU FOLHA LATERAL CENTRAL ESQUERDA: OK ORIGINAL
- ✓ COLUNA E/OU FOLHA LATERAL CENTRAL DIREITA: OK ORIGINAL
- ✓ COLUNA E/OU FOLHA LATERAL TRASEIRA ESQUERDA: OK ORIGINAL
- ✓ COLUNA E/OU FOLHA LATERAL TRASEIRA DIREITA: OK ORIGINAL
- ✓ ALMA PARACHOQUE TRASEIRO: OK ORIGINAL
- ✓ PAINEL TRASEIRO: OK ORIGINAL
- ✓ ASSOALHO DA MALA: OK ORIGINAL
- ✓ ASSOALHO CENTRAL VEÍCULO: OK ORIGINAL
- ✓ LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA: OK ORIGINAL
- ✓ LONGARINA TRASEIRA DIREITA: OK ORIGINAL
- ✓ CAIXA DE RODA DIANTEIRO ESQUERDO: OK ORIGINAL
- ✓ CAIXA DE RODA DIANTEIRO DIREITO: OK ORIGINAL
- ✓ CAIXA DE RODA TRASEIRO ESQUERDO: OK ORIGINAL
- ✓ CAIXA DE RODA TRASEIRO DIREITO: OK ORIGINAL
- ✓ REFORÇO MONOBLOCO LADO ESQUERDO: OK ORIGINAL
- ✓ REFORÇO MONOBLOCO LADO DIREITO: OK ORIGINAL
- ✓ TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO ESQUERDO: OK ORIGINAL
- ✓ TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO DIREITO: OK ORIGINAL

AVISOS IMPORTANTES!

A vistoria é válida por um prazo de 60 dias. Outras informações sobre este veículo, incluindo outros possíveis sinistros, podem não ter sido relatadas. Utilize este relatório como uma ferramenta importante, juntamente com uma inspeção veicular do veículo e um test-drive para tomar a melhor decisão sobre a escolha do seu carro usado. Nos eximimos de qualquer responsabilidade pela não inclusão de alguma informação, característica, dado ou veículo em razão de atraso ou falta de encaminhamento dos dados pelas inúmeras fontes de informação conveniadas aos órgãos oficiais regulamentadores e administradores de trânsito no Brasil.

Vistoria Cautelar

A presente vistoria possui caráter **particular, analítico e informativo** do veículo objeto de exame e **não substitui, em nenhuma hipótese, eventual Perícia Oficial do Instituto de Criminalística**. Sua validade restringe-se ao exato momento da realização do exame, pois **não nos responsabilizamos por quaisquer modificações feitas no veículo**, especialmente aquelas que impliquem chassi, motor, câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como outras que afetem a segurança do veículo (como reformas estruturais).