



Número da Vistoria



APROVADO

## VISTORIA CAUTELAR

CLIENTE:

## DADOS DO PROPRIETÁRIO


| NOME | CPF/CNPJ | TELEFONE      | E-MAIL        |
|------|----------|---------------|---------------|
|      |          | NÃO INFORMADO | NÃO INFORMADO |

## DADOS DO VEÍCULO

| Renavam                 | Placa    | Nº Chassi                | Tipo Veículo           | Combustível | Fabricante              | Modelo       |
|-------------------------|----------|--------------------------|------------------------|-------------|-------------------------|--------------|
|                         |          |                          |                        | GASOLINA    | NÃO IDENTIFICADO        | NI           |
| Ano Fab.                | Ano Mod. | Capacidade               | Cor                    | Nr.Motor    | Nr.Câmbio               | Kilometragem |
| 2022                    | 2023     |                          | CINZA                  |             |                         | 39351        |
| Nº do Chassi do veículo |          | Nº do Chassi no Cadastro | Nº do Motor no Veículo |             | Nº do Motor no Cadastro |              |
|                         |          |                          |                        |             |                         |              |

## INFORMAÇÕES DOS ITENS AVALIADOS

| Itens Verificados                                            | Status    | Descrição               |
|--------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|
| 100-CONDIÇÃO DA PLACA:                                       | ✓ OK      |                         |
| 200-CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:                          | ✓ OK      |                         |
| 300-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI:                            | ✓ OK      |                         |
| 400-CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI:      | ✓ OK      |                         |
| 500-CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS / VIN:         | ✗ ATENÇÃO |                         |
| 510-VIDRO DIANTEIRO (PÁRA-BRISA):                            | ⚠ ATENÇÃO | Não original/outro tipo |
| 520-VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA:                       | ⚠ ATENÇÃO | Não original/outro tipo |
| 530-VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA:                        | ⚠ ATENÇÃO | Não original/outro tipo |
| 540-VIDRO DA LATERAL TRASEIRA ESQUERDA:                      | ⚠ ATENÇÃO | Não original/outro tipo |
| 550-VIDRO TRASEIRO (VIGIA):                                  | ⚠ ATENÇÃO | Não original/outro tipo |
| 560-VIDRO DA LATERAL TRASEIRA DIREITA:                       | ⚠ ATENÇÃO | Não original/outro tipo |
| 570-VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA:                         | ⚠ ATENÇÃO | Não original/outro tipo |
| 580-VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA:                        | ⚠ ATENÇÃO | Não original/outro tipo |
| 600-CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:                     | ✓ OK      |                         |
| 700-REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ OU ROUBO E FURTO: | ✓ OK      |                         |



OBSERVAÇÃO:

## VEICULO FULL PPF (Paint Protection Film)

A presente Vistoria possui caráter particular, ítico e informativo do veículo objeto de exame, e não substitui, em hipótese alguma, eventual perícia oficial do instituto de criminalística. A sua legitimidade restringe-se ao exato momento da realização dos exames em razão do que a [REDACTED] não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ ou substituições posteriores realizadas neste veículo, especialmente aquelas que impliquem o chassi, motor, câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como, outras que afetem a segurança do veículo.




Número da Vistoria



APROVADO

DOC. DO VEÍCULO

DIANTEIRA 45° LADO ESQUERDO



TRASEIRA 45° LADO ESQUERDO

TRASEIRA 45° LADO DIREITO



LACRE DA PLACA

COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA






Número da Vistoria



APROVADO


HODÔMETRO KM

GRAVAÇÃO DOS VIDROS




ETIQUETA DO CINTO


DIANTEIRA 45° LADO DIREITO



PAINEL TRASEIRO INTERNO

CAIXA DE ESTEPE






Número da Vistoria [REDACTED]



APROVADO


COLUNA CENTRAL ESQUERDA

CAIXA DE AR LADO ESQUERDO





COLUNA TRASEIRA ESQUERDA

COLUNA DIANTEIRA DIREITA



CAIXA DE AR LADO DIREITO

LONGARINA TRASEIRA DIREITA







Número da Vist



APROVADO


LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA

PAINEL TRASEIRO EXTERNO




CHASSI

ETIQUETA DO CHASSI



CARROCERIA

COLUNA CENTRAL DIREITA







Número da Vistoria



APROVADO


COLUNA TRASEIRA DIREITA

TORRE AMORTECEDOR DIREITO





COMPARTIMENTO DO MOTOR

LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA

ETIQUETA DO MOTOR






Número da Vistoria



APROVADO



MOTOR



GRAVACAO PARA BRISA



TORRE AMORTECEDOR ESQUERDO





Número da Vistoria



APROVADO

ORIGINALIDADE DA PINTURA

VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE






Número da Vistoria : [REDACTED]



#### ORIGINALIDADE ESTRUTURAL



VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE

[REDACTED]

[REDACTED]