

CHECKMAT BUTANTA CNPJ 12.500.554/0001-37
Telefone: (11) 3721--9006 -

Resultado:

APROVADO

Núm

Data: 10/08/2026

Página: 1 de 4

Dados do Cliente

Solicitante:	CNPJ/CPF Solicitante:
BRABUS	09635952000822
Proprietário:	CNPJ/CPF Proprietário:
LOCALIZA FLEET S/A	02.286.479/0001-08

Dados do Veículo

Marca/Modelo:	Combustível:	Placa:	Data Emissão CRLV:
JEEP JEEP COMPASS LONG TD	DIESEL		
Kilometragem:	Renavam:	Fabricação/Modelo:	
33006		2024 / 2024	

Dados Coletados no Veículo

Chassi BIN:	Motor BIN:

Informações coletadas no veículo no ato da vistoria


CONDIÇÃO DA PLACA:	VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA:
Placa e tarjeta em conformidades (OK).	Original/Dentro dos padrão
CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:	VIDRO DA LATERAL TRASEIRA ESQUERDA:
Numeração registrada na BIN, coincide c/ a numeração que consta no motor.	Original/Dentro do padrão
CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI:	VIDRO TRASEIRO (VIGIA):
Numeração dentro dos padrões do fabricante.	Original/Dentro do padrão
DO COMPARTIMENTO DO MOTOR:	VIDRO DA LATERAL TRASEIRA DIREITA:
Original	Original/Dentro do padrão
DO BATENTE DA PORTA:	VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA:
Original	Original/Dentro do padrão
DO ASSOALHO:	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA:
Original	Original/Dentro do padrão
VIDRO DIANTEIRO (PÁRA-BRISA):	CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:
Não original/outro tipo	Não possui vestígio aparente de avaria, corte e/ou reparo significativo nas partes estruturais da carroçaria.
VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA:	REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ OU ROUBO E FURTO:
Original/Dentro do padrão	Nenhum registro encontrado.

Observações


O presente laudo possui caráter particular e informativo de análise do veículo acima descrito, não substitui em hipótese alguma a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. A validade restringe-se ao exato momento da vistoria, em razão do que a empresa CHECKMAT VISTÓRIAS AUTOMOTIVAS, não se responsabiliza por quaisquer modificações sofridas no veículo, tais como mudança de motor, câmbio, danos do chassi e demais identificações.

SÃO PAULO, 10 DE AGOSTO DE 2026

Dianteira



Traseira




Placa



Hodômetro



Documento



Etiqueta Motor



Numero Motor



Chassi



Compartimento do Motor




Etiqueta Coluna



Gravação dos Vidros



Longarina Dianteira Esquerda



SÃO PAULO, 10 DE AGOSTO DE 2026

CHECKMAT BUTANTA CNPJ 12.500.554/0001-37
Telefone: (11) 3721-9006 -

Resultado:

APROVADO

Núm


Data: 10/08/2026

Página: 3 de 4

Longarina Dianteira Direita




Painel Dianteiro



Torre do Amortecedor Esquerdo



Torre do Amortecedor Direito




Teto



Etiqueta do Cinto



Coluna Dianteira Esquerda



Coluna Central Esquerda




Coluna Traseira Esquerda




Caixa de Ar Lado Esquerdo



Longarina Traseira Esquerda



Caixa de Estepe



SÃO PAULO, 10 DE AGOSTO DE 2026

CHECKMAT BUTANTA CNPJ 12.500.554/0001-37
Telefone: (11) 3721-9006 -

Resultado:

APROVADO

Núm

Data: 10/08/2026

Página: 4 de 4

Painel Traseiro



Longarina Traseira Direita




Caixa de Ar Lado Direito




Coluna Traseira Direita



Coluna Central Direita



Coluna Dianteira Direita



FOLHA LATERAL DIREITA REPARADA



SÃO PAULO, 10 DE AGOSTO DE 2026

V
R