



VISTORIA CAUTELAR AUTOCHECAR





VISTORIA CAUTELAR AUTOCHECAR



Placa: [REDACTED] Cor: **CINZA** Ano de fabricação: **2025** Data da vistoria: **12/08/2026**

UF: **MG** Capacidade: **2025** Ano do modelo: **2025** Fabricante: **I**

Modelo: **PORSCHE MACAN ETURBO**

Combustível: **EL FONT EX** Km: **7315**

Renavam: [REDACTED]

Câmbio:

Motor: [REDACTED]

Chassi:

Vistoriador:

Unidade:

BELO HORIZONTE

Dados do solicitante:

Dados do proprietário:

Conclusão gráfica



Consultas (9 itens verificados)

- Outros Estados
- Cred Bdv Ii (Bin)
- Cred Agregados
- Cred Hist Rf
- Siscsv
- Cred Gravame 2
- Leilão Base Comercial




Pintura (16 itens verificados)

- Lateral Traseira Direita
- Porta Traseira Direita
- Teto
- Caixa De Ar Esq.
- Porta Dianteira Direita
- Caixa De Ar Direita
- Porta Dianteira Esquerda



Estrutura (25 itens verificados)

- Torre Do Amortecedor Direita
- Torre Do Amortecedor Direita
- Torre Do Amortecedor Esquerda
- Torre Do Amortecedor Esquerda
- Longarina Direita
- Caixa De Roda Dianteira Direita
- Longarina Esquerda



Frente




Traseira

Emitido pela AUTOCHECAR - 6763 41776685000140



VISTORIA CAUTELAR AUTOCHECAR

Análise e Originalidade de Pintura




Legenda: ● Sem Vestígios de Repintura ● Vestígios de Repintura ● Leia os Campos de Observação
● Vestígios de Massa ● Material Plástico/ PPF Excluído de Parecer

Peça	Espessura (μ) Mín/Max	Análise	Peça	Espessura (μ) Mín/Max	Análise
1 - Lateral Traseira Direita		●	2 - Porta Traseira Direita		●
3 - Teto		●	4 - Caixa De Ar Esquerdo		●
5 - Porta Dianteira Direita		●	6 - Caixa De Ar Direito		●
7 - Porta Dianteira Esquerda		●	8 - Porta Traseira Esquerda		●
9 - Lateral Traseira Esquerda		●	10 - Tampa Do Porta Malas		●
11 - Coluna Dianteira Direita		●	12 - Coluna Dianteira Esquerda		●
13 - Coluna Traseira Direita		●	14 - Coluna Traseira Esquerda		●
15 - Coluna Central Direita		●	16 - Coluna Central Esquerda		●

Observações: A análise acima apresentada é restrita a espessura da pintura atual do veículo. Através de aparelho metrológico certificado e calibrado é coletada a distância em microns (μ) da película de tinta até a base ferrosa ou não ferrosa do veículo (exceto plástico e fibra). Não analisamos avarias ou substituição de peças. Imagens do veículo meramente ilustrativas.

VISTORIA CAUTELAR AUTOCHECAR

Análise e Originalidade de Estrutura e Agregados



Observações Estrutura



Peça	Análise	Peça	Análise
1 - Torre de amortecedor diant. Direito	● CONFORME	2 - Torre de amortecedor tras. Direito	● CONFORME
3 - Torre de amortecedor diant. Esquerdo	● CONFORME	4 - Torre do amortecedor tras. Esquerdo	● CONFORME
5 - Longarina dianteira direita	● CONFORME	6 - Caixa de Roda Dianteira Direita	● CONFORME
7 - Longarina dianteira esquerda	● CONFORME	8 - Caixa de Roda Dianteira Esquerda	● CONFORME
9 - Coluna Dianteira Esquerda	● CONFORME	10 - Coluna Traseira Direita	● CONFORME
11 - Coluna Traseira Esquerda	● CONFORME	12 - Caixa de Ar Direito	● CONFORME
13 - Painei traseiro	● CONFORME	14 - Longarina traseira esquerda	● CONFORME
15 - Caixa de Roda Traseira Esquerda	● CONFORME	16 - Longarina traseira direita	● CONFORME
17 - Coluna Dianteira Direita	● CONFORME	18 - Coluna central direita	● CONFORME
19 - Coluna central esquerda	● CONFORME	20 - Caixa de Ar Esquerdo	● CONFORME
21 - Caixa de estepe	● CONFORME	22 - Assoalho Direito	● CONFORME
23 - Assoalho Esquerdo	● CONFORME	24 - Painei frontal superior	● CONFORME
25 - Caixa de Roda Traseira Direita	● CONFORME		




Condição e Numeração do Chassi

Nº do chassi (Base Nacional BIN)

Nº do chassi (Veículo)

- **Chassi.** Gravação sem vestígios aparentes de adulteração e dentro dos padrões do fabricante.



Condição e Numeração do Motor

Nº do motor (Base Nacional BIN)

Nº do motor (Veículo)

- **Motor.** Numeração é a mesma que consta registrada nos bancos de dados dos órgãos competentes (BIN), sem vestígios de adulteração.





HODÔMETRO

HODÔMETRO

Veículo não possui histórico de quilometragem em nossas bases
HISTÓRICO DE KM DETRAN/MG: Data da Vistoria: 11/08/2026 // km: 7311.

(VIS) CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS

VIDRO DIANTEIRO (PARA-BRISA)

Vidro Identificado sem vestígios de polimento

VIDRO PORTA DIANTEIRA ESQUERDA

Vidro Identificado sem vestígios de polimento.

VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA

Vidro Identificado sem vestígios de polimento.

VIDRO PORTA DIANTEIRA DIREITA

Vidro Identificado sem vestígios de polimento.

VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA

Vidro Identificado sem vestígios de polimento.

VIDRO TRASEIRO(VIGIA)

Vidro Identificado sem vestígios de polimento.

(ETA) CONDIÇÃO DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI

DO BATENTE DA PORTA

Conforme, etiqueta em material de segurança, destrutível quando da tentativa de sua remoção conforme resolução.

ETIQUETA DO COMPARTIMENTO DO MOTOR

Conforme, etiqueta em material de segurança, destrutível quando da tentativa de sua remoção conforme resolução.

CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO

Câmbio

AMK0103006665
Item excluído de parecer

Análise de originalidade de pintura

CAPÔ

POSSUI APLICAÇÃO DE PELÍCULA PPF, NÃO SENDO POSSÍVEL AVALIAR PINTURA.

PARA-LAMA DIANTEIRO DIREITO

POSSUI APLICAÇÃO DE PELÍCULA PPF, NÃO SENDO POSSÍVEL AVALIAR PINTURA.

PARA-LAMA DIANTEIRO ESQUERDO

POSSUI APLICAÇÃO DE PELÍCULA PPF, NÃO SENDO POSSÍVEL AVALIAR PINTURA.

REGISTRO OU HISTÓRICO DE LEILÃO / SALVADO / SINISTRO / ROUBO / FURTO

REGISTRO OU HISTÓRICO DE LEILÃO / SALVADO / SINISTRO / ROUBO / FURTO

NÃO CONSTA HISTÓRICO DE OFERTA DE VENDA EM LEILÃO, ROUBO/FURTO, SINISTRO NAS BASES CONSULTADAS

CONSULTA

CONSULTA

Consultas publicas em foto na vistoria

CONCLUSÃO

Conclusão Final

CONFORME





VISTORIA CAUTELAR AUTOCHECAR

GERAL

GERAL

Não nos responsabilizamos por modificações e/ou funcionamento de odômetro, motor, câmbio, airbag's, componentes elétricos e suspensão. Componentes plásticos ou ferrosos recobertos por "PPF" e/ou plotados não são emitidos pareceres referente a avaria ou análise de pintura, pareceres de pintura se restringem a sem vestígios de repintura, vestígios repintura, vestígios de massa e leia os campos de observação não emitimos pareceres referente a arranhados, mossas, amassados. Componentes estruturais analisados na vistoria consistem em partes fixadas através de soldas ou fundição no monobloco dos veículos assim constituídos e monobloco/longarinas assim como longarinas transversais geralmente encontradas em veículos utilitários, não é avaliado desalinhamento/avaría de carroceria ocasionada por torção. A vistoria cautelar não tem valor pericial ou laudo.

PLACA

Placa

Lacre/QR Code sem vestígios de violação/irregularidades.

Observações

Informações públicas obtidas do veículo: Este Veículo não tem Autuação e não tem Multas.

IPVA Pago: 2026.

Taxa Licenciamento Paga: 2026.

Situação Licenciamento: VEICULO LICENCIADO PARA O ANO 2026.

Situação do Veículo: Restrições: - SEM RESTRICAO.

PRF: Oscilando, apresentando apenas resultado parcial, sujeito a alterações.



VISTORIA CAUTELAR AUTOCHECAR

Fotos



CRV/CRLV/CRLV-E



Hodômetro



PAINEL E MOTOR DO VEÍCULO EM FUNCIONAMENTO



IDENTIFICAÇÃO VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO



ETIQUETA ETA MOTOR



ETIQUETA ETA COLUNA DE PORTA

Fotos




IDENTIFICAÇÃO CINTO DE SEGURANÇA
MOTORISTA



PONTA DE LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



PONTA DE LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA COM CAIXA
DE RODA



ASSOALHO LADO ESQUERDO



LATERAL ESQUERDA GUARNIÇÃO REMOVIDA

Fotos



CAIXA DE AR LADO ESQUERDO



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA COM CAIXA DE RODA



LATERAL DIRETA GUARNIÇÃO REMOVIDA



CAIXA DE AR LADO DIREITO



ASSOALHO LADO DIREITO



PONTA DE LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA


Fotos



PONTA DE LONGARINA TRASEIRA DIREITA




Placa



PAINEL TRASEIRO



LACRE DE PLACA/ QR CODE



ESCANEAMENTO QR CODE PLACA MERCOSUL



AIRBAGS DE TETO LADO DIREITO

VISTORIA CAUTELAR AUTOCHECAR

Fotos



AIRBAGS DE TETO LADO ESQUERDO



DIANTEIRA ESQUERDA




DIANTEIRA DIREITA



TRASEIRA ESQUERDA




TRASEIRA DIREITA



DETRAN 01

Fotos



SENATRAN 01



SENATRAN 02



CONSULTA PROCEDÊNCIA



IDENTIFICAÇÃO VIDRO TRASEIRO ESQUERDO



IDENTIFICAÇÃO VIDRO PARABRISA TRASEIRO




IDENTIFICAÇÃO VIDRO TRASEIRO DIREITO

Fotos



IDENTIFICAÇÃO VIDRO DIANTEIRO DIREITO



IDENTIFICAÇÃO VIDRO PARABRISA DIANTEIRO




PORTA MALAS GUARNIÇÃO REMOVIDA



FIXAÇÃO FOLHA DE TETO



ANALISE PINTURA CAPO




ANALISE PINTURA PARALAMA DIANTEIRO ESQUERDO

Fotos



ANALISE PINTURA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA



ANALISE PINTURA PORTA TRASEIRA ESQUERDA



ANALISE PINTURA LATERAL TRASEIRA ESQUERDA



ANALISE PINTURA TAMPA TRASEIRA



ANALISE PINTURA LATERAL TRASEIRA DIREITA



ANALISE PINTURA PORTA TRASEIRA DIREITA

Fotos




ANALISE PINTURA PORTA DIANTEIRA DIREITA



ANALISE PINTURA PARALAMA DIANTEIRO DIREITO



ANALISE PINTURA TETO




COLUNA SUPERIOR ESQUERDA



COLUNA SUPERIOR DIREITA

Fotos



DATA DE PEÇA (FAROL DIREITO)



FIXAÇÃO DO CAPÔ



ETIQUETA ETA IDENTIFICAÇÃO DE MOTOR





RESULTADO ENCONTRADO PARA:
[REDACTED]
MARCA/MODELO:
I/PORSCHE MACAN ETURBO
0 IMPEDITIVOS DE CIRCULAÇÃO

ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO:
2025/2025
ORIGEM DE EMPLACAMENTO:
MINAS GERAIS
0 PONTOS DE ALERTA

RESUMO DAS CONSULTAS

 OUTROS ESTADOS 	 CRED BDV II (BIN) 	 CRED AGREGADOS 	 CRED HIST RF 	 SISCSV 	 CRED GRAVAME 2 	 LEILÃO BASE COMERCIAL 	 LEILÃO PLUS 
 CRED IND. SINISTRO 	 SISCSV - SINISTRO 						

DADOS DO VEÍCULO

PLACA: [REDACTED]	COR: CINZA	TIPO: CAMIONETA
COMBUSTÍVEL: ELETTRICO / FONTE EXTERNA	PROCEDÊNCIA: IMPORTADO	POTÊNCIA: 584CV

OUTROS ESTADOS

PLACA: [REDACTED]	MUNÍCIPIO: BELO HORIZONTE
CHASSI: [REDACTED]	UF: MG
PROCEDÊNCIA: IMPORTADA	SITUAÇÃO: EM CIRCULACAO
ULTIMA ATUALIZAÇÃO: 11/08/2026	COR: CINZA
MARCA: I/PORSCHE MACAN ETURBO	ANO DE FABRICAÇÃO: 2025
ANO DO MODELO: 2025	COMBUSTÍVEL: EL FONT EX
TIPO: CAMIONETA	CATEGORIA: PARTICULAR

DADOS DO PROPRIETÁRIO - OUTROS ESTADOS

PROPRIETÁRIO: [REDACTED]

RESTRIÇÕES - OUTROS ESTADOS

RESTRIÇÃO 1:	RESTRIÇÃO 2:
RESTRIÇÃO 3:	RESTRIÇÃO 4:

DÉBITOS - OUTROS ESTADOS

DÉBITOS IPVA LICENCIAMENTO: NAO EXISTE DEBITO.	DÉBITOS DE MULTAS: NAO EXISTE DEBITO.
VALOR TOTAL DÉBITO IPVA: 0,00	VALOR TOTAL DÉBITO LICENCIAMENTO: 0,00
VALOR TOTAL DÉBITO MULTAS: 0,00	VALOR TOTAL DÉBITO DPVAT: 0,00



SEM RISCO

CRED BDV II (BIN)

PLACA:		PROCEDÊNCIA:	ESTRANGEIRA
CHASSI:		Nº DO MOTOR:	
RENAVAM:		COR:	CINZA
ANO DE FABRICAÇÃO:	2025	ANO DO MODELO:	2025
MUNICÍPIO/UF:	BELO HORIZONTE/MG	QTD. DE PASSAGEIROS:	5
CAPACIDADE DE CARGA:	41	ESPÉCIE:	MISTO
CARROCERIA:	NAO APLICAVEL	CÂMBIO:	
Nº DE EIXOS:	0	TERCEIRO EIXO:	
EIXO TRASEIRO DIF:		CILINDRADAS:	0
CHASSI REMARCADO:	NORMAL	SEGMENTO:	NAO IDENTIFICADO
SUB SEGMENTO:	NÃO IDENTIFICADO	TIPO DO VEÍCULO:	CAMIONETA
CMT:	495	COMBUSTÍVEL:	EL FONT EX
MARCA/MODELO:	DESCONHECIDO/I/PORSCHE MACAN ETURBO	PBT:	295
POTÊNCIA:	584	SITUAÇÃO:	CIRCULACAO
OCORRÊNCIA:	NAO		

RESTRIÇÕES BASE NACIONAL

RESTRIÇÃO 1:	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO 2:	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO 3:	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO 4:	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO 5:	NADA CONSTA		



SEM RISCO

CRED AGREGADOS

PLACA:		CHASSI:	
ORIGEM EMPLACAMENTO:	MINAS GERAIS	MUNICIPIO/UF:	BELO HORIZONTE/MG
FABRICANTE:	DESCONHECIDO	MARCA/MODELO:	I/PORSCHE MACAN ETURBO
ANO DE FABRICAÇÃO:	2025	ANO DO MODELO:	2025
TIPO:	CAMIONETA	ESPÉCIE:	MISTO
CILINDRADAS:	0	POTÊNCIA:	584
Nº DE EIXOS:	0	EIXO TRASEIRO DIF:	
CAPACIDADE DE CARGA:	41	SEGMENTO:	NAO IDENTIFICADO
SUB SEGMENTO:	NÃO IDENTIFICADO	PASSAGEIROS:	5
SITUAÇÃO:	CIRCULAÇÃO	COR:	CINZA
COMBUSTÍVEL:	ELETRICO / FONTE EXTERNA	Nº DO MOTOR (FABRÍL):	
Nº DO MOTOR ATUALIZADO:	-	CAIXA DE CAMBIO:	
MONTAGEM:	1	CARROCERIA/TIPO:	999
PESO BRUTO:	295	TERCEIRO EIXO:	
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO:	495	RENAVAM:	

CRED HIST RF

RESULTADO: NENHUM REGISTRO ENCONTRADO



SEM RISCO

SISCSV

DADOS DO VEÍCULO

PLACA:	CHASSI:
ANO FABRICAÇÃO: 2025	ANO MODELO: 2025
CMC: 0.41	CMT: 4.95
TIPO CARROCERIA CÓDIGO: 999	TIPO CARROCERIA: NÃO APLICAVEL
CATEGORIA CÓDIGO: PARTICULAR	CHASSI SÉRIE:
CILINDRADAS: 0	COMBUSTÍVEL CÓDIGO: 07
COMBUSTÍVEL: ELETTRICO/FONTE EXTERNA	COR CÓDIGO: 05
COR: CINZA	ESPÉCIE: MISTO
INDICADOR ALARME: NÃO	INDICADOR ROUBO/FURTO: NÃO
LOTAÇÃO: 5	MARCA/MODELO CÓDIGO: 201853
MARCA/MODELO: I/PORSCHE MACAN ETURBO	MUNICÍPIO EMPLACAMENTO CÓDIGO: 4123
MUNICÍPIO EMPLACAMENTO: BELO HORIZONTE	QTD. EIXOS: 0
PBT: 2.95	POTÊNCIA: 584
Nº IDENTIFICAÇÃO PROPRIETÁRIO:	SITUAÇÃO: EM CIRCULACAO
TIPO VEÍCULO CÓDIGO: 13	TIPO VEÍCULO: CAMIONETA
UF JURISDIÇÃO:	INDICADOR COMUNICAÇÃO DE VENDA: NÃO
INDICADOR LEILÃO: NÃO	INDICADOR MULTA RENAINF: NÃO
INDICADOR PENDÊNCIA EMISSÃO: NÃO	INDICADOR RECALL 1: NÃO
INDICADOR RECALL 2: NÃO	INDICADOR RECALL 3: NÃO
INDICADOR RECALL MONTADORA: NÃO	RESTRIÇÃO 1 CÓDIGO:
RESTRIÇÃO 1: SEM RESTRICAO	RESTRIÇÃO 2 CÓDIGO:
RESTRIÇÃO 2: SEM RESTRICAO	RESTRIÇÃO 3 CÓDIGO:
RESTRIÇÃO 3: SEM RESTRICAO	RESTRIÇÃO 4 CÓDIGO:
RESTRIÇÃO 4: SEM RESTRICAO	INDICADOR RESTRIÇÃO RENAJUD: NÃO
RESTRIÇÃO RFB INDICADOR:	RESTRIÇÃO RFB:
PROCEDÊNCIA: ESTRANGEIRO	INDICADOR OSTENTA PIV: NÃO
TIPO ARRENDATÁRIO CÓDIGO:	TIPO ARRENDATÁRIO:
Nº CARROCERIA:	REMARCAÇÃO CHASSI CÓDIGO:
REMARCAÇÃO CHASSI:	DATA EMISSÃO CRV: 11/08/2026
DATA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO:	ORGÃO RFB CÓDIGO:
ORGÃO RFB:	Nº EIXO AUXILIAR:
Nº EIXO TRASEIRO:	NATUREZA FATURADO:
UF FATURADO:	NATUREZA IMPORTADOR:

DESCRIÇÃO DOC IMPORTADOR:		PAÍS TRANSFERÊNCIA CÓDIGO:	
PAÍS TRANSFERÊNCIA:		DOC PROPRIETÁRIO INDICADO TIPO:	
DOC PROPRIETÁRIO INDICADO:		TIPO PROPRIETÁRIO CÓDIGO: 1	
TIPO PROPRIETÁRIO: FISICA		NOME ARRENDATÁRIO:	
N° IDENTIFICAÇÃO ARRENDATÁRIO:		N° CÂMBIO:	
N° DECLARAÇÃO IMPORTAÇÃO:		N° ID FATURAMENTO:	
N° ID IMPORTADOR:		N° MOTOR:	
POSSUIDOR NOME: [REDACTED]		POSSUIDOR DOCUMENTO: [REDACTED]	
POSSUIDOR ORIGEM: 1		N° DOC PROPRIETÁRIO:	
NOME PROPRIETÁRIO: [REDACTED]		REGISTRO ADUANEIRO:	
RENAVAM: [REDACTED]		USUÁRIO É PRINCIPAL CONDUTOR: NÃO	
USUÁRIO É PRINCIPAL POSSUIDOR: NÃO		USUÁRIO FOI PRINCIPAL CONDUTOR: NÃO	
PERMITE BAIXAR CRVL DIGITAL: NÃO			



SEM RISCO

CRED GRAVAME 2

RESULTADO: GRAVAME NÃO CADASTRADO



SEM RISCO

LEILÃO BASE COMERCIAL

RESULTADO: REGISTROS NAO FORAM LOCALIZADOS



SEM RISCO

LEILÃO PLUS

RESULTADO: NENHUM REGISTRO LOCALIZADO



SEM RISCO

CRED IND. SINISTRO

RESULTADO: NADA CONSTA



SEM RISCO



HISTÓRICO DA VISTORIA

DATA	KILOMETRAGEM	TIPO
12/08/2026	7315	VISTORIA CAUTELAR
TOTAL DE LAUDOS ENCONTRADOS: 1		

de fraudes em suas transações comerciais, responsabilizando-se civil e criminalmente por danos que ocasionem a terceiros quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A nossa responsabilidade limita-se a transmitir fielmente as informações sobre veículos registrados em bases de dados públicas e privadas. As informações exibidas nesta consulta são as que encontram-se disponíveis na data e hora da consulta, podendo elas serem auditadas a qualquer momento, desde que solicitado judicialmente, cabendo ao consultante em caso de dúvida ou divergências, consultar diretamente o órgão competente. O consultante declara ter ciência de que todas as informações prestadas no corpo dessa consulta visam exclusivamente colaborar com o processo de averiguação e procedência do veículo. O levantamento das informações automotivas via consulta eletrônica jamais pode substituir a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas a qualquer tempo.