

DADOS DO VEÍCULO



N° VISTORIA:
N° CHASSI:
N° MOTOR:
PLACA:
MARCA:
MODELO:


FORD
FORD/FIESTA FLEX

KILOMETRAGEM:
COR:
COMBUSTÍVEL:
ANO FABRICAÇÃO:
ANO MODELO:
SITUAÇÃO CHASSI:

PRATA
ALCOOL/GASOLINA
2013
2014

SITUAÇÃO GERAL

- ✓ CONFORME: 42 ITENS
- ! CONFORME (COM OBSERVAÇÃO): 2 ITENS
- ✗ NÃO CONFORME: 0 ITENS



IDENTIFICAÇÃO

- CRLV
- PLACA
- MOTOR
- CHASSI
- KM
- VIDROS
- CINTOS

ESTRUTURA

- PARTE DIANTEIRA
- PARTE TRASEIRA
- LADO ESQUERDO
- LADO DIREITO
- TETO
- ASSOALHO
- PINTURA ESTRUTURAL
- PINTURA COMPONENTES EXTERNOS

HISTÓRICO

- RESTRIÇÕES
- HISTÓRICO DE LEILÃO
- RECAL
- ROUBO E FURTO
- IPVA/MULTA/LICENCIAMENTO
- ACIDENTES
- OUTROS

Observações:


Caixa de ar direita amassada;Painel traseiro com principio de corrosão;FAZ SE NECESSÁRIO INFORMAR QUE: A ULTRAVISÃO DECLARA ESTE LAUDO NÃO SERVE COMO PARÂMETRO PARA AS SEGURADORAS DEVIDO AS MESMAS TEREM CRITÉRIOS DIFERENTES DE AVALIAÇÃO.

DADOS CLIENTE

CLIENTE:
E-MAIL:
CPF:
TELEFONE:

DADOS VEICULO

LACRE DA PLACA




PAINEL TRASEIRO COM INÍCIO DE CORROSÃO




LONGARINA TRASEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



GRAVAÇÃO DOS VIDROS



COLUNA DIANTEIRA DIREITA



DADOS CLIENTE

CLIENTE:
E-MAIL:
CPF:
TELEFONE:

DADOS VEICULO

COLUNA TRASEIRA DIREITA



COLUNA CENTRAL DIREITA




ETIQUETA DO CHASSI



CAIXA DE AR DIREITA AMASSADA



ETIQUETA DO CINTO



TRASEIRA



DADOS CLIENTE

CLIENTE:
E-MAIL:
CPF:
TELEFONE:

DADOS VEICULO

DIANTEIRA



COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQUERDA



COLUNA CENTRAL ESQUERDA



NÚMERO DO CÂMBIO



ETIQUETA DO MOTOR




DADOS CLIENTE

CLIENTE:
E-MAIL:
CPF:
TELEFONE:

DADOS VEICULO

LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



MOTOR



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



CHASSI



DADOS CLIENTE

CLIENTE:
E-MAIL:
CPF:
TELEFONE:

DADOS VEICULO

LEGENDAS



CONFORME



CONFORME COM OBSERVAÇÕES



NÃO CONFORME

1-IDENTIFICAÇÃO

CRLV	01-ORIGINAL -A-
PLACA	01-ORIGINAL -A-
MOTOR	01-ORIGINAL -A-
CHASSI	01-ORIGINAL -A-
KM	01-SEM VESTIGIOS DE ADUTERAÇÃO -A-
VIDROS	01-ORIGINAL -A-
CINTOS	01-ORIGINAL -A-

2-ESTRUTURA

PARTE DIANTEIRA	01- ORIGINAL/BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO -A-
PARTE TRASEIRA	01- ORIGINAL/BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO -A-
LADO ESQUERDO	01- ORIGINAL/BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO -A-
LADO DIREITO	01- ORIGINAL/BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO -A-
TETO	01- ORIGINAL/BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO -A-
ASSOALHO	01- ORIGINAL/BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO -A-
PINTURA ESTRUTURAL	01- ORIGINAL/BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO -A-

3-HISTÓRICO

RESTRIÇÕES	01-SEM RESTRIÇÕES -A-
HISTÓRICO DE LEILÃO	01-SEM HISTÓRICO DE LEILÃO -A-
RECAL	01-SEM RECAL -A-
ROUBO E FURTO	01-SEM HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO -A-
IPVA/MULTA/LICENCIAMENTO	01-SEM DEBITOS -A-
ACIDENTES	01-SEM REGISTRO DE ACIDENTES -A-
OUTROS	OK -A-

5-ESTRUTURA - LADO ESQUERDO

COLUNA DIANTEIRA	OK -A-
COLUNA CENTRAL	OK -A-
COLUNA TRASEIRA	OK -A-
CAIXA DE AR	OK -A-
OBSERVAÇÃO	SEM OBS -A-

6-ESTRUTURA - LADO DIREITO

COLUNA DIANTEIRA	OK -A-
COLUNA CENTRAL	OK -A-
COLUNA TRASEIRA	OK -A-
CAIXA DE AR	AMASSADO -AR-

7-ESTRUTURA - PARTE TRASEIRA

PAINEL TRASEIRO	COM CORROSÃO -AR-
CAIXA DO ESTEPE	OK -A-
LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA	OK -A-

LONGARINA TRASEIRA DIREITA	✓ OK -A-
CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA	✓ OK -A-
CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA	✓ OK -A-

8-ESTRUTURA - TETO

TETO	✓ OK -A-
------	----------

9-ESTRUTURA ASSOALHO


ASSOALHO CENTRAL	✓ OK -A-
ASSOALHO PORTA MALAS	✓ OK -A-

10-HISTÓRICO IDENTIFICAÇÃO

LICENCIAMENTO	✓ OK -A-
MULTAS, IPVA E OUTROS	✓ OK -A-
RESTRIÇÃO JUDICIAL	✓ OK -A-
ROUBO E FURTO EM ABERTO	✓ OK -A-
ALIENAÇÃO	✓ OK -A-
CHASSI	✓ OK -A-
MOTOR	✓ OK -A-



ORIGINALIDADE ESTRUTURAL



VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE

[REDACTED]

[REDACTED]