


VISTORIA CAUTELAR AUTOCHECAR



VISTORIA CAUTELAR AUTOCHECAR



Cor:
PRETA

Ano de fabricação:
2022

Data da vistoria:
01/06/2026

UF:
MG

Capacidade:

Ano do modelo:
2023

Fabricante:
BMW

Modelo:
320I SPORT GP FLEX

Combustível:
ALCOOL/GASOLINA

Km:
26220



Conclusão gráfica



Consultas (7 itens verificados)

- Cred Agregados
- Cred Hist Rf
- Siscsv
- Cred Gravame 2
- Leilão Base Comercial
- Leilão Plus
- Cred Ind. Sinistro



Pintura (19 itens verificados)

- Capô
- Lateral Traseira Direita
- Porta Traseira Direita
- Teto
- Para-Lama Dianteiro Esquerdo
- Caixa De Ar Esq.
- Porta Dianteira Direita



Estrutura (25 itens verificados)

- Torre Do Amortecedor Direita
- Torre Do Amortecedor Direita
- Torre Do Amortecedor Esquerda
- Torre Do Amortecedor Esquerda
- Longarina Direita
- Caixa De Roda Dianteira Direita
- Longarina Esquerda




Frente



Traseira



Análise e Originalidade de Pintura



Legenda: ● Sem Vestígios de Repintura
● Vestígios de Massa

● Vestígios de Repintura
● Material Plástico/ PPF Excluído de Parecer

● Leia os Campos de Observação




Peça	Espessura (μ) Mín/Max	Análise	Peça	Espessura (μ) Mín/Max	Análise
1 - Capô		●	2 - Lateral Traseira Direita		●
3 - Porta Traseira Direita		●	4 - Teto		●
5 - Paralamas Dianteiro Esquerdo		●	6 - Caixa De Ar Esquerdo		●
7 - Porta Dianteira Direita		●	8 - Caixa De Ar Direito		●
9 - Porta Dianteira Esquerda		●	10 - Porta Traseira Esquerda		●
11 - Lateral Traseira Esquerda		●	12 - Paralamas Dianteiro Direito		●
13 - Tampa Do Porta Malas		●	14 - Coluna Dianteira Direita		●
15 - Coluna Dianteira Esquerda		●	16 - Coluna Traseira Direita		●
17 - Coluna Traseira Esquerda		●	18 - Coluna Central Direita		●
19 - Coluna Central Esquerda		●			

Observações: A análise acima apresentada é restrita a espessura da pintura atual do veículo. Através de aparelho metrológico certificado e calibrado é coletada a distância em microns (μ) da película de tinta até a base ferrosa ou não ferrosa do veículo (exceto plástico e fibra). Não analisamos avarias ou substituição de peças. Imagens do veículo meramente ilustrativas.

Análise e Originalidade de Estrutura e Agregados

Observações Estrutura



Peça

Análise

1 - Torre de amortecedor diant. Direito	● CONFORME
3 - Torre de amortecedor diant. Esquerdo	● CONFORME
5 - Longarina dianteira direita	● CONFORME
7 - Longarina dianteira esquerda	● CONFORME
9 - Coluna Dianteira Esquerda	● CONFORME
11 - Coluna Traseira Esquerda	● CONFORME
13 - Painei traseiro	● CONFORME
15 - Caixa de Roda Traseira Esquerda	● CONFORME
17 - Coluna Dianteira Direita	● CONFORME
19 - Coluna central esquerda	● CONFORME
21 - Caixa de estepe	● CONFORME
23 - Assoalho Esquerdo	● CONFORME
25 - Caixa de Roda Traseira Direita	● CONFORME

Peça

Análise

2 - Torre de amortecedor tras. Direito	● CONFORME
4 - Torre do amortecedor tras. Esquerdo	● CONFORME
6 - Caixa de Roda Dianteira Direita	● CONFORME
8 - Caixa de Roda Dianteira Esquerda	● CONFORME
10 - Coluna Traseira Direita	● CONFORME
12 - Caixa de Ar Direito	● CONFORME
14 - Longarina traseira esquerda	● CONFORME
16 - Longarina traseira direita	● CONFORME
18 - Coluna central direita	● CONFORME
20 - Caixa de Ar Esquerdo	● CONFORME
22 - Assoalho Direito	● CONFORME
24 - Painei frontal superior	● CONFORME

Condição e Numeração do Chassi

- **Chassi.** Gravação sem vestígios aparentes de adulteração e dentro dos padrões do fabricante.



Condição e Numeração do Motor

- **Motor.** Numeração é a mesma que consta registrada nos bancos de dados dos órgãos competentes (BIN), sem vestígios de adulteração.





HODÔMETRO

HODÔMETRO

Veículo não possui histórico de quilometragem em nossas bases

(VIS) CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS

VIDRO DIANTEIRO (PARA-BRISA)

Vidro Identificado sem vestígios de polimento

VIDRO PORTA DIANTEIRA ESQUERDA

Vidro Identificado sem vestígios de polimento.

VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA

Vidro Identificado sem vestígios de polimento.

VIDRO PORTA DIANTEIRA DIREITA

Vidro Identificado sem vestígios de polimento.

VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA

Vidro Identificado sem vestígios de polimento.

VIDRO TRASEIRO(VIGIA)

Vidro Identificado sem vestígios de polimento.

(ETA) CONDIÇÃO DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI

DO BATENTE DA PORTA

Conforme, etiqueta em material de segurança, destrutível quando da tentativa de sua remoção conforme resolução.

ETIQUETA DO COMPARTIMENTO DO MOTOR

Conforme, etiqueta em material de segurança, destrutível quando da tentativa de sua remoção conforme resolução.

CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO

Câmbio

Item excluído de parecer

REGISTRO OU HISTÓRICO DE LEILÃO / SALVADO / SINISTRO / ROUBO / FURTO

REGISTRO OU HISTÓRICO DE LEILÃO / SALVADO / SINISTRO / ROUBO / FURTO

NÃO CONSTA HISTÓRICO DE OFERTA DE VENDA EM LEILÃO, ROUBO/FURTO, SINISTRO NAS BASES CONSULTADAS

CONSULTA

CONSULTA

Consultas publicas em foto na vistoria

CONCLUSÃO

Conclusão Final

CONFORME

GERAL

GERAL

Não nos responsabilizamos por modificações e/ou funcionamento de odômetro, motor, câmbio, airbag's, componentes elétricos e suspensão. Componentes plásticos ou ferrosos recobertos por "PPF" e/ou plotados não são emitidos pareceres referente a avaria ou análise de pintura, pareceres de pintura se restringem a sem vestígios de repintura, vestígios de massa e leia os campos de observação não emitimos pareceres referente a arranhados, mossas, amassados. Componentes estruturais analisados na vistoria consistem em partes fixadas através de soldas ou fundição no monobloco dos veículos assim constituídos e monobloco/longarinas assim como longarinas transversais geralmente encontradas em veículos utilitários, não é avaliado desalinhamento/avariação de carroceria ocasionada por torção. A vistoria cautelar não tem valor pericial ou laudo.

PLACA

Placa

Lacre/QR Code sem vestígios de violação/irregularidades.





Observações

Informações públicas obtidas do veículo: Este Veículo tem 1 autuação e não tem Multas.

IPVA Pago: 2026.


Taxa Licenciamento Paga: 2026.

Situação Licenciamento: VEICULO LICENCIADO PARA O ANO 2026.

Situação do Veículo: - AGENTE FINANCEIRO INFORMA QUE O FAVORECIDO QUITOU RESTRICAO FINANCEIRA.



Fotos



CRV



Hodômetro




PAINEL E MOTOR DO VEÍCULO EM FUNCIONAMENTO



NUMERAÇÃO DE CÂMBIO




IDENTIFICAÇÃO VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO



ETIQUETA ETA MOTOR

Fotos



ETIQUETA ETA COLUNA DE PORTA




IDENTIFICAÇÃO CINTO DE SEGURANÇA MOTORISTA



PONTA DE LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



PONTA DE LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA COM CAIXA DE RODA



ASSOALHO LADO ESQUERDO

Fotos



LATERAL ESQUERDA GUARNIÇÃO REMOVIDA



CAIXA DE AR LADO ESQUERDO



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA COM CAIXA DE RODA



LATERAL DIRETA GUARNIÇÃO REMOVIDA



CAIXA DE AR LADO DIREITO



ASSOALHO LADO DIREITO


Fotos



PONTA DE LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



PONTA DE LONGARINA TRASEIRA DIREITA



Placa



PAINEL TRASEIRO



LACRE DE PLACA/ QR CODE



AIRBAGS DE TETO LADO DIREITO

Fotos



AIRBAGS DE TETO LADO ESQUERDO



DIANTEIRA ESQUERDA



DIANTEIRA DIREITA




TRASEIRA ESQUERDA




TRASEIRA DIREITA

DETRAN 01





Fotos



SENAT




SEI



POLICIA RODOVIARIA FEDERAL




CND/PJ



CONSULTA PRO



IDENTIFICAÇÃO VIDRO TRASEIRO ESQUERDO



Fotos



IDENTIFICAÇÃO VIDRO PARABRISA TRASEIRO



IDENTIFICAÇÃO VIDRO TRASEIRO DIREITO



IDENTIFICAÇÃO VIDRO DIANTEIRO DIREITO



IDENTIFICAÇÃO VIDRO PARABRISA DIANTEIRO



COMPARTIMENTO DO MOTOR



CARTÃO CN

Fotos



PORTA MALAS GUARNIÇÃO REMOVIDA



FIXAÇÃO FOLHA DE TETO




ANALISE PINTURA CAPO



ANALISE PINTURA PARALAMA DIANTEIRO ESQUERDO



ANALISE PINTURA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA



ANALISE PINTURA PORTA TRASEIRA ESQUERDA

Fotos



ANALISE PINTURA LATERAL TRASEIRA ESQUERDA



ANALISE PINTUR



ANALISE PINTURA LATERAL TRASEIRA DIREITA



ANALISE PINTURA PORTA TRASEIRA DIREITA



ANALISE PINTURA PORTA DIANTEIRA DIREITA



ANALISE PINTURA PARALAMA DIANTEIRO DIREITO

Fotos



ANALISE PINTURA TETO




ETIQUETA ETA DA BATERIA



ETIQUETA DO FAROL DIANTEIRO ESQUERDO



ETIQUETA DO FAROL DIANTEIRO DIREITO



ETIQUETA VIN DA COLUNA CENTRAL DO LADO DIREITO




PLAQUETA DE FABRICAÇÃO VEÍCULO


Fotos



CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA



CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA



RESULTADO ENCONTRADO PARA:

MARCA/MODELO:

BMW/320I SPORT GP FLEX

0 IMPEDITIVOS DE CIRCULAÇÃO

ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO:

2022/2023

ORIGEM DE EMPLACAMENTO:

MINAS GERAIS

1 PONTO DE ALERTA

RESUMO DAS CONSULTAS

CRED AGREGADOS	CRED HIST RF	SISCSV	CRED GRAVAME 2	LEILÃO BASE COMERCIAL	LEILÃO PLUS	CRED IND. SINISTRO	SISCSV - SINISTRO
✓	✓	⚠	✓	✓	✓	✓	⚠

DADOS DO VEÍCULO

	COR: PRETA	TIPO: AUTOMOVEL
COMBUSTÍVEL: ALCOOL / GASOLINA	PROCEDÊNCIA: NACIONAL	

CRED AGREGADOS

ORIGEM EMPLACAMENTO: MINAS GERAIS	MUNICIPIO/UF: BELO HORIZONTE/MG
FABRICANTE: DESCONHECIDO	MARCA/MODELO: BMW/320I SPORT GP FLEX
ANO DE FABRICAÇÃO: 2022	ANO DO MODELO: 2023
TIPO: AUTOMOVEL	ESPÉCIE: PASSAGEIRO
CILINDRADA	POTÊNCIA
Nº DE EIXOS	EIXO TRASEIRO DIF:
CAPACIDADE DE CARGA:	SEGMENTO: NAO IDENTIFICADO
SUB SEGMENTO: NÃO IDENTIFICADO	PASSAGEIROS
SITUAÇÃO: CIRCULAÇÃO	COR: PRETA
COMBUSTÍVEL: ALCOOL / GASOLINA	Nº DO MOTOR (FABR)
Nº DO MOTOR ATUALIZADO: -	CAIXA DE CAMBIO:
MONTAGE	CARROCERIA/TIPO
PESO BRU	TERCEIRO EIXO:
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAC	RENAVAM:

CRED HIST RF

RESULTADO: NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

SEM RISCO

SISCSV

DADOS DO VEÍCULO

--	--

ANO FABRICAÇÃO: 2022	ANO MODELO: 2023
CM [REDACTED]	CN [REDACTED]
TIPO CARROCERIA CÓDIGO [REDACTED]	TIPO CARROCERIA: NÃO APLICAVEL
CATEGORIA CÓDIGO: PARTICULAR	CHASSI SÉRIE:
CILINDRADAS [REDACTED]	COMBUSTÍVEL CÓDIGO [REDACTED]
COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA	COR CÓDIGO [REDACTED]
COR: PRETA	ESPÉCIE: PASSAGEIRO
INDICADOR ALARME: NÃO	INDICADOR ROUBO/FURTO: NÃO
LOTAÇÃO [REDACTED]	MARCA/MODELO CÓDIGO [REDACTED]
MARCA/MODELO: BMW/320I SPORT GP FLEX	MUNICÍPIO EMPLACAMENTO CÓDIGO [REDACTED]
MUNICÍPIO EMPLACAMENTO: BELO HORIZONTE	QTD. EIXOS [REDACTED]
PE [REDACTED]	POTÊNCIA [REDACTED]
Nº IDENTIFICAÇÃO PROPRIETÁRIO [REDACTED]	SITUAÇÃO: EM CIRCULACAO
TIPO VEÍCULO CÓDIGO [REDACTED]	TIPO VEÍCULO: AUTOMOVEL
UF JURISDIÇÃO:	INDICADOR COMUNICAÇÃO DE VENDA: NÃO
INDICADOR LEILÃO: NÃO	INDICADOR MULTA RENAINF: NÃO
INDICADOR PENDÊNCIA EMISSÃO: NÃO	INDICADOR RECALL 1: NÃO
INDICADOR RECALL 2: NÃO	INDICADOR RECALL 3: NÃO
INDICADOR RECALL MONTADORA: NÃO	RESTRIÇÃO 1 CÓDIGO [REDACTED]
RESTRIÇÃO 1: ALIENACAO FIDUCIARIA	RESTRIÇÃO 2 CÓDIGO:
RESTRIÇÃO 2: SEM RESTRICAO	RESTRIÇÃO 3 CÓDIGO:
RESTRIÇÃO 3: SEM RESTRICAO	RESTRIÇÃO 4 CÓDIGO:
RESTRIÇÃO 4: SEM RESTRICAO	INDICADOR RESTRIÇÃO RENAJUD: NÃO
RESTRIÇÃO RFB INDICADOR:	RESTRIÇÃO RFB:
PROCEDÊNCIA: NACIONAL	INDICADOR OSTENTA PIV: NÃO
TIPO ARRENDATÁRIO CÓDIGO:	TIPO ARRENDATÁRIO:
Nº CARROCERIA:	REMARCAÇÃO CHASSI CÓDIGO:
REMARCAÇÃO CHASSI:	DATA EMISSÃO CRV: 23/07/2024
DATA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO:	ORGÃO RFB CÓDIGO:
ORGÃO RFB:	Nº EIXO AUXILIAR:
Nº EIXO TRASEIRO:	NATUREZA FATURADO:
UF FATURADO:	NATUREZA IMPORTADOR:
DESCRIÇÃO DOC IMPORTADOR:	PAÍS TRANSFERÊNCIA CÓDIGO:
PAÍS TRANSFERÊNCIA:	DOC PROPRIETÁRIO INDICADO TIPO:
DOC PROPRIETÁRIO INDICADO:	TIPO PROPRIETÁRIO CÓDIGO [REDACTED]
TIPO PROPRIETÁRIO: JURIDICA	NOME ARRENDATÁRIO:
Nº IDENTIFICAÇÃO ARRENDATÁRIO:	Nº CÂMBIO:
Nº DECLARAÇÃO IMPORTAÇÃO:	Nº ID FATURAMENTO:
Nº ID IMPORTADOR:	Nº MOTOR:
POSSUIDOR NOME [REDACTED]	POSSUIDOR DOCUM [REDACTED]
POSSUIDOR ORIGEM [REDACTED]	Nº DOC PROPRIETÁRIO:

NOME PROPRIETÁRIO: [REDACTED]

REGISTRO ADUANEIRO:

RENAVAM: [REDACTED]

USUÁRIO É PRINCIPAL CONDUTOR: NÃO

USUÁRIO É PRINCIPAL POSSUIDOR: NÃO

USUÁRIO FOI PRINCIPAL CONDUTOR: NÃO

PERMITE BAIXAR CRVL DIGITAL: NÃO



ATENÇÃO NA COMPRA

CRED GRAVAME 2

RESULTADO: GRAVAME NÃO CADASTRADO



SEM RISCO

LEILÃO BASE COMERCIAL

RESULTADO: REGISTROS NAO FORAM LOCALIZADOS



SEM RISCO

LEILÃO PLUS

RESULTADO: NENHUM REGISTRO LOCALIZADO



SEM RISCO

CRED IND. SINISTRO

RESULTADO: NADA CONSTA



SEM RISCO

 HISTÓRICO DA VISTORIA

DATA	KILOMETRAGEM	TIPO
01/06/2026	26220	VISTORIA CAUTELAR
TOTAL DE LAUDOS ENCONTRADOS: 1		

Estas informações são confidenciais e deverão ser utilizadas exclusivamente pelo consultante para sua orientação e prevenção de fraudes em suas transações comerciais, responsabilizando-se civil e criminalmente por danos que ocasionem a terceiros quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A nossa responsabilidade limita-se a transmitir fielmente as informações sobre veículos registrados em bases de dados públicas e privadas. As informações exibidas nesta consulta são as que encontram-se disponíveis na data e hora da consulta, podendo elas serem auditadas a qualquer momento, desde que solicitado judicialmente, cabendo ao consultante em caso de dúvida ou divergências, consultar diretamente o órgão competente. O consultante declara ter ciência de que todas as informações prestadas no corpo dessa consulta visam exclusivamente colaborar com o processo de averiguação e procedência do veículo. O levantamento das informações automotivas via consulta eletrônica jamais pode substituir a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas a qualquer tempo.

