

Data	21/08/2026	Marca/Modelo	I/M.BENZ AMGGLC43I/M..	Combustível	Gasolina
Placa		Município	Sao Paulo	Renavam	
Cor	Preta	Ano	2020	KM Atual	16.732
Chassi					

Chassi ✓ Encontra-se sem vestígios aparentes de adulteração	Motor ✓ Encontra-se sem vestígios aparentes de adulteração.
Placa ✓ Sem vestígios aparentemente de adulteração	Câmbio ✓ Encontra-se sem visualização suficiente para fotografia.
Etiqueta Online (ETA) ✓ As etiquetas on line encontram-se sem vestígios de violação.	Vidros / Condições ✓ Todos os vidros são originais
Vidros / Gravação Chassi ✓ Sem vestígios	Cinto de Segurança ✓ Sem vestígios

Leilão	✓	Sinistro	✓	Indício Sinistro	✓	Roubo / Furto	✓	Histórico RF	✓	Restrição ADM	✓
--------	---	----------	---	------------------	---	---------------	---	--------------	---	---------------	---


Chassi no Veículo	
-------------------	--

Assoalho	✓	Região Frontal	✓	Região Traseira	✓	Lateral Esquerda	✓
Teto	✓	Lateral Direita	✓	Longarinas Frontais	✓	Longarinas Traseiras	✓

Observação
-



Dianteira



Traseira



Cambio



Hodometro



Chassi




Motor



Placa



Cinto



Etiquetas



Para Brisa



Porta Malas




Cofre Motor



Torre Direita



Torre Esquerda



Longarina Dianteira Esquerda



Longarina Dianteira Direita



Longarina Traseira Esquerda



Longarina Traseira Direita



Coluna Frontal Esquerda



Coluna Central Esquerda



Coluna Traseira Esquerda



Coluna Frontal Direita




Coluna Central Direita



Coluna Traseira Direita



Assoalho Dianteiro Esquerdo



Assoalho Dianteiro Direito



Assoalho Traseiro Esquerdo



Assoalho Traseiro Direito




Teto Frontal



Teto Traseiro

Laudo de Pintura



Item 1	Para-Choque Frontal Não Se Aplica	Item 2	Para-Choque Traseiro Não Se Aplica	Item 3	Capo Não Consta Repintura
Item 4	Teto Não Consta Repintura	Item 5	Porta Malas Não Consta Repintura	Item 6	Paralama Dianteira Esquerda Não Consta Repintura
Item 7	Porta Dianteira Esquerda Não Consta Repintura	Item 8	Porta Traseira Esquerda Não Consta Repintura	Item 9	Lateral Traseira Esquerda Não Consta Repintura
Item 10	Lateral Traseira Direita Não Consta Repintura	Item 11	Porta Traseira Direita Não Consta Repintura	Item 12	Paralama Dianteira Direita Não Consta Repintura
Item 13	Porta Dianteira Direita Não Consta Repintura				

Unidades:

Santos, São Vicente, Praia Grande, Praia Grande -
Auto Shopping, Guarujá, Mongaguá, Cubatão



autenticavistorias

www.autenticavistorias.com.br

Laudo de Pintura



PARALAMA ESQUERDO



PORTA DIANTEIRA ESQUERDA



PORTA TRAS ESQUERDA



LATERAL ESQUERDA



LATERAL DIREITA



PORTA TRAS DIREITA



PORTA DIANTEIRA DIREITA



PARALAMA DIREITO



TAMPA TRASEIRA



TETO



CAPÔ

Informações Importantes

✓ Este laudo **não contempla** a verificação de **componentes mecânicos**, itens de acabamento interno nem o funcionamento de peças da suspensão — exceto a conferência de modificações no sistema de suspensão que exijam autorização do **DETRAN**, conforme **Resolução CONTRAN nº 916/22/08**.

✓ Também **não fazem parte** do escopo desta inspeção: **sistema de freio ABS, airbags, computador de bordo** e demais **sistemas eletrônicos embarcados**.

✓ **ATENÇÃO:** a quilometragem exibida neste laudo corresponde ao **registro fotográfico e ou digital do hodômetro** no momento da vistoria. A Autêntica Vistorias **não atesta a veracidade** da quilometragem real do veículo.

✓ Conforme **Resolução CONTRAN nº 922/22**, somente o **ITL** (Instituto Técnico Licenciado) ou o **ETP** (Estudo Técnico Preliminar) possuem competência legal para certificar, por meio de inspeção de segurança veicular, se um veículo com danos estruturais está apto a circular. A Autêntica Vistorias **limita-se a identificar e registrar** a existência de danos ou reparos e sua localização. As classificações utilizadas em nossos laudos são de **uso interno** e não constituem atestado de aptidão para circulação, comercialização ou depreciação do veículo.

A **Autêntica Vistoria** atua há mais de 17 anos no mercado de perícias e vistorias cautelares, com **certificação ISO 9001** e presença consolidada na Baixada Santista. Nossa vistoria abrange a análise estrutural do veículo, seus dados aparentes e a verificação completa dos **elementos de identificação** (chassi, motor, etiquetas e vidros).

A partir dos elementos de identificação levantados em nossa vistoria, realizamos a pesquisa do veículo em **bases de dados especializadas** para apurar histórico de **sinistros, leilão, roubo/furto** e **restrições administrativas**.

As consultas em bases de dados são executadas por **empresas parceiras homologadas** pela Autêntica Vistorias, cuja operação é **independente** da nossa.

Nosso compromisso é entregar o relatório mais completo e transparente possível sobre o veículo vistoriado. Contudo, determinadas informações podem estar indisponíveis nas bases de dados consultadas ou protegidas por **sigilo judicial**. Por essa razão, assumimos uma **obrigação de meio** — buscar o melhor resultado disponível — e não uma obrigação de resultado.

Em relação às **SEGURADORAS**: cada companhia adota seus próprios critérios de aceitação e precificação. Além das condições do veículo, fatores como **perfil do condutor, histórico de sinistralidade** e **região de circulação** podem influenciar a decisão da seguradora.

Recomendamos que, antes de adquirir um veículo, o comprador consulte sua seguradora sobre as regras de aceitação vigentes. **O TRABALHO DE LAUDO CAUTELAR REALIZADO PELA AUTÊNTICA VISTORIAS É INDEPENDENTE DAS COMPANHIAS DE SEGURO**, não sendo possível garantir a aceitação ou recusa do veículo por parte dessas empresas.