

**DADOS GERAIS:**

DATA: 03/08/2026 09:23:47

CLIENTE:

UNIDADE:

STATUS:

CONFORME

Nº DA VISTORIA:

VISTORIADOR:

**DADOS DO VEÍCULO:**

FABRICANTE/MARCA: M.A.

ANO FAB/MODELO: 2024/2025

PLACA:

Nº DO CHASSI NO VEÍC.:

Nº DO CHASSI NA BIN:

Nº DO CHASSI NO CRLV:

Nº DO CÂMBIO NO VEÍC.:

Nº DO CÂMBIO NA BIN:

MODELO/VERSÃO:

FORD

COR:

PRATA

CIDADE:

SAO CARLOS

Nº DO MOTOR NO VEÍC.:

Nº DO MOTOR NA BIN:

Nº DO MOTOR NO CRLV:

COMBUSTÍVEL:

DIESEL

KM:

13318

**100 - Condição da placa:**

101-Placa e tarjeta em conformidades (ok).

**200 - Condição da numeração do motor:**

201-Tipo de gravação dentro do padrão do fabricante

217-Numeração registrada na bin, coincide c/ a numeração que consta no motor.

**300 - Condição do número do chassi:**

308-Numeração dentro dos padrões do fabricante

310-Numeração é a mesma que consta cadastrada no bin

**400 - Condição do número do câmbio:**

409-Numeração obstruída/sem acesso (item excluído de parecer técnico)

**500 - Condições das etiquetas de identificação do chassi:****1 - Do compartimento do motor:**

501-Original

**2 - Do batente da porta:**

510-Original

**3 - Do assoalho:**

526-Não obrigatória

**600 - Condição da gravação do chassi nos vidros / vin:****1 - Vidro dianteiro (pára-brisa):**

605-Original/dentro do padrão

**2 - Vidro da porta dianteira esquerda:**

613-Original/dentro do padrão

**3 - Vidro da porta traseira esquerda:**

621-Original/dentro do padrão

**5 - Vidro traseiro (vigia):**

637-Original/dentro do padrão

**7 - Vidro da porta traseira direita:**

653-Original/dentro do padrão

**8 - Vidro da porta dianteira direita:**

661-Original/dentro do padrão

**700 - Condição da estrutura da carroceria:**

701-Não possui vestígio aparente de avaria, corte e/ou reparo significativo nas partes estruturais da carroceria.

**800 - Registro/histórico de leilão/sinistro/ ou roubo e furto:**

806-Nenhum registro encontrado.

**OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO:**

Não nos responsabilizamos pelas informações contidas e não contidas na pesquisa, em anexo, fornecida pela empresa MegaLaudo. As informações contidas no laudo cautelar e pesquisa, não estão sujeitas a decisão da comercialização do veículo, e isenta a Visão Total da mesma.

Não são analisados itens que necessitem de equipamentos especializados como freios ABS, Airbags, Parte mecânica e elétrica. Este laudo não se destina a verificar sinais de alagamento do veículo. NÃO ANALISADO PEÇAS DE REPOSIÇÃO.

**OBSERVAÇÕES GERAIS:**

Esta Vistoria trata-se da vistoria cautelar do veículo, possuindo caráter informativo da análise de itens, conforme padrões estabelecidos pelos fabricantes, NÃO substituindo em nenhuma hipótese a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. Cabe destacar que a unidade A17 VISTORIA VEICULAR LTDA não se responsabiliza por quaisquer modificações nos itens do veículo contemplados nesta vistoria, posteriores à realização desta Vistoria, cuja validade tem sua garantia certificada no momento da realização da vistoria. O resultado da Vistoriatécnica segue critérios de avaliação estabelecidos pela VISÃO TOTAL SÃO CARLOS, podendo sofrer alterações necessárias em determinado momento, sem prévia comunicação. As informações dos veículos, obtidas através de pesquisa via base de dados dos órgãos públicos e empresas privadas, são de responsabilidade da empresa fornecedora da pesquisa, cabendo à VISÃO TOTAL SÃO CARLOS apenas reiterar os dados cadastrados nas referidas bases de consulta. Ao receber esta Vistoria, o cliente fica ciente que as companhias de seguro possuem métodos e critérios próprios de avaliação do risco para aceitação ou não de veículos. Não obstante, o critério de avaliação da VISÃO TOTAL SÃO CARLOS, bem como o resultado final da vistoria, independe da aceitação ou não da seguradora.

Vistoriador

Auxiliar Conferente


Eu, PARTICULAR SÃO CARLOS declaro ter recebido o seguinte da: A17 VISTORIA VEICULAR LTDA e CNPJ: 54.518.288/0001-10 e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

DONA ALEXANDRINA, 160 - CEP:13.560-290 - SAO CARLOS




FOTOGRAFIAS DA VISTORIA:

DOC. DO VEÍCULO



HODÔMETRO KM



DIANTEIRA




DIANTEIRA DIREITA 90°



DIANTEIRA ESQUERDA 90°



GRAVAÇÃO DOS VIDROS



TRASEIRA ESQUERDA 90°



TRASEIRA



TRASEIRA DIREITA 90°



Vistoriador

Auxiliar Conferente

Eu, PARTICULAR SÃO CARLOS declaro ter recebido o seguinte da: A17 VISTORIA VEICULAR LTDA e CNPJ: 54.518.288/0001-10 e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

DONA ALEXANDRINA, 160 - CEP:13.560-290 - SAO CARLOS




## FOTOGRAFIAS DA VISTORIA

PLACA



LACRE DA PLACA



ETIQUETA VIS COLUNA




COLUNA DIANTEIRA DIREITA



COLUNA TRASEIRA DIREITA



COLUNA CENTRAL DIREITA



CHASSI



MOTOR



Vistoriador

Auxiliar Conferente


Eu, PARTICULAR SÃO CARLOS declaro ter recebido o seguinte da: A17 VISTORIA VEICULAR LTDA e CNPJ: 54.518.288/0001-10 e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

**DONA ALEXANDRINA, 160 - CEP:13.560-290 - SAO CARLOS**



FOTOGRAFIAS DA VISTORIA:

ETIQUETA VIS MOTOR




LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



COMPARTIMENTO DO MOTOR



Vistoriador

Auxiliar Conferente

Eu, PARTICULAR SÃO CARLOS declaro ter recebido o seguinte da: A17 VISTORIA VEICULAR LTDA e CNPJ: 54.518.288/0001-10 e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

DONA ALEXANDRINA, 160 - CEP:13.560-290 - SAO CARLOS



FOTOGRAFIAS DA VISTORIA

PAINEL TRASEIRO EXTERNO



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



CAIXA DE AR LADO DIREITO




LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



CAIXA DE AR LADO ESQUERDO




COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQUERDA



COLUNA CENTRAL ESQUERDA



Vistoriador

Auxiliar Conferente


Eu, PARTICULAR SÃO CARLOS declaro ter recebido o seguinte da: A17 VISTORIA VEICULAR LTDA e CNPJ: 54.518.288/0001-10 e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

**DONA ALEXANDRINA, 160 - CEP:13.560-290 - SAO CARLOS**



FOTOGRAFIAS DA VISTORIA

GRAVACAO PARA BRISA



Vistoriador


Auxiliar Conferente

Eu, PARTICULAR SÃO CARLOS declaro ter recebido o seguinte da: A17 VISTORIA VEICULAR LTDA e CNPJ: 54.518.288/0001-10 e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

DONA ALEXANDRINA, 160 - CEP:13.560-290 - SAO CARLOS



## ORIGINALIDADE DA PINTURA




Vistoriador

Auxiliar Conferente



## ORIGINALIDADE ESTRUTURAL



VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE

Vistoriador

Auxiliar Conferente