



DADOS GERAIS:

DATA:	14/08/2026 18:19:23	STATUS:	APROVADO
CLIENTE:			
UNIDADE:			

DADOS DO VEÍCULO:

FABRICANTE/MARCA:	BMW	MODELO/VERSÃO:	BMW/320I M SPORT FLEX
ANO FAB./MODELO:	2021/2022	COR:	AZUL
PLACA:		CIDADE:	SAO PAULO
Nº DO CHASSI NO VEÍC.:		Nº DO MOTOR NO VEÍC.:	
Nº DO CHASSI NA BIN:		Nº DO MOTOR NA BIN:	
Nº DO CHASSI NO CRLV:		Nº DO MOTOR NO CRLV:	
Nº DO CÂMBIO NO VEÍC.:		COMBUSTÍVEL:	ALCOOL/GASOLINA
Nº DO CÂMBIO NA BIN:		KM:	26519

100 - Condição da placa:

101-Placa e tarjeta em conformidades (ok).

200 - Condição da numeração do motor:

217-Numeração registrada na bin, coincide c/ a numeração que consta no motor.

300 - Condição do número do chassi:

310-Numeração é a mesma que consta cadastrada no bin

500 - Condições das etiquetas de identificação do chassi:

1 - Do compartimento do motor:

501-Original

2 - Do batente da porta:

510-Original

3 - Do assoalho:

526-Não obrigatória

600 - Condição da gravação do chassi nos vidros / vin:

1 - Vidro dianteiro (pára-brisa):

604-Não original/outro tipo

2 - Vidro da porta dianteira esquerda:

612-Não original/outro tipo

3 - Vidro da porta traseira esquerda:

620-Não original/outro tipo

5 - Vidro traseiro (vigia):

636-Não original/outro tipo

7 - Vidro da porta traseira direita:

652-Não original/outro tipo

8 - Vidro da porta dianteira direita:

660-Não original/outro tipo

800 - Registro/histórico de leilão/sinistro/ ou roubo e furto:

806-Nenhum registro encontrado.

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO:

VEICULO BLINDADO

OBSERVAÇÕES GERAIS:

Esta Vistoria trata-se da vistoria cautelar do veículo, possuindo caráter informativo da análise de itens, conforme padrões estabelecidos pelos fabricantes, NÃO substituindo em nenhuma hipótese a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. Cabe destacar que a unidade não se responsabiliza por quaisquer modificações nos itens do veículo contemplados nesta vistoria, posteriores à realização desta Vistoria, cuja validade tem sua garantia certificada no momento da realização da vistoria. O resultado da Vistoriatécnica segue critérios de avaliação estabelecidos pelo [redacted] podendo sofrer alterações necessárias em determinado momento, sem prévia comunicação. As informações dos veículos, obtidas através de pesquisa via base de dados dos órgãos públicos e empresas privadas, são de responsabilidade da empresa fornecedora da pesquisa, cabendo à [redacted] apenas reter os dados cadastrados nas referidas bases de consulta. Ao receber esta Vistoria, o cliente fica ciente que as companhias de seguro possuem métodos e critérios próprios de avaliação do risco para aceitação ou não de veículos. Não obstante, o critério de avaliação da [redacted] tem como o resultado final da vistoria, independente da aceitação ou não da seguradora.



APROVADO

FOTOGRAFIAS DA VISTORIA

DIANTEIRA




TRASEIRA




CHASSI



MOTOR




COLUNA_DIANTEIRA_ESQUERDA




COLUNA_TRASEIRA_DIREITA




COLUNA_DIANTEIRA_DIREITA



COLUNA_TRASEIRA_ESQUERDA



COMPARTIMENTO DO MOTOR





APROVADO

FOTOGRAFIAS DA VISTORIA


LACRE



HODÔMETRO



ETIQUETA_VIS_COLUNA



ETIQUETA_VIS_MOTOR



LONGARINA_DIANTEIRA_ESQUERDA



LONGARINA_DIANTEIRA_DIREITA




LONGARINA_TRASEIRA_ESQUERDA



LONGARINA_TRASEIRA_DIREITA



DIANTEIRA





APROVADO

FOTOGRAFIAS DA VISTORIA:

DIANTEIRA



TORRE DO AMORTECEDOR



TORRE DO AMORTECEDOR



TRASEIRA




TRASEIRA



GRAVAÇÃO DO VIDRO




GRAVAÇÃO DO VIDRO



GRAVAÇÃO DO VIDRO



GRAVAÇÃO DO VIDRO





APROVADO

FOTOGRAFIAS DA VISTORIA:

GRAVAÇÃO DO VIDRO



GRAVAÇÃO DO VIDRO




EXTRA




EXTRA




EXTRA



CAIXA_AR_ESQUERDA




CAIXA_AR_DIREITA






ORIGINALIDADE DA PINTURA

VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE





ORIGINALIDADE ESTRUTURAL



VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE