

**DADOS GERAIS:**

DATA:	25/08/2026 14:33:05	STATUS:	APROVADO
CLIENTE:		Nº DA VISTORIA:	
UNIDADE:		VISTORIADOR:	

DADOS DO VEÍCULO:

FABRICANTE/MARCA:	M.BENZ	MODELO/VERSÃO:	I/M.BENZ AMG CLA35 4M
ANO FAB./MODELO:	2023/2024	COR:	PRETA
PLACA:		CIDADE:	
Nº DO CHASSI NO VEÍC.:		Nº DO MOTOR NO VEÍC.:	
Nº DO CHASSI NA BIN:		Nº DO MOTOR NA BIN:	
Nº DO CHASSI NO CRLV:		Nº DO MOTOR NO CRLV:	
Nº DO CÂMBIO NO VEÍC.:		COMBUSTÍVEL:	GASOLINA/ELETRICO
Nº DO CÂMBIO NA BIN:		KM:	

100 - Condição da placa:

101-Placa e tarjeta em conformidades (ok).

200 - Condição da numeração do motor:

201-Tipo de gravação dentro do padrão do fabricante

216-Numeração obstruída sem acesso (item excluído de aparecer).

300 - Condição do número do chassi:

308-Numeração dentro dos padrões do fabricante

310-Numeração é a mesma que consta cadastrada no bin

400 - Condição do número do câmbio:

409-Numeração obstruída/sem acesso (item excluído de parecer técnico)

500 - Condições das etiquetas de identificação do chassi:**1 - Do compartimento do motor:**

501-Original

2 - Do batente da porta:

510-Original

3 - Do assoalho:

526-Não obrigatória

600 - Condição da gravação do chassi nos vidros / vin:**1 - Vidro dianteiro (para-brisa):**

605-Original/dentro do padrão

2 - Vidro da porta dianteira esquerda:

613-Original/dentro do padrão

3 - Vidro da porta traseira esquerda:

621-Original/dentro do padrão

5 - Vidro traseiro (vigia):

637-Original/dentro do padrão

7 - Vidro da porta traseira direita:

653-Original/dentro do padrão

8 - Vidro da porta dianteira direita:

661-Original/dentro do padrão

700 - Condição da estrutura da carroçaria:

701-Não possui vestígio aparente de avaria, corte e/ou reparo significativo nas partes estruturais da carroçaria.

800 - Registro/histórico de leilão/sinistro/ ou roubo e furto:

806-Nenhum registro encontrado.

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO:

Não nos responsabilizamos pelas informações contidas e não contidas na pesquisa, em anexo, fornecida pela empresa Mega Laudo. As informações contidas no laudo cautelar e pesquisa, não estão sujeitas a decisão da comercialização do veículo, e isenta a Visão Total de mesma. Não são analisados itens que necessitem de equipamentos especializados como freios ABS, Airbags, Parte mecânica e elétrica. Este laudo não se destina a verificar sinais de alagamento do veículo.

OBSERVAÇÕES GERAIS:


Esta Vistoria trata-se da vistoria cautelar do veículo, possuindo caráter informativo da análise de itens, conforme padrões estabelecidos pelos fabricantes, NÃO substituindo em nenhuma hipótese a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. Cabe destacar que a unidade se responsabiliza por quaisquer modificações nos itens do veículo contemplados nesta vistoria, posteriores à realização desta Vistoria, cuja validade tem sua garantia certificada no momento da realização da vistoria. O resultado da Vistoria técnica segue critérios de avaliação estabelecidos pelo Instituto de Criminalística, podendo sofrer alterações necessárias em determinado momento, sem prévia comunicação. As informações dos veículos, obtidas através de pesquisa via base de dados dos órgãos públicos e empresas privadas, são de responsabilidade da empresa fornecedora da pesquisa, cabendo apenas reiterar os dados cadastrados nas referidas bases de consulta. Ao receber esta Vistoria, o cliente fica ciente que as companhias de seguro possuem métodos e critérios próprios de avaliação do risco para aceitação ou não de veículos. Não obstante, o critério de avaliação bem como o resultado final da vistoria, independe da aceitação ou não da seguradora.



APROVADO

FOTOGRAFIAS DA VISTORIA:

TRASEIRA




TRASEIRA ESQUERDA 90°



TRASEIRA DIREITA 90°



DIANTEIRA



PAINEL TRASEIRO INTERNO



LACRE DA PLACA




DIANTEIRA ESQUERDA 90°



DIANTEIRA DIREITA 90°



COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA






FOTOGRAFIAS DA VISTORIA

GRAVAÇÃO DOS VIDROS




COLUNA TRASEIRA ESQUERDA



CAIXA DE AR LADO ESQUERDO



COLUNA CENTRAL ESQUERDA



CAIXA DE AR LADO DIREITO



COLUNA CENTRAL DIREITA



ETIQUETA VIS COLUNA



COLUNA TRASEIRA DIREITA



COLUNA DIANTEIRA DIREITA






APROVADO

FOTOGRAFIAS DA VISTORIA

MOTOR




ETIQUETA VIS MOTOR



CHASSI



PAINEL TRASEIRO EXTERNO



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



CAIXA DE ESTEPE



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA




LONGARINA TRASEIRA DIREITA





ORIGINALIDADE DA PINTURA




VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE



APROVADO

ORIGINALIDADE ESTRUTURAL



VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE