

**DADOS GERAIS:**

DATA:	14/08/2026 18:39:01	STATUS:	APROVADO
CLIENTE:			
UNIDADE:			

DADOS DO VEÍCULO:

FABRICANTE/MARCA:	BMW	MODELO/VERSÃO:	BMW/320I
ANO FAB/MODELO:	2020/2020	COR:	BRANCA
PLACA:		CIDADE:	SAO JOAO DE MERITI
Nº DO CHASSI NO VEÍC.:		Nº DO MOTOR NO VEÍC.:	
Nº DO CHASSI NA BIN:		Nº DO MOTOR NA BIN:	
Nº DO CHASSI NO CRLV:		Nº DO MOTOR NO CRLV:	
Nº DO CÂMBIO NO VEÍC.:		COMBUSTÍVEL:	GASOLINA
Nº DO CÂMBIO NA BIN:		KM:	69287

100 - Condição da placa:

101-Placa e tarjeta em conformidades (ok).

200 - Condição da numeração do motor:

217-Numeração registrada na bin, coincide c/ a numeração que consta no motor.

300 - Condição do número do chassi:

310-Numeração é a mesma que consta cadastrada no bin

400 - Condição do número do câmbio:

409-Numeração obstruída/sem acesso (item excluído de parecer técnico)

500 - Condições das etiquetas de identificação do chassi:**1 - Do compartimento do motor:**

501-Original

2 - Do batente da porta:

510-Original

3 - Do assoalho:

526-Não obrigatória

600 - Condição da gravação do chassi nos vidros / vin:**1 - Vidro dianteiro (para-brisa):**

604-Não original/outro tipo

2 - Vidro da porta dianteira esquerda:

612-Não original/outro tipo

3 - Vidro da porta traseira esquerda:

620-Não original/outro tipo

5 - Vidro traseiro (vigia):

636-Não original/outro tipo

7 - Vidro da porta traseira direita:

652-Não original/outro tipo

8 - Vidro da porta dianteira direita:

660-Não original/outro tipo

800 - Registro/histórico de leilão/sinistro/ ou roubo e furto:

806-Nenhum registro encontrado.

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO:

VEICULO BLINDADO

OBSERVAÇÕES GERAIS:

Esta Vistoria trata-se da vistoria cautelar do veículo, possuindo caráter informativo da análise de itens, conforme padrões estabelecidos pelos fabricantes, NÃO substituindo em nenhuma hipótese a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. Cabe destacar que a unidade se responsabiliza por quaisquer modificações nos itens do veículo contemplados nesta vistoria, posteriores à realização desta Vistoria, cuja validade tem sua garantia certificada no momento da realização da vistoria. O resultado da Vistoriatécnica segue critérios de avaliação estabelecidos pelo Instituto de Criminalística, podendo sofrer alterações necessárias em determinado momento, sem prévia comunicação. As informações dos veículos, obtidas através de pesquisa via base de dados dos órgãos públicos e empresas privadas, são de responsabilidade da empresa fornecedora da pesquisa, cabendo à Vistoria apenas reter os dados cadastrados nas referidas bases de consulta. Ao receber esta Vistoria, o cliente fica ciente que as companhias de seguro possuem métodos e critérios próprios de avaliação do risco para aceitação ou não de veículos. Não obstante, o critério de avaliação da Vistoria em como o resultado final da vistoria, independe da aceitação ou não da seguradora.



APROVADO

FOTOGRAFIAS DA VISTORIA


DIANTEIRA




TRASEIRA



MOTOR



CHASSI



LACRE



HODÔMETRO



ETIQUETA_VIS_COLUNA



GRAVAÇÃO DE VIDRO



GRAVAÇÃO DE VIDRO





APROVADO

FOTOGRAFIAS DA VISTORIA:

GRAVAÇÃO DE VIDRO




GRAVAÇÃO DE VIDRO



GRAVAÇÃO DE VIDRO



GRAVAÇÃO DE VIDRO



DIANTEIRA




TRASEIRA




PLACA



LONGARINA_DIANTEIRA_ESQUERDA



LONGARINA_DIANTEIRA_DIREITA





APROVADO


FOTOGRAFIAS DA VISTORIA

LONGARINA_TRASEIRA_ESQUERDA



EXTRA

LONGARINA_TRASEIRA_DIREITA






EXTRA

COMPARTIMENTO DO MOTOR



EXTRA






ORIGINALIDADE DA PINTURA

VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE





ORIGINALIDADE ESTRUTURAL



VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE