

DF CAUTELAR

DF CAUTELAR QUALITY

APROVADO



DF CAUTELAR QUALITY



DF VISTORIAS
ID Laudo: [REDACTED]



Placa: [REDACTED] Cor: **Azul**

Ano de fabricação: **2021**

Data da vistoria: **03/12/2025**

UF: **DF**

Capacidade:

Ano do modelo: **2022**

Fabricante: **BMW**

Modelo: **BMW 320i**
Documento Identificado/Cadastrado: **Alcool / Gasolina 42354**

Renavam:

Câmbio:

Motor: [REDACTED]

Assinatura: [REDACTED] Vistoriador: [REDACTED]

Unidade: **Brasília**

Dados do solicitante:

QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A - 72.653.009/0001-

Dados do proprietário:

QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A - 72.653.009/0001-02

Conclusão gráfica



Estrutura (26 itens verificados)

- Painel Corta Fogo
- Coluna Central Esquerda
- Longarina Dianteira Direita
- Longarina Dianteira Esquerda
- Longarina Traseira Direita
- Longarina Traseira Esquerda
- Coluna Dianteira Direita



Frente




Traseira



Análise e Originalidade de Estrutura e Agregados

Observações Estrutura



a	Análise
Painel corta-fogo	● ORIGINAL
Longarina dianteira direita	● ORIGINAL
Longarina traseira direita	● ORIGINAL
Coluna Dianteira Direita	● ORIGINAL
Coluna central direita	● ORIGINAL
Painel frontal inferior	● ORIGINAL
Caixa de Ar Esquerdo	● ORIGINAL
Torre de amortecedor diant. Esquerdo	● ORIGINAL
Torre do amortecedor tras. Esquerdo	● 461 - ORIGINAL
Coluna Traseira Esquerda	● ORIGINAL
Caixa de Roda Dianteira Direita	● 417 - ORIGINAL
Caixa de Roda Traseira Direita	● 400 - ORIGINAL
Assoalho Direito	● 408 - ORIGINAL

Peça	Análise
2 - Coluna central esquerda	● ORIGINAL
4 - Longarina dianteira esquerda	● ORIGINAL
6 - Longarina traseira esquerda	● ORIGINAL
8 - Coluna Dianteira Esquerda	● ORIGINAL
10 - Caixa de Ar Direito	● ORIGINAL
12 - Painel traseiro	● ORIGINAL
14 - Torre de amortecedor diant. Direito	● ORIGINAL
16 - Torre de amortecedor tras. Direito	● 470 - ORIGINAL
18 - Coluna Traseira Direita	● ORIGINAL
20 - Caixa de estepe	● 425 - ORIGINAL
22 - Caixa de Roda Dianteira Esquerda	● 434 - ORIGINAL
24 - Caixa de Roda Traseira Esquerda	● 443 - ORIGINAL
26 - Assoalho Esquerdo	● 470 - ORIGINAL

Condição e Numeração do Chassi

° do chassi (Base Nacional BIN)

N° do chassi (Veículo)

● Chassi- ORIGINAL DENTRO DOS PADRÕES




Condição e Numeração do Motor

° do motor (Base Nacional BIN)

N° do motor (Veículo)

● Motor- ORIGINAL DENTRO DOS PADRÕES





CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO

Câmbio

✓ - OBSTRUÍDA

(ETA) CONDIÇÃO DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI

DO BATENTE DA PORTA

✓ - Original/Dentro dos padrões do fabricante.

ETIQUETA DO ASSOALHO

✓ - NÃO OBRIGATÓRIA

ETIQUETA DO COMPARTIMENTO DO MOTOR

✓ - Original/Dentro dos padrões do fabricante.

(VIS) CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS

VIDRO DIANTEIRO (PARA-BRISA)

✓ - Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO PORTA DIANTEIRA DIREITA

✓ - Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO PORTA DIANTEIRA ESQUERDA

✓ - Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA

✓ - Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO TRASEIRO(VIGIA)

✓ - Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA

✓ - Original/Dentro dos padrões do fabricante.

PLACA

Placa

✓ - ORIGINAL DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

REGISTRO OU HISTÓRICO DE LEILÃO / SALVADO / SINISTRO / ROUBO / FURTO

REGISTRO OU HISTÓRICO DE LEILÃO / SALVADO / SINISTRO / ROUBO / FURTO

✓ - SERVIÇO NÃO CONTRADO

Condição estrutural da carroceria

Carroceria

- ORIGINAL DENTRO DOS PADRÕES

HODÔMETRO

HODÔMETRO

✓ - REGISTRO FOTOGRAFICO DO HODÔMETRO

AR CONDICIONADO / VENTILAÇÃO

VENTILAÇÃO

✓ - OK



CONCLUSÃO


Conclusão Final

✓ - APROVADO

Observações

ERVIÇO DE PESQUISA NÃO CONTRATADO.

Fotos



Fotos



TORRE DO AMORTECEDOR L.E



ETA MOTOR




LONGARINA DIANTEIRA L.E



LONGARINA DIANTEIRA L.D



PAINEL INTERNO



Hodômetro

Total 42354 km

COMI

Fotos



Fotos



Fotos



QUADRO DA PORTA DIANTEIRA L.E SEM BORRACHA




QUADRO DA PORTA TRASEIRA L.D SEM BORRACHA




QUADRO DA PORTA TRASEIRA L.E SEM BORRACHA



QUADRO DA PORTA DIANTEIRA L.D SEM BORRACHA



PNEU DIAN/ L.E



PNEU TRAS/L.E



Fotos





CERTIFICADO

DF CAUTELAR QUALITY

Prezado cliente, você acaba de contratar um laudo de DF CAUTELAR QUALITY emitido pela DF VISTORIAS.

Esta é a garantia de procedência de seu veículo, onde foram analisados e aprovado podendo analisar os status de cada item no laudo emitido junto com este certificado (certificação como codificação do chassi, numeração do motor, etiquetas de identificação, análise da presença de danos estruturais, histórico de leilão, sinistro entre outros.

Data da vistoria: 03/12/2025 | N° da vistoria: [REDACTED]

Marca/modelo: BMW/Não Identificado/Cadastrado | Placa: [REDACTED]

Razão Social: DF VISTORIAS LTDA

Endereço: Q SIG QUADRA 1 LOTES 355 E, 365 - ZONA INDUSTRIAL, Brasília, DF



Este certificado de procedência não contempla a verificação das funcionalidades mecânicas do motor e/ou cambio e seus acessórios, do veículo estorinado.



