

SITUAÇÃO GERAL

APROVADO

APRESENTAÇÃO



DADOS GERAIS

NO. LAUDO:	[REDACTED]
DATA DE VISTORIA:	28/05/2026 12:54
UNIDADE:	[REDACTED]
PRESTADOR DE SERVIÇO:	[REDACTED]
CNPJ:	[REDACTED]
CLIENTE CONTRATANTE:	[REDACTED]

DADOS GERAIS DO VEÍCULO

MARCA:	FIAT
MODELO:	MOBI LIKE
COR:	PRATA
ANO FABRICAÇÃO:	2025
ANO MODELO:	2025
PLACA:	[REDACTED]
RENAVAM:	[REDACTED]
KM:	62696
COMBUSTÍVEL:	FLEX

RESUMO DE STATUS

OK CONST.(ESTÉTICA FRONTAL)	VERIFICA AS CONDIÇÕES ESTÉTICAS DA REGIÃO FRONTAL DO VEÍCULO.
OK CONST.(LAT. ESQ E DIR.)	VERIFICA AS CONDIÇÕES ESTÉTICAS DAS LATERAIS ESQUERA E DIREITA.
OK CONST.(INTERIOR E OUTROS)	VERIFICA AS CONDIÇÕES ESTÉTICAS DO INTERIOR E OUTROS DETALHES DO VEÍCULO.
! PNEUS VEÍCULOS LEVES	VERIFICA AS CONDIÇÕES DA BANDA DE RODAGEM DOS PNEUS E DO ESTEPE
OK TESTE FUNCIONAL/ACESSÓRIOS	S TESTE BÁSICO E PRESENÇA DE DETERMINADOS ITENS E ACESSÓRIOS.
OK ESTRUTURA VEICULAR	ANALISA, NAS PARTES VISÍVEIS, AS CONDIÇÕES DOS PRINCIPAIS PONTOS ESTRUTURAIS DA CARROCERIA, TRAZENDO POSSÍVEIS INDICAÇÕES DE REPAROS.

CONST.(ESTÉTICA FRONTAL)

• ESTÉTICA - FRENTE	
PARACHOQUE DIANT. :	BOAS CONDIÇÕES
CAPÔ :	BOAS CONDIÇÕES
GRADE DIANT. :	BOAS CONDIÇÕES
CONJUNTO FARÓIS PRINCIPAIS DIANT. :	BOAS CONDIÇÕES

FARÓIS AUXILIARES DIANT. (MILHA) :

NÃO POSSUI

CONST.(LAT. ESQ E DIR.)

• ESTÉTICA - LAT ESQ

PARALAMA DIANT. ESQ. : BOAS CONDIÇÕES

COLONAS DIANT. ESQ. (ARCO EXTERNO) : BOAS CONDIÇÕES

PORTA DIANT. ESQ. : BOAS CONDIÇÕES

PORTA TRAS. ESQ. : BOAS CONDIÇÕES

LATERAL TRAS. ESQ. : BOAS CONDIÇÕES

RETROVISOR EXT. ESQ. : BOAS CONDIÇÕES

SOLEIRA ESQ. : BOAS CONDIÇÕES

• ESTÉTICA - LAT DIR

PARALAMA DIANT. DIR. : BOAS CONDIÇÕES

COLONAS DIANT. DIR. (ARCO EXTERNO) : BOAS CONDIÇÕES

PORTA DIANT. DIR. : BOAS CONDIÇÕES

PORTA TRAS. DIR. : BOAS CONDIÇÕES

LATERAL TRAS. DIR. : BOAS CONDIÇÕES

RETROVISOR EXT. DIR. : BOAS CONDIÇÕES

SOLEIRA DIR. : BOAS CONDIÇÕES

CONST.(INTERIOR E OUTROS)

• ESTÉTICA - INTERIOR

BANCOS DIANTEIROS: BOAS CONDIÇÕES

BANCO TRASEIRO: BOAS CONDIÇÕES

FORRO DO TETO : BOAS CONDIÇÕES

DIFUSOR DO AC/VENTILADOR : BOAS CONDIÇÕES

PORTA OBJETOS CENTRAL : BOAS CONDIÇÕES

• ESTÉTICA - OUTROS

TAMPA PORTAMALAS : BOAS CONDIÇÕES

PARACHOQUE TRAS. : BOAS CONDIÇÕES

REGIÃO DO TETO : BOAS CONDIÇÕES

CONJUNTO LANTERNAS TRAS. : BOAS CONDIÇÕES

PNEUS VEÍCULOS LEVES

• CONDIÇÕES DOS PNEUS (BANDA DE RODAGEM)

PNEU DIANTEIRO DIREITO : DESGASTADO OU DANIFICADO (OU TWI MENOR QUE 1,6 MM)

PNEU DIANTEIRO ESQUERDO : DESGASTADO OU DANIFICADO (OU TWI MENOR QUE 1,6 MM)

PNEU TRASEIRO ESQUERDO : DESGASTADO OU DANIFICADO (OU TWI MENOR QUE 1,6 MM)

PNEU TRASEIRO DIREITO : DESGASTADO OU DANIFICADO (OU TWI MENOR QUE 1,6 MM)

PNEU ESTEPE : DESGASTADO OU DANIFICADO (OU TWI MENOR QUE 1,6 MM)

TESTE FUNCIONAL/ACESSÓRIOS

• TESTE FUNCIONAL/ACESSÓRIOS V2

FUNCIONAMENTO DO VEÍCULO. : FUNCIONAL

PAINEL DE INSTRUMENTOS LIGADO (FOTO). : FUNCIONAL

CENTRAL MULT/RÁDIO. : FUNCIONAL

VOLANTE. : INTEIRO

PAINEL LADO DIREITO. :	INTEIRO
AR CONDICIONADO. :	FUNCIONAL
ABERTURA DO TETO SOLAR. :	NÃO POSSUI
MECANISMO DE ABERT. E FECHAM. DOS VIDROS ELÉTRICOS.:	FUNCIONAL
RETROVISORES ELÉTRICOS. :	NÃO POSSUI
LIMPADOR DO VIDRO DIANTEIRO. :	FUNCIONAL
LIMPADOR DO VIDRO TRASEIRO. :	FUNCIONAL
POSSUI MANUAL DO VEÍCULO NO ATO DA VISTORIA. :	NÃO
FOI APRESENTADA CHAVE RESERVA NO ATO DA VISTORIA. :	NÃO
CHAVE DE RODA/MACACO. :	POSSUI
TRIANGULO. :	POSSUI
ANTENA. :	POSSUI
TAPETES. :	POSSUI
CAPOTA (VEÍCULOS COM CAÇAMBA). :	NÃO POSSUI
PROTETOR DE CAÇAMBA. :	NÃO POSSUI

ESTRUTURA VEICULAR

• ESTRUTURA VEICULAR - DIANTEIRA

LONGARINA DIANTEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTES
LONGARINA DIANTEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTES
TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTES
TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTES
PAINEL CORTA FOGO. :	SEM AVARIAS APARENTES
PAINEL DIANT. INF./SUP. OU ALMA DO PARACHOQUE:	SEM AVARIAS APARENTES
CRASHBOX (PARAFUSADO) . :	SEM AVARIAS APARENTES
CRASHBOX/QUADRO DO RADIADOR (SOLDADO) . :	SEM AVARIAS APARENTES
PARALAMA INT. DIANTEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTES
PARALAMA INT. DIANTEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTES

• ESTRUTURA VEICULAR - TRASEIRA

LONGARINA TRASEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTES
LONGARINA TRASEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTES
CAIXA DE RODA TRASEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTES
CAIXA DE RODA TRASEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTES
PAINEL TRASEIRO. :	SEM AVARIAS APARENTES
CONDIÇÕES DA CAÇAMBA (COMPART. DE CARGA) . :	NÃO APLICADO
PAINEL TRAS. DA CABINE (SEPARAÇÃO CAÇAMBA):	NÃO APLICADO

• ESTRUTURA VEICULAR - LATERAIS

FOLHA LAT. TRASEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTES
FOLHA LAT. TRASEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTES
CAIXA DE AR DIREITA. :	AMASSADO/AVARIADO
CAIXA DE AR ESQUERDA. :	SEM AVARIAS APARENTES
COLUNA ESQ. (A) . :	SEM AVARIAS APARENTES
COLUNA ESQ. (B) . :	SEM AVARIAS APARENTES
COLUNA ESQ. (C) . :	SEM AVARIAS APARENTES
COLUNA DIR. (A) . :	SEM AVARIAS APARENTES
COLUNA DIR. (B) . :	SEM AVARIAS APARENTES
COLUNA DIR. (C) . :	SEM AVARIAS APARENTES

• ESTRUTURA VEICULAR - OUTROS

ASSOALHO DO MONOBLOCO (HABITÁCULO, ÁREA VISÍVEL) . :	SEM AVARIAS APARENTES (ÁREA VISÍVEL)
ASSOALHO DO PORTAMALAS / CAÇAMBA . :	SEM AVARIAS APARENTES (ÁREA VISÍVEL)
CAIXA DE ESTEPE(DIVISÃO ASSOALHO DO PORTAMALAS):	SEM AVARIAS APARENTES
ALONGAMENTO DE CHASSI (PESADOS) . :	NÃO APLICADO
ESTRUTURA DO TETO. :	SEM AVARIAS APARENTES (ÁREA VISÍVEL)

FOLHA DO TETO . :

SEM AVARIAS APARENTES (ÁREA VISÍVEL)

MÓDULO DE VÍDEO



CLIQUE AQUI PARA ABRIR O VÍDEO

OBSERVAÇÃO

CAIXA DE AR DIREITA AVARIADA. APROVADO.

OBSERVAÇÕES GERAIS

- A VISTORIA DE CONSTATAÇÃO NÃO SUBSTITUI OUTROS SERVIÇOS DE VISTORIA REALIZADOS PELA SUPER VISÃO. TEM COMO FINALIDADE REGISTRAR AS CONDIÇÕES DO VEÍCULO NO EXATO MOMENTO DA VISTORIA, RESPEITADO O ESCOPO DO RESPECTIVO SERVIÇO CONTRATADO, QUE SÃO APENAS OS ITENS INDICADOS NO PRESENTE LAUDO DE VISTORIA DE CONSTATAÇÃO, DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS EM CADA UM DELES, NÃO ABRAGENDO OUTROS ITENS NÃO INDICADOS NO PRESENTE LAUDO;
- ATENÇÃO: NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR QUALQUER MODIFICAÇÃO POSTERIOR A DATA/HORA DA VISTORIA. A SUPER VISÃO REALIZA REGISTROS FOTOGRÁFICOS QUE SÃO DISPONIBILIZADOS NO RELATÓRIO FINAL (LAUDO);
- A AVALIAÇÃO FUNCIONAL/ACESSÓRIOS NÃO SE TRATA DE AVALIAÇÃO MECÂNICA. SÃO REALIZADOS TESTES BÁSICOS APENAS NOS ITENS DESCRITOS NO PRESENTE LAUDO. OS RESULTADOS APONTAM AS CONDIÇÕES NO MOMENTO DA VISTORIA VEICULAR, NÃO SENDO REALIZADO NENHUM TESTE ELETRÔNICO/MECÂNICO. ALÉM DO FUNCIONAMENTO INICIAL DOS ITENS. PARA MELHOR ANÁLISE RECOMENDAMOS QUE O VEÍCULO SEJA SUBMETIDO PARA ANÁLISE ESPECIALIZADA, INCLUINDO ANÁLISE DO FUNCIONAMENTO DO AR CONDICIONADO;
- A VISTORIA DOS PNEUS SE LIMITA A APONTAR AS CONDIÇÕES DA BANDA DE RODAGEM E O REGISTRO DOS PNEUS E RODAS E DE SUAS CONDIÇÕES ATRAVÉS DE FOTOGRAFIAS. NÃO VERIFICAMOS VÍCIOS OU DEFEITOS NAS SEÇÕES DOS PNEUS;
- AIRBAG: A SUPER VISÃO NÃO VALIDA A EXISTÊNCIA OU O FUNCIONAMENTO DAS BOLSAS DE AIRBAG NO VEÍCULO, APENAS REGISTRA FOTOS DO VOLANTE E DO PAINEL. SUGERIMOS QUE O INTERESSADO CONSULTE UM MECÂNICO ESPECIALIZADO, SE NECESSÁRIO;
- NA VALIDAÇÃO DAS CONDIÇÕES ESTÉTICAS, SÃO VALIDADOS OS ITENS VISÍVEIS, NÃO SENDO POSSÍVEL DETERMINAR AS CONDIÇÕES DE ITENS SEM VISUALIZAÇÃO, POR QUALQUER MOTIVO QUE SEJA, INCLUINDO O POSICIONAMENTO DO VEÍCULO OU SEU ESTADO DE LIMPEZA NO MOMENTO DA VISTORIA;
- NÃO VERIFICAMOS A PROCEDÊNCIA DA QUILOMETRAGEM DISPOSTA NO HODÔMETRO, SOMENTE É REALIZADA SUA LEITURA, TRANSCREVENDO-A PARA O LAUDO DE VISTORIA CONTRATADO;
- O VÍDEO GRAVADO DESTA VISTORIA É ACESSADO PELO QR CODE PRESENTE NO LAUDO DE VISTORIA CONTRATADO E FICARÁ DISPONÍVEL POR ATÉ 1 ANO DE SUA GRAVAÇÃO.
- A SUPER VISÃO® DISPONIBILIZA A ÍNTEGRA DOS DADOS FORNECIDOS PELA EMPRESA DE PESQUISA, NÃO SE RESPONSABILIZANDO POR ESTES, POIS SÃO ORIUNDOS DE BANCO DE DADOS OFICIAIS E DE TERCEIROS;
- AS COMPANHIAS DE SEGURO POSSUEM SEUS PRÓPRIOS MÉTODOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE RISCO PARA ACEITAÇÃO OU NÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA, POR ESSE MOTIVO, INFORMAMOS QUE O RESULTADO DESTA VISTORIA INDEPENDE DA ACEITAÇÃO OU NÃO DA SEGURADORA;
- MULTAS, DÉBITOS, RESTRIÇÕES FINANCEIRAS COMO GRAVAME OU OUTRA RESTRIÇÃO, NÃO FAZEM PARTE DO ESCOPO DA VISTORIA;
- A ANÁLISE ESTRUTURAL É APENAS DA PARTE VISÍVEL, SEM DESMONTAGEM, DA ESTRUTURA DO VEÍCULO, CONFORME CRITÉRIOS INTERNOS.
- CONSULTA DE HISTÓRICO VEICULAR É OPCIONAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DO CLIENTE, PODENDO NÃO HAVER CASOS DE NÃO CONTRATAÇÃO

FOTOS

Frente



Traseira



LAT. 90 GRAUS ESQ.



LAT. 90 GRAUS DIR.



Caixa De Ar Esq



CAIXA DE AR DIR.



GRADE FRONTAL



FOLHA EXT. DO TETO



RETROVISOR EXT ESQ




RETROVISOR EXT DIR




PARABRISA




COFRE DO MOTOR



Bateria



ACAB. PORTAS DIANT. DIR



ACAB. PORTAS DIANT. ESQ



ACAB. PORTA TRAS. DIR



ACAB. PORTA TRAS. ESQ



COMANDOS PORTA MOTORISTA



VOLANTE



PAINEL LADO DIREITO




PAINEL DE INSTRUMENTOS



CENTRAL MULT/RÁDIO



MANOPLA DO CÂMBIO



PEDAIS (ACEL, FREIO, EMB.)



MANUAL/CHAVE RESERVA



RETROVISOR CENTRAL




ASSENTO BANCO MOTORISTA



ASSENTO BANCO PASSAGEIRO



ASSENTO BANCO TRASEIRO



TETO INTERNO



PNEU/RODA DIANT. ESQ



PNEU/RODA TRAS. ESQ



Pneus/Rodas Traseiro Dir.



PNEU/RODA DIANT. DIR



Pneu Estepe



KM




Torre amort diant/direita



Torre amort diant/esquer



Longarina dianti/direita



Longarina dianteira/esquerda



Painel Dianteiro



Trilho Coluna Tras. Dir



Trilho Coluna Tras. Esq



Assoalho Central



Junção Assoalho/Painel Tras



Longarina traseira/esquerda



Longarina traseira/direita



EXTRA IMPRESSA 1



EXTRA IMPRESSA 2



EXTRA IMPRESSA 3



Eu, LOCALIZA NACIONAL ATACADO, declaro ter recebido do prestador de serviço: 002 RJ VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA inscrita no CNPJ: 51.526.800/0001-81 e compreendido todas as informações contidas no ato da vistoria do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.
Endereço: Rua Antônio Francisco Soares - Jardim São Jorge (Raposo Tavares) - TEL: (11) 97124-2605



Documento assinado eletronicamente com fundamento no art. 9º 1º, do decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 em 28/05/2026 12:54:27, conforme horário oficial de Brasília, por 002 RJ VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA
A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com>

Responsável técnico pelo laudo
Conferido por

