



VISTORIA CAUTELAR

CLIENTE:

CAOA HYUNDAI NAÇÕES UNIDAS

DADOS DO PROPRIETARIO

NOME	CPF/CNPJ	TELEFONE	E-MAIL
		NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO

DADOS DO VEÍCULO

Renavam	Placa	Nº Chassi	Tipo Veículo	Combustível	Fabricante	Modelo
				ALCOOL/GASOLINA	VW	VW/FOX 1.0 GII
Ano Fab.	Ano Mod.	Capacidade	Cor	Nr.Motor	Nr.Câmbio	Kilometragem
2012	2013	0	VERMELHA		0	131680
Nº do Chassi do veículo		Nº do Chassi no Cadastro	Nº do Motor no Veículo		Nº do Motor no Cadastro	

	RESTRICÇÕES ESTADUAL
	MULTAS E DEBITOS
	LEILÃO
	SINISTRO
	HISTORICO DE ROUBO E FURTO
	HISTÓRICO DE LAUDO CAUTELAR
	HISTÓRICO DE LAUDO DE MOTOR
	ATENTE-SE PARA HISTORICO DE CONSULTAS

OBSERVAÇÃO:

VEÍCULO EXAMINADO CONSTA : CAIXA DE AR LADO DIREITO AVARIADO. LATERAL TRASEIRA ESQUERDA LEVE AVARIA.

O presente laudo possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame, e não substitui, em hipótese alguma, eventual perícia oficial do instituto de criminalística. A sua legitimidade restringe-se ao exato momento da realização dos exames em razão do que a PLENA LESTE VISTORIA VEICULAR LTDA não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ ou substituições posteriores realizadas neste veículo, especialmente aquelas que impliquem o chassi, motor, câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como, outras que afetem a segurança do veículo.

INFORMAÇÕES DOS ITENS AVALIADOS


Itens Verificados	Status	Descrição
100-CONDIÇÃO DA PLACA:	✓ OK	
200-CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR.	✓ OK	
300-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI	✓ OK	
400-CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI	✓ OK	
500-CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS / VIN	✓ OK	
600-CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA		
600-CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:	ATENÇÃO	606 Apresenta avaria e/ou reparo na região direita da carroçaria.
600-CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:	ATENÇÃO	607 Apresenta avaria e/ou reparo na região esquerda da carroçaria.
700-REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ OU ROUBO E FURTO:	✓ OK	



DIANTEIRA




TRASEIRA




DOC. DO VEÍCULO




MOTOR



COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA




COLUNA TRASEIRA ESQUERDA






COLUNA DIANTEIRA DIREITA



COLUNA TRASEIRA DIREITA



CHASSI



ETIQUETA VIS COLUNA



CAIXA DE ESTEPE



PAINEL TRASEIRO INTERNO





APROVADO


PAINEL TRASEIRO EXTERNO




LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA




LONGARINA TRASEIRA DIREITA




LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA




ETIQUETA VIS MOTOR






COMPARTIMENTO DO MOTOR



TORRE AMORTECEDOR ESQUERDO




TORRE AMORTECEDOR DIREITO



CAIXA DE AR LADO ESQUERDO



CAIXA DE AR LADO DIREITO



CAIXA DE AR LADO DIREITO AVARIADO






APROVADO


FOLHA LATERAL TRASEIRA ESQUERDA AVARIADA



LACRE DA PLACA



GRAVAÇÃO DOS VIDROS



HODÔMETRO KM



Vistoriador

[REDACTED]