

**DADOS GERAIS:**

DATA: 18/05/2026 13:48:26
CLIENTE: [REDACTED]
UNIDADE: [REDACTED]

STATUS: CONFORME
Nº DA VISTORIA: [REDACTED]
VISTORIADOR: [REDACTED]

DADOS DO VEÍCULO:

FABRICANTE/MARCA: MINI
ANO FAB/MODELO: 2011/2012
PLACA: [REDACTED]
Nº DO CHASSI NO VEÍC.: [REDACTED]
Nº DO CHASSI NA BIN: [REDACTED]
Nº DO CHASSI NO CRLV: [REDACTED]
Nº DO CÂMBIO NO VEÍC.: N/I
Nº DO CÂMBIO NA BIN: N/I

MODELO/VERSÃO: I/MINI COOPER SCYMAN
COR: PRATA
CIDADE: RIO DE JANEIRO
Nº DO MOTOR NO VEÍC.: [REDACTED]
Nº DO MOTOR NA BIN: [REDACTED]
Nº DO MOTOR NO CRLV: [REDACTED]
COMBUSTÍVEL: GASOLINA
KM: 65491

100 - Condição da placa:

101-Placa e tarjeta em conformidades (ok).

200 - Condição da numeração do motor:

217-Numeração registrada na bin, coincide c/ a numeração que consta no motor.

300 - Condição do número do chassi:

310-Numeração é a mesma que consta cadastrada na bin

400 - Condição do número do câmbio:

409-Numeração obstruída/sem acesso (item excluído de parecer técnico)

500 - Condições das etiquetas de identificação do chassi:**1 - Do compartimento do motor:**

501-Original

2 - Do batente da porta:

510-Original

3 - Do assoalho:

526-Não obrigatória

600 - Condição da gravação do chassi nos vidros / vin:**1 - Vidro dianteiro (pára-brisa):**

604-Não original/outro tipo

2 - Vidro da porta dianteira esquerda:

612-Não original/outro tipo

3 - Vidro da porta traseira esquerda:

620-Não original/outro tipo

5 - Vidro traseiro (vigia):

636-Não original/outro tipo

7 - Vidro da porta traseira direita:

652-Não original/outro tipo

8 - Vidro da porta dianteira direita:

660-Não original/outro tipo

700 - Condição da estrutura da carroceria:

705-Apresenta avaria e/ou reparo na região traseira da carroceria.

800 - Registro/histórico de leilão/sinistro/ ou roubo e furto:


806-Nenhum registro encontrado.

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO:

PAINEL TRASEIRO COM CORROSÃO.

OBSERVAÇÕES GERAIS:

Esta Vistoria trata-se da vistoria cautelar do veículo, possuindo caráter informativo da análise de itens, conforme padrões estabelecidos pelos fabricantes, NÃO substituindo em nenhuma hipótese a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. Cabe destacar que a unidade VISÃO TOTAL BARRA DA TIJUCA não se responsabiliza por quaisquer modificações nos itens do veículo contemplados nesta vistoria, posteriores à realização desta Vistoria, cuja validade tem sua garantia certificada no momento da realização da vistoria. O resultado da Vistoriatécnica segue critérios de avaliação estabelecidos pela VISÃO TOTAL BARRA DA TIJUCA, podendo sofrer alterações necessárias em determinado momento, sem prévia comunicação. As informações dos veículos, obtidas através de pesquisa via base de dados dos órgãos públicos e empresas privadas, são de responsabilidade da empresa fornecedora da pesquisa, cabendo à VISÃO TOTAL BARRA DA TIJUCA apenas reiterar os dados cadastrados nas referidas bases de consulta. Ao receber esta Vistoria, o cliente fica ciente que as companhias de seguro possuem métodos e critérios próprios de avaliação do risco para aceitação ou não de veículos. Não obstante, o critério de avaliação da VISÃO TOTAL BARRA DA TIJUCA, bem como o resultado final da vistoria, independe da aceitação ou não da seguradora.



Vistoriador

Auxiliar Conferente

Eu, LOJA YEN declaro ter recebido o seguinte da: **VISÃO TOTAL BARRA DA TIJUCA** e CNPJ: 36.112.903/0001-01 e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

ALFREDO BALTAZAR DA SILVEIRA, 635 - CEP:22.790-710 - RIO DE JANEIRO



FOTOGRAFIAS DA VISTORIA:

DIANTEIRA




TRASEIRA




CHASSI



MOTOR




LACRE



HODÔMETRO




ETIQUETA_VIS_COLUNA



ETIQUETA_VIS_MOTOR



GRAVAÇÃO VIDRO



Vistoriador

Auxiliar Conferente


Eu, LOJA YEN declaro ter recebido o seguinte da: VISÃO TOTAL BARRA DA TIJUCA e CNPJ: 36.112.903/0001-01 e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

ALFREDO BALTAZAR DA SILVEIRA, 635 - CEP:22.790-710 - RIO DE JANEIRO




FOTOGRAFIAS DA VISTORIA

GRAVAÇÃO VIDRO



GRAVAÇÃO VIDRO




GRAVAÇÃO VIDRO




GRAVAÇÃO VIDRO



GRAVAÇÃO VIDRO



DIANTEIRA




DIANTEIRA



TRASEIRA



TRASEIRA



Vistoriador

Auxiliar Conferente

Eu, LOJA YEN declaro ter recebido o seguinte da: VISÃO TOTAL BARRA DA TIJUCA e CNPJ: 36.112.903/0001-01 e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

ALFREDO BALTAZAR DA SILVEIRA, 635 - CEP:22.790-710 - RIO DE JANEIRO



FOTOGRAFIAS DA VISTORIA:

PLACA



LONGARINA_DIANTEIRA_ESQUERDA



LONGARINA_TRASEIRA_DIREITA



LONGARINA_TRASEIRA_ESQUERDA




LONGARINA_DIANTEIRA_DIREITA



TORRE DO AMORTECEDOR



TORRE DO AMORTECEDOR



COMPARTIMENTO DO MOTOR



COLUNA_TRASEIRA_DIREITA



Vistoriador

Auxiliar Conferente

Eu, LOJA YEN declaro ter recebido o seguinte da: VISÃO TOTAL BARRA DA TIJUCA e CNPJ: 36.112.903/0001-01 e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

ALFREDO BALTAZAR DA SILVEIRA, 635 - CEP:22.790-710 - RIO DE JANEIRO




FOTOGRAFIAS DA VISTORIA:

COLUNA_DIANTEIRA_DIREITA



LQG8830

COLUNA_TRASEIRA_ESQUERDA



LQG8830

COLUNA_DIANTEIRA_ESQUERDA



LQG8830



LQG8830



LQG8830



LQG8830



Vistoriador

Auxiliar Conferente

Eu, LOJA YEN declaro ter recebido o seguinte da: VISÃO TOTAL BARRA DA TIJUCA e CNPJ: 36.112.903/0001-01 e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

ALFREDO BALTAZAR DA SILVEIRA, 635 - CEP:22.790-710 - RIO DE JANEIRO



FOTOGRAFIAS DA VISTORIA:

LQG8830



LQG8830



LQG8830



LQG8830



LQG8830



Vistoriador


Auxiliar Conferente

Eu, LOJA YEN declaro ter recebido o seguinte da: VISÃO TOTAL BARRA DA TIJUCA e CNPJ: 36.112.903/0001-01 e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

ALFREDO BALTAZAR DA SILVEIRA, 635 - CEP:22.790-710 - RIO DE JANEIRO



ORIGINALIDADE DA PINTURA




Vistoriador

Auxiliar Conferente



ORIGINALIDADE ESTRUTURAL



VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE

Vistoriador

Auxiliar Conferente