



ASTRO VISTORIAS SÃO MIGUEL

CNPJ: 13.273.059/0001-03
ENDEREÇO: AVENIDA SAO MIGUEL, 8868
TELEFONE: (11) 23738-165
DATA VISTORIA: 28/07/2026 17:29:16

Número da Vistoria



VISTORIA CAUTELAR

CLIENTE:

SEMPRE MAIS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA

DADOS DO PROPRIETARIO

NOME	CPF/CNPJ	TELEFONE	E-MAIL
		NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO

DADOS DO VEÍCULO

Renavam	Placa	Nº Chassi	Tipo Veículo	Combustível	Fabricante	Modelo
				ALCOOL/GASOLINA VW		VOLKSWAGEN
Ano Fab.	Ano Mod.	Capacidade	Cor	Nr.Motor	Nr.Câmbio	Kilometragem
2025	2026		PRATA		OBSTRUÍDO	37894
Nº do Chassi do veículo		Nº do Chassi no Cadastro	Nº do Motor no Veículo		Nº do Motor no Cadastro	

INFORMAÇÕES DOS ITENS AVALIADOS

Itens Verificados	Status	Descrição
100-CONDIÇÃO DA PLACA:	✓ OK	
200-CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:	✓ OK	
300-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI:	✓ OK	
400-CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI:	✓ OK	
500-CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS / VIN:	✓ OK	
600-CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:	✓ OK	
700-REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ OU ROUBO E FURTO:	✓ OK	



OBSERVAÇÃO:

A presente Vistoria possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame, e não substitui, em hipótese alguma, eventual perícia oficial do Instituto de Criminalística. A sua legitimidade restringe-se ao exato momento da realização dos exames em razão do que a SAO MIGUEL 2 VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA. não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ ou substituições posteriores realizadas neste veículo, especialmente aquelas que impliquem o chassi, motor, câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como, outras que afetem a segurança do veículo.



DIANTEIRA ESQUERDA 90°



DIANTEIRA DIREITA 90°



CAIXA DE AR LADO DIREITO



CAIXA DE AR LADO ESQUERDO



LATERAL ESQUERDA



LATERAL DIREITA






PANORÂMICA



LACRE DA PLACA



TRASEIRA DIREITA 90°




TRASEIRA ESQUERDA 90°



GRAVAÇÃO DOS VIDROS



ETIQUETA DO CINTO





HODÔMETRO KM



COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA




COLUNA TRASEIRA ESQUERDA



COLUNA CENTRAL ESQUERDA



COLUNA CENTRAL DIREITA



ETIQUETA VIS COLUNA





COLUNA DIANTEIRA DIREITA




COLUNA TRASEIRA DIREITA



CHASSI




MOTOR



NÚMERO DO CÂMBIO



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA





LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



CAIXA DE ESTEPE



PAINEL TRASEIRO INTERNO



PAINEL TRASEIRO EXTERNO



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA




LONGARINA TRASEIRA DIREITA





FOLHA DO TETO OK



ETIQUETA VIS MOTOR



COMPARTIMENTO DO MOTOR

TORRE AMORTECEDOR DIREITO



TORRE AMORTECEDOR ESQUERDO

GRAVACAO PARA BRISA





LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA INFERIOR



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA INFERIOR




DOC. DO VEÍCULO



Vistoriador



ORIGINALIDADE ESTRUTURAL



VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE

Vistoriador

Auxiliar Conferente