


LAUDO **CAUTELAR**




PLACA



MODELO DO VEÍCULO

RAM / RAMPAGE RT FLEX



APONTE A CAMERA DO
SEU CELULAR PARA
O CODIGO QR ACIMA



PARECER DO LAUDO:



LAUDO: DATA/HORA: PLACA:
28/08/2026 12:35

CONFORME ✓



DADOS DO VEÍCULO

MARCA:

RAM / RAMPAGE RT FLEX

COR:

BRANCA

PLACA:

PROPRIETÁRIO:

CHASSI:

COMBUSTÍVEL:

ALCO/GASOL

MUNICÍPIO / UF:

SALVADOR-BA / BA

RENAVAM:

ANO/MODELO:

2026 / 2027

POTÊNCIA:

KM VEICULO:

3336

TABELA FIPE

CODIGO:

MARCA:

RAM

MODELO:

RAMPAGE R/T HURRICANE 2.0 TURBO
CD 4X4 AUT.

COMBUSTÍVEL:

FLEX

VALOR:

R\$ 244.634,00

APRESENTAÇÃO



MOTIVO DO PARECER

INFORMAÇÕES ADICIONAIS



LAUDO: DATA/HORA: PLACA:
28/08/2026 12:35

CONFORME



ITENS VERIFICADOS

IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

- CLRV
- PLACA
- NR. DO MOTOR
- CHASSI
- VIDROS
- CINTOS
- ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO

HISTÓRICO DO VEÍCULO

- DADOS DE FABRICAÇÃO DO VEÍCULO
- BASE BIN NACIONAL
- RESTRIÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES
- QUEIXA DE ROUBO E FURTO
- HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO
- COMPARATIVO DOS COMPONENTES VEICULARES
- BASE ESTADUAL ON-LINE
- INFORMAÇÕES DE PROPRIETÁRIOS
- DÉBITOS DO VEÍCULO
- RESTRIÇÕES DO VEÍCULO
- MULTAS PRF

ESTRUTURA DO VEÍCULO

- PAINEIS
- COLUNAS
- TRAVESSA DE REFORÇO
- ASSOALHO
- LONGARINAS
- TORRES DE AMORTECEDORES

- GRAVAME COMPLETO
- MULTAS RENAINF
- COMUNICADO DE VENDA
- RECALL
- SINISTRO DE INDENIZAÇÃO INTEGRAL
- INDÍCIO DE SINISTRO
- PARECER TÉCNICO COM INDICADOR DE STATUS
- OFERTA DE LEILÃO
- EVENTO CORPORATIVO/REMARKETING AUTOMATIVO
- VENDA DIRETA POR MAIOR OFERTA
- HISTÓRICO DE COMERCIALIZAÇÃO POR BANCO OU SEGURADORA

LAUDO: DATA/HORA: PLACA:
28/08/2026 12:35

CONFORME

**PESQUISA EM BANCO DE DADOS****RESTRIÇÕES**

ALIENACAO FIDUCIARIA

HISTÓRICO DE LEILÃO

NADA CONSTA

CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI

SEM CARACTERÍSTICAS APARENTES DE ADULTERAÇÃO/CONFERE COM A BIN

CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR

SEM CARACTERÍSTICAS APARENTES DE ADULTERAÇÃO/CONFERE COM A BIN

CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS

PARABRISA DIANTEIRO - ORIGINAL
PARABRISA TRASEIRO - ORIGINAL
PORTA DIANTEIRO ESQUERDO - ORIGINAL
PORTA DIANTEIRO DIREITO - ORIGINAL
PORTA TRASEIRO ESQUERDO - ORIGINAL
PORTA TRASEIRO DIREITO - ORIGINAL

CONDIÇÃO DA ETIQUETAS ETAS

COLUNA - ORIGINAL
MOTOR - ORIGINAL
PISO - ORIGINAL

CONDIÇÃO DA PLACA

PLACA/TARJETA EM CONFORMIDADE

DATA DO CINTO DE SEGURANÇA

DIANTEIRO ESQUERDO - COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO
DIANTEIRO DIREITO - COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO
TRASEIRO ESQUERDO - COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO
TRASEIRO DIREITO - COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO

	LAUDO:	DATA/HORA:	PLACA:
		28/08/2026 12:35	

CONFORME ✓



AVARIAS



LAUDO: DATA/HORA: PLACA:

28/08/2026 12:35

CONFORME ✓


LEGENDA:

✓ Bom


⚠ Regular

⚠ Ruim

COMPONENTES EXTERNOS



COMPONENTES ESTRUTURA





LAUDO: DATA/HORA: PLACA:
28/08/2026 12:35

CONFORME



FOTOS EXTERNAS



LATERAL DIANTEIRA LADO DIREITO



LATERAL DIANTEIRA LADO ESQUERDO



LATERAL TRASEIRA LADO DIREITO



LATERAL TRASEIRA LADO ESQUERDO



COMPARTIMENTO DO MOTOR



PORTA MALAS



PANORÂMICA DO TETO



PANORÂMICA DO PARABRISA DIANTEIRO



LAUDO: DATA/HORA: PLACA:
[REDACTED] 28/08/2026 12:35 [REDACTED]


CONFORME



FOTOS DOS AGREGADOS




NÚMERO DO CHASSI




NÚMERO DO MOTOR




PLACA




CRLV



GRAVAÇÃO DO CHASSI NO
VIDRO



DATA DO CINTO



ETIQUETA ETA DA PORTA



ETIQUETA ETA MOTOR





LAUDO: DATA/HORA: PLACA:
28/08/2026 12:35

CONFORME



FOTOS DO PAINEL DE INSTRUMENTOS



PAINEL ACESO



PAINEL APAGADO



PANORÂMICA DO PAINEL



HODÔMETRO



LAUDO:

DATA/HORA:

PLACA:

28/08/2026 12:35

CONFORME



FOTOS DA ESTRUTURA



QUADRO PORTA DIANTEIRA
DIREITA




QUADRO PORTA DIANTEIRA
ESQUERDA



QUADRO PORTA TRASEIRA
DIREITA



QUADRO PORTA TRASEIRA
ESQUERDA




LONGARINA DIANTEIRA LADO
DIREITO



LONGARINA DIANTEIRA LADO
ESQUERDO



LONGARINA TRASEIRA LADO
DIREITO



LONGARINA TRASEIRA LADO
ESQUERDO



LAUDO: DATA/HORA: PLACA:
[REDACTED] 28/08/2026 12:35 [REDACTED]

CONFORME



PAINEL DIANTEIRO



PAINEL TRASEIRO



ASSOALHO TRASEIRO



KPO ASSOALHO TRASEIRO



LAUDO: DATA/HORA: PLACA:
28/08/2026 12:35

CONFORME



FOTOS ADICIONAIS



ADICIONAL 1



ADICIONAL 2



ADICIONAL 3



ADICIONAL 4



ADICIONAL 5




ADICIONAL 6






ADICIONAL 7



ADICIONAL 8

	LAUDO: 	DATA/HORA: 28/08/2026 12:35	PLACA: 
--	--	-----------------------------	--

CONFORME ✓





LAUDO:

DATA/HORA:


PLACA:

28/08/2026 12:35

CONFORME



ADICIONAL 17



ADICIONAL 18



LAUDO: [REDACTED] DATA/HORA: 28/08/2026 12:35 PLACA: [REDACTED]

CONFORME ✓



INFORMAÇÕES IMPORTANTES

E [REDACTED] contratante dos serviços de vistoria cautelar da Soltel Vistorias, declaro ter lido e compreendido todas as informações constantes nesse laudo.

A Soltel Vistorias é responsável apenas pela transmissão das informações inseridas na sua base de dados, uma vez que estas informações são oriundas de Bases Públicas e Privadas sobre as quais a Soltel Vistorias não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente foram apresentadas em tais bases consultadas na data da vistoria, não havendo qualquer responsabilidade quanto a inserção, alteração ou exclusão dos dados sobre o veículo consultado.

Da mesma forma a Soltel Vistorias não se responsabiliza por informações incorretas, faltantes ou divergentes de bases públicas e outras bases que não detenham as informações em decorrência de algumas falhas momentâneas de atualização entre a Base Estadual e Federal, por isso sugerimos que seja realizada a comparação das informações restritivas, bem como débitos de multas e IPVA informadas no laudo, com as do DETRAN ESTADUAL.

Este laudo tem caráter informativo de análise particular, não substituindo a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística, bem como não é garantia para aceitação de seguros, visto que as companhias seguradoras possuem seus próprios critérios de aceitação ou não dos veículos.

INFORMAÇÕES RELEVANTES

1 - Esse laudo não verifica vestígios de instalação de GNV, sinais de alagamento, bem como não verifica itens de mecânica, elétrica, transmissão, suspensão, freios e histórico de quilometragem.

2 - Os laudos de motos, não contemplam verificação de danos no chassi, pois o mesmo é obstruído pelo tanque e carenagens.

3 - A análise de pintura é contemplada apenas quando constar no laudo os registros fotográficos do medidor de espessura nos componentes externos (capô, teto, portas, laterais e tampa traseira) comprovando assim, a referida análise.

4 - As peças obstruídas por para choques e protetores plásticos que impossibilitam ao vistoriador acesso técnico adequado para análise visual e registro fotográfico não integram o escopo da vistoria cautelar quanto à identificação de danos e avarias ficando a empresa isenta de responsabilidade sobre tais itens.

5 - A finalidade deste laudo é auxiliar a avaliação do risco para fins de aceitação do negócio na data de sua emissão, não produzindo efeitos ou validade após essa data; além disso a Soltel Vistorias não se responsabiliza por quaisquer alterações de informações oriunda de bases públicas ou privadas ocorridas no veículo posterior a emissão deste laudo.

6 - Esse laudo não contempla a informação de AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA, pois essa restrição não é disponibilizada em bases públicas e nem em bases privadas.