

**ASTRO VISTÓRIAS SÃO MIGUEL**

CNPJ: 13.273.059/0001-03
ENDEREÇO: AVENIDA SÃO MIGUEL, 8868
TELEFONE: (11) 23738-165
DATA VISTORIA: 13/08/2026 13:45:05

Número da Vistoria

**VISTORIA CAUTELAR****CLIENTE:**

SEMPRE MAIS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA

DADOS DO PROPRIETÁRIO


NOME	CPF/CNPJ	TELEFONE	E-MAIL
		NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO

DADOS DO VEÍCULO

Renavam	Placa	Nº Chassi	Tipo Veículo	Combustível	Fabricante	Modelo
				ALCOOL/GASOLINA	LAND ROVER	I/LR EVOQUE P250FF SE RD
Ano Fab.	Ano Mod.	Capacidade	Cor	Nr.Motor	Nr.Câmbio	Kilometragem
2020	2021	0	AZUL		DBSTRUIDO	36381
Nº do Chassi do veículo		Nº do Chassi no Cadastro	Nº do Motor no Veículo		Nº do Motor no Cadastro	

INFORMAÇÕES DOS ITENS AVALIADOS

Itens Verificados	Status	Descrição
100-CONDIÇÃO DA PLACA:	✓ OK	
200-CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:	✓ OK	
300-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI:	✓ OK	
400-CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI:	✓ OK	
500-CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS / VIN:	✓ OK	
600-CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:	✓ OK	
700-REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ OU ROUBO E FURTO:	✓ OK	

**OBSERVAÇÃO:****RECALL PENDENTE CONFORME PESQUISA**


A presente Vistoria possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame, e não substitui, em hipótese alguma, eventual perícia oficial do instituto de criminalística. A sua legitimidade restringe-se ao exato momento da realização dos exames em razão do que a SAO MIGUEL 2 VISTÓRIAS AUTOMOTIVAS LTDA. não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ ou substituições posteriores realizadas neste veículo, especialmente aquelas que impliquem o chassi, motor, câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como, outras que afetem a segurança do veículo.




DIANTEIRA DIREITA 90°



DIANTEIRA ESQUERDA 90°




CAIXA DE AR LADO ESQUERDO




LATERAL ESQUERDA



GRAVAÇÃO DOS VIDROS



HODÔMETRO KM






LACRE DA PLACA



PANORÂMICA



TRASEIRA ESQUERDA 90°



TRASEIRA DIREITA 90°



CAIXA DE AR LADO DIREITO



LATERAL DIREITA






COLUNA TRASEIRA DIREITA




COLUNA DIANTEIRA DIREITA



COLUNA CENTRAL DIREITA



ETIQUETA VIS COLUNA



FOLHA INTERNA DO TETO OK



COLUNA TRASEIRA ESQUERDA






COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA



COLUNA CENTRAL ESQUERDA




CAIXA DE ESTEPE



PAINEL TRASEIRO INTERNO



PAINEL TRASEIRO EXTERNO



LONGARINA TRASEIRA DIREITA






LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA




LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA




ETIQUETA VIS MOTOR



COMPARTIMENTO DO MOTOR



TORRE AMORTECEDOR DIREITO







TORRE AMORTECEDOR ESQUERDO




GRAVACAO PARA BRISA



NÚMERO DO CÂMBIO




CHASSI



MOTOR



DOC. DO VEÍCULO




Vistoriador

[REDACTED]



ORIGINALIDADE ESTRUTURAL



VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE

Vistoriador

Auxiliar Conferente