

DADOS DO SOLICITANTE

Nome

PARTICULAR**DADOS DO PROPRIETÁRIO**

Nome

CPF/CNPJ

Telefone

E-mail

DADOS DO VEÍCULO - CARACTERÍSTICAS

Placa	Fabricante	Modelo	Ano Fabricação	Ano Modelo	Cor	Combustível
[REDACTED]	I PORSCHE	PORSCHE 911 CARRERA S	2019	2020	CINZA	GASOLINA
Tipo de Veículo	QtdePassageiros	Potencia	Cilindrada	Tipo de Carroceria	QtdeEixos	
PASSEIO	4	450	2981	NÃO INFORMADO	0	

DADOS DO VEÍCULO - IDENTIFICAÇÃO**DADOS COLETADOS PELO VISTORIADOR**

Chassi

Nr Motor

Nr Cambio

DADOS APRESENTADOS NA BASE NACIONAL/AGREGADO

Chassi

Nr Motor

Nr Cambio

DADOS APRESENTADOS BASE ESTADUAL

Chassi

Nr Motor

Nr Cambio

PARECER TÉCNICO**APROVADO****OBSERVAÇÕES****ITENS DE IDENTIFICAÇÃO****NUMERAÇÃO DO CHASSI**

1 - NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO CHASSI DENTRO DO PADRÃO USUAL DO FABRICANTE

NUMERAÇÃO DO MOTOR

1 - NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO MOTOR DENTRO DO PADRÃO USUAL DO FABRICANTE

ANÁLISE DAS PLACAS

1 - PLACA DE IDENTIFICAÇÃO E TARJETAS EM CONFORMIDADE (OK)

UNIDADE CREDENCIADA

RAZÃO SOCIAL

LE MANS CAR LTDA

ENDEREÇO

AVENIDA DE

PINEDO, 534

CIDADE

SAO PAULO/SP

BAIRRO

SOCORRO

CNPJ

60185624000152

CEP

04764000



FONE


(11)9999-9999

VISTORIADOR RESPONSÁVEL


ITENS DE IDENTIFICAÇÃO**ANÁLISE DOS DOCUMENTOS****1 - CRV/CRLV EM CONFORMIDADE (OK)****TERMO DE RESPONSABILIDADE**

Eu contratante na qualidade de cliente e/ou proprietário do veículo analisado em conformidade a este laudo de vistoria veicular, DECLARO, ter lido e compreendido todas as informações impressas e expostas no laudo de vistoria, dou ciência que recebi as informações necessárias, explicadas no ato final do laudo de vistoria pelo próprio vistoriador (a). O LAUDO DE AVALIAÇÃO CAUTELAR, foi realizado a pedido do cliente e/ou proprietário do veículo no presente momento, este possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame e não substitui em hipótese alguma eventual Perícia Oficial do Instituto de Criminalística ou mesmo vistorias do veículo para fins de aceitação em seguros, alienação em financiamentos, consórcios ou qualquer outro tipo de negócio comercial /financeiro, tendo em vista que, cada instituição possui seus próprios critérios para aceitação dos veículos. A sua validade restringe-se ao exato momento da realização da vistoria no veículo identificado acima, iniciando primeiramente com a verificação de dados dos documentos ora apresentados e observações identificadas com as coletas de dados, descritas no documento, as quais foram cruzadas com as informações adquiridas nas consultas junto à empresas terceirizadas, as quais se utilizam de bases de dados públicos e privados, em razão disto, não nos responsabilizamos por quaisquer modificações, alterações e/ou substituições posteriores realizadas no veículo, ou ainda a falta de informação, falha ou erro operacional, ao abastecer a base, de um órgão de trânsito para outro, especialmente àquelas que impliquem o chassi, motor ou câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como outras que afetam a segurança do veículo (suas partes estruturais), ou ainda débitos, restrições e bloqueios administrativos/judiciais, sendo necessário a sua constatação junto aos órgão oficial do estado onde o veículo esteja registrado/licenciado "Detran". Somos responsáveis, pelas informações que coletamos e apontamos no referido Laudo de Avaliação Cautelar, bem como pelas fotos, indicativos de danos estruturais e de pintura "se contratado pelo cliente", que são devidamente comprovados por testes realizados no ato da verificação. Não somos responsáveis, por verificar vestígios de instalação de GNV, sinais de alagamento, bem como, itens de partes mecânicas, elétricas, transmissão, suspensão e freios do veículo, sendo que inclusive para o tipo de veículo motocicleta, não faz parte do escopo desta vistoria a verificação de danos no chassi/quadro, pois existe obstrução pelo tanque de combustível e carenagens que inviabilizam tal inspeção a vistas desarmadas, bem como pelas informações apresentadas na pesquisa do veículo, tendo em vista que são informativas ao proprietário do veículo, portanto qualquer restrição interna de uma cia seguradora a qual não venha descrito na pesquisa realizada no exato momento da vistoria, nossa empresa não tem responsabilidade, caberá ao proprietário do veículo ou cliente consultar posteriormente o órgão competente, alertamos ainda, que antes de concluir a negociação do veículo, declara estar ciente que esta pesquisa tem caráter sigiloso e informativo que não é valido como certidão e as informações acima descrita são de uso exclusivo ao destinatário e sua utilização por outra pessoa ou para finalidade diversa da contratada pode caracterizar ilícito civil. Como "não temos" acesso à informação de bancos de dados de restrições internas de empresas Seguradoras, Financeiras, Leiloeiros, consórcios e Bancos, restrições estas que não sendo informada em pesquisa venham a acarretar prejuízos ao adquirente do veículo em análise, não podemos ser responsabilizados. O Fato de um veículo ser de leilão não significa que o veículo não possa ser comercializado, nosso trabalho é identificar se o referido veículo sofreu abalos em sua estrutura que possam prejudicar o veículo e ocorra na perda de segurança do mesmo. Veículos de procedência comercial de eventos corporativos, ou mesmo que foram comercializados diretamente por seguradoras a terceiros, sejam eles pessoas físicas ou jurídicas e que não estão informados em nenhuma base de pesquisa no ato de sua verificação/vistoria, não fazem parte do escopo desta pesquisa de dados, sendo de única e exclusiva responsabilidade do CLIENTE de ser adquirido do histórico junto ao proprietário do veículo. Problemas mecânicos, problemas em pinturas, avarias em latas e lanternas, reparos em sua lataria, bem como retoques de pinturas, reparos com massa plástica, não são de nossa responsabilidade.


**UNIDADE CREDENCIADA**RAZÃO SOCIAL
LE MANS CAR LTDA
ENDEREÇO
**AVENIDA DE
PINEDO, 534**CIDADE
SAO PAULO/SPBAIRRO
SOCORROCNPJ
60185624000152
CEP
04764000FONE
(11)9999-9999**VISTORIADOR RESPONSÁVEL**

ANÁLISE DA ESTRUTURA**ORIGINALIDADE DA ESTRUTURA**

ORIGINAL	1 - PAINEL FRONTAL
ORIGINAL	2 - LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA
ORIGINAL	3 - CAIXA DE AR ESQUERDA
ORIGINAL	4 - COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA
ORIGINAL	5 - COLUNA CENTRAL ESQUERDA
ORIGINAL	6 - COLUNA TRASEIRA ESQUERDA
ORIGINAL	7 - LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



ORIGINAL	1 - PAINEL TRASEIRO
ORIGINAL	2 - LONGARINA TRASEIRA DIREITA
ORIGINAL	3 - CAIXA DE AR DIREITA
ORIGINAL	4 - COLUNA TRASEIRA DIREITA
ORIGINAL	5 - COLUNA CENTRAL DIREITA
ORIGINAL	6 - COLUNA DIANTEIRA DIREITA
ORIGINAL	7 - LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



ORIGINAL	1 - TORRE DE AMORTECEDOR DIANTEIRA DIREITA
ORIGINAL	2 - TORRE DE AMORTECEDOR DIANTEIRA ESQUERDA
ORIGINAL	3 - ASSOALHO DO MONOBLOCO DIREITO
ORIGINAL	4 - ASSOALHO DO MONOBLOCO ESQUERDO
ORIGINAL	5 - TORRE DE AMORTECEDOR TRASEIRA DIREITA
ORIGINAL	6 - TORRE DO AMORTECEDOR TRASEIRA ESQUERDA
ORIGINAL	7 - ASSOALHO DO PORTA MALAS


OBSERVAÇÕES

ITENS ANALISE ESTRUTURA OBSERVAÇÃO

UNIDADE CREDENCIADARAZÃO SOCIAL
LE MANS CAR LTDA
ENDEREÇO
**AVENIDA DE
PINEDO, 534**CIDADE
SAO PAULO/SPBAIRRO
SOCORROCNPJ
60185624000152
CEP
04764000FONE
(11)9999-9999**VISTORIADOR RESPONSÁVEL**

ANÁLISE DA PINTURA


ORIGINALIDADE DA PINTURA



Esp. (μ)	
ORIGINAL	1 - PARA-CHOQUE DIANTEIRO
REPINTURA	2 - CAPÔ DIANTEIRO
REPINTURA	3 - PARA-LAMA DIANTEIRO ESQUERDO
REPINTURA	4 - PORTA DIANTEIRA ESQUERDA
REPINTURA	5 - PORTA TRASEIRA ESQUERDA
REPINTURA	6 - LATERAL TRASEIRA ESQUERDA
REPINTURA	7 - CAIXA DE AR ESQUERDA



Esp. (μ)	
ORIGINAL	1 - PARA-CHOQUE TRASEIRO
REPINTURA	2 - CAPÔ TRASEIRO
REPINTURA	3 - LATERAL TRASEIRA DIREITA
REPINTURA	4 - PORTA TRASEIRA DIREITA
REPINTURA	5 - PORTA DIANTEIRA DIREITA
REPINTURA	6 - PARA-LAMA DIANTEIRO DIREITO
REPINTURA	7 - CAIXA DE AR DIREITA



Esp. (μ)	
ORIGINAL	1 - COLUNA DIANTEIRA DIREITA
ORIGINAL	2 - COLUNA CENTRAL DIREITA
ORIGINAL	3 - COLUNA TRASEIRA DIREITA
ORIGINAL	4 - COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA
ORIGINAL	5 - COLUNA CENTRAL ESQUERDA
ORIGINAL	6 - COLUNA TRASEIRA ESQUERDA
ORIGINAL	7 - TETO

OBSERVAÇÕES

UNIDADE CREDENCIADA

RAZÃO SOCIAL
LE MANS CAR LTDA
ENDEREÇO
**AVENIDA DE
PINEDO, 534**


CIDADE
SAO PAULO/SP

BAIRRO
SOCORRO

CNPJ
60185624000152
CEP
04764000

FONE
(11)9999-9999

VISTORIADOR RESPONSÁVEL



FOTOS




FRENTE




FRENTE DIREITA 45




FRENTE ESQUERDA 45



TRASEIRA



TRASEIRA DIREITA 45



TRASEIRA ESQUERDA 45

UNIDADE CREDENCIADA

RAZÃO SOCIAL
LE MANS CAR LTDA
ENDEREÇO
**AVENIDA DE
PINEDO, 534**


CIDADE
SAO PAULO/SP

BAIRRO
SOCORRO

CNPJ
60185624000152
CEP
04764000

FONE
(11)9999-9999

VISTORIADOR RESPONSÁVEL



FOTOS



NR. CHASSI




QUILOMETRAGEM



PLACA TRASEIRA



LACRE DA PLACA



CRLV / CRV



PAINEL INSTRUMENTOS LD DIR.

UNIDADE CREDENCIADA

RAZÃO SOCIAL
LE MANS CAR LTDA
ENDEREÇO
**AVENIDA DE
PINEDO, 534**

CIDADE
SAO PAULO/SP


BAIRRO
SOCORRO

CNPJ
60185624000152
CEP
04764000

fone
(11)9999-9999




VISTORIADOR RESPONSÁVEL




FOTOS



PAINEL INSTRUMENTOS LD ESQ.




ETA PORTA DIANTEIRA DIR.



GRAV. VIDRO PARABRISA



COMPARTIMENTO MOTOR



VIDRO PARABRISA



VIDRO TRASEIRO

UNIDADE CREDENCIADA

RAZÃO SOCIAL
LE MANS CAR LTDA
ENDEREÇO
**AVENIDA DE
PINEDO, 534**


CIDADE
SAO PAULO/SP

BAIRRO
SOCORRO

CNPJ
60185624000152
CEP
04764000

FONE
(11)9999-9999

VISTORIADOR RESPONSÁVEL




FOTOS



ADICIONAL 01




ADICIONAL 02



ADICIONAL 03



ADICIONAL 04



GRAV. VIDRO PORTA DIANTEIRA DIR.



GRAV. VIDRO PORTA TRASEIRA DIR.

UNIDADE CREDENCIADA

RAZÃO SOCIAL
LE MANS CAR LTDA
ENDEREÇO
**AVENIDA DE
PINEDO, 534**


CIDADE
SAO PAULO/SP


BAIRRO
SOCORRO

CNPJ
60185624000152
CEP
04764000


FONE
(11)9999-9999

VISTORIADOR RESPONSÁVEL



FOTOS


TETO



GRAV. VIDRO TRASEIRO



GRAV. VIDRO PORTA TRASEIRA ESQ.



GRAV. VIDRO PORTA DIANTEIRA ESQ.

**UNIDADE CREDENCIADA**RAZÃO SOCIAL
LE MANS CAR LTDA
ENDEREÇO
**AVENIDA DE
PINEDO, 534**CIDADE
SAO PAULO/SPBAIRRO
SOCORROCNPJ
60185624000152
CEP
04764000FONE
(11)9999-9999**VISTORIADOR RESPONSÁVEL**

⚠ 2 Impedimento(s)
- 1 Restrição na Base Estadual
- 1 Restrição na Base Nacional

⚠ 3 alerta(s)
- Débito Licenciamento
- Débito IPVA
- Parecer tecnico com apontamento

✅ Dados do veículo - OK

CONSULTA
MASTER

carfactors
Sua compra no azul.



BASE ESTADUAL

Placa	Chassi
[REDACTED]	[REDACTED]
Tipo	Procedência
AUTOMOVEL	ESTRANGEIRO
Espécie	Nº Motor
PASSAGEIRO	[REDACTED]
Ano Fabricação	Combustível
2019	GASOLINA
Ano Modelo	Cap de Carga
2020	
Cilindrada	Potência
2981	450
Situação Chassi	Situação do Veículo
NORMAL	CIRCULACAO
Renavam	CPF/CNPJ Proprietário
[REDACTED]	[REDACTED]
	Proprietário Atual
	[REDACTED]

Marca/Modelo
I PORSCHE/PORSCHE 911 CARRERA S

Município/UF
SAO PAULO/SP

Categoria
PARTICULAR

Cor
CINZA

Cap. de Passageiro
4

Carroceria
[REDACTED]

NR Cambio
[REDACTED]

Proprietário Anterior



DÉBITOS

Status Multas
NADA CONSTA

Débitos Multas
NADA CONSTA

Status IPVA
EXISTE DEBITO DE IPVA

Débitos IPVA
29050,92

Débitos Licenciamento
174,08

Total Débitos
29225,00



RESTRIÇÕES

Restrição 1
ALIENACAO FIDUCIARIA

Restrição 4
NADA CONSTA

Restrição 2
NADA CONSTA

Restrição Judicial(RENAJUD):
NADA CONSTA

Restrição 3
NADA CONSTA

Restrição Administrativa:
NADA CONSTA

Vistorias



BASE NACIONAL

Placa	Chassi	Marca/Modelo
		PORSCHE/911 CARRERA S
Tipo	Procedência	Município/UF
AUTOMOVEL	ESTRANGEIRO	SAO PAULO/SP
Espécie	Nº Motor	Categoria
PASSAGEIRO		PARTICULAR
Ano Fabricação	Combustível	Cor
2019	GASOLINA	CINZA
Ano Modelo	Cap de Carga	Cap. de Passageiro
2020		4
Cilindrada	Potência	Nº Carroceria
2981	450	
Renavam	Nº Cambio	Qtde. Eixos
		0
Nº Eixo Traseiro	Cap. Tração	Peso Bruto
	191	191
Situação Chassi	Montagem	Situação
NAO		CIRCULACAO
Ocorrência		
NADA CONSTA		




RESTRICÇÕES

Restrição Judicial	Restrição 1	Restrição 2
NADA CONSTA	ALIENACAO FIDUCIARIA	NADA CONSTA
Restrição 3	Restrição 4	
NADA CONSTA	NADA CONSTA	



Le mans Vistorias

HISTÓRICO
ROUBO/FURTO

NÃO CONSTAM DADOS DE ROUBO E FURTO

INDÍCIO DE
SINISTRO

Situação

Não consta indicio de sinistro

Data Inclusão

HISTÓRICO DE
INDENIZAÇÃO
INTEGRAL/TOTAL


ATENÇÃO: Não foi encontrado histórico de indenização integral/total nas bases consultadas. Recomendamos verificar a aceitação do veículo junto as Seguradoras, tendo em vista que podem existir apontamentos internos não divulgados ao mercado

HISTÓRICO DE
OFERTA EM LEILÃO

Não foram encontradas informações de oferta de venda

HISTÓRICO DE
COMERCIALIZAÇÃO
DIRETA

Não foram encontradas informações de oferta de venda



HISTÓRICO DE KM

Não foi encontrado histórico de quilometragem

Le mans
Vistorias



PARECER TÉCNICO



MÉDIA PROBABILIDADE DE ACEITAÇÃO NO SEGURO



DECODIFICADOR

Categoria

Chassi

Chassi Tratado

Marca/Modelo
PORSCHE/911Ano Modelo
2020

Local Fabricação

Motor
3.0Origem
IMPORTADOPaís
ALEMANHARegião
ALEMANHA / IRLANDA / ROMENIARetorno
Marca/Modelo/Ano Identificados

Tipo Carroceria

Versão
CARRERA S

PRECIFICADOR

Precificador FIPE

Código

Modelo

Combustível

Valor

035072-9

911 Carrera S Cabriolet 3.0
(991/992)

G

890.026,00

035077-0

911 Carrera S Coupe 3.0 (991/992)G

743.205,00

Precificador Molicar não encontrado



RECALL

Data Recall

Defeito

Risco

03/05/2021

Sistema de direção

Pode ocorrer a movimentação das conexões rosqueadas no chassi dos produtos para além da posição devida quando da movimentação da direção dos produtos pelo condutor, o que pode causar instabilidade repentina na direção e significativa alteração do comportamento da direção e a perda do controle da direção, resultando em lesão e, em casos extremos, na morte do consumidor.

HISTÓRICO
VISTORIA

Não foi encontrado histórico de vistoria para este veículo

Le mans

Vistorias



RODAS E PNEUS

Aro OffSet:	57	Tamanho do Aro:	8 x 19	Furação da Roda:	5x130	Parafuso Porca:	19
Tipo de Rosca:	M14x1.5	Torque da Porca:	125	Info. do Pneu:	235/35R19 87Y	Medida do Cubo:	71,6
Modelo:	911. 3.8 Carrera S						
Aro OffSet:	51	Tamanho do Aro:	8.5 x 20	Furação da Roda:	5x130	Parafuso Porca:	19
Tipo de Rosca:	M14x1.5	Torque da Porca:	125	Info. do Pneu:	245/35R20 91Y	Medida do Cubo:	71,6
Modelo:	911. 3.8 Carrera S						
Aro OffSet:	53	Tamanho do Aro:	8.5 x 20	Furação da Roda:	5x130	Parafuso Porca:	19
Tipo de Rosca:	M14x1.5	Torque da Porca:	160	Info. do Pneu:	245/35R20 95(Y)	Medida do Cubo:	71,6
Modelo:	911 Carrera. S						

DÉBITOS RENAINF
MULTAS EM ABERTO

Status da consulta: Consulta realizada com sucesso

Data da Consulta: 26/01/2026 16:08

Qtde Multas em Aberto: 0

Total de Multas: R\$ 0,00

HISTÓRICO DE
PROPRIETÁRIOS
BASE 1

Código:	81951	Impressão:	26/01/2026 18:16:13	Placa:	[REDACTED]	Chassi:	[REDACTED]
UF	Município	Exercício	Nome completo	CPF/CNPJ	Ocorrência		
		2019	[REDACTED]	[REDACTED]	01/08/2019		

Informações de proprietários, são as que existem cadastradas na base de dados. Para obter o histórico completo necessário procurar o DETRAN.

HISTÓRICO DE
PROPRIETÁRIOS
BASE 2

Código:	81952	Impressão:	26/01/2026 18:16:13	Placa:	[REDACTED]	Chassi:	[REDACTED]
UF	Município	Exercício	Nome completo	CPF/CNPJ	Ocorrência		
SP	SAO PAULO	2025	[REDACTED]	xxxxxxxxxx	13/08/2025		

Informações de proprietários, são as que existem cadastradas na base de dados. Para obter o histórico completo necessário procurar o DETRAN.

Importante: Nos termos de contrato vigente, a CARFACTS, não altera, adultera ou manipula informação obtida nos diversos bancos de dados com que mantém acesso legítimo, automático e sistemático com os respectivos titulares. Assim, a CARFACTS não é responsável pela veracidade, exatidão, falta, insuficiência e/ou distorção das informações obtidas em relação ao veículo consultado, em razão de erros na sua origem e/ou fonte, posto que tais informações são reproduções exatas e fiéis das informações constantes nos bancos de dados. A CARFACTS, igualmente, não se responsabiliza pela realização ou não do negócio jurídico entre o usuário e seu cliente com base nas informações acessadas, uma vez que a decisão negativa ou positiva sobre a concretização do negócio é tomada exclusivamente pelo usuário e sua companhia conforme critérios, diretrizes e procedimentos exclusivos, dos quais a CARFACTS não participa. Importante: Débitos existentes em dívida ativa ou ainda que não constem divulgado pelo DETRAN em seu portal, não fazem parte do escopo desta pesquisa, devendo ser acessado mediante consulta junto a rede bancária autorizada pelo processamento dos recebimentos.