

Dados do Cliente

Solicitante:	CNPJ/CPF Solicitante:
BRASILWAGEN COMERCIO DE VEÍCULOS SA	49707557001128
Proprietário:	CNPJ/CPF Proprietário:

Dados do Veículo

Marca/Modelo:	Combustível:	Placa:	Data Emissão CRLV:
VW VW/FOX 1.0 GII	ALCOOL/GASOLINA		
Kilometragem:	Renavam:	Fabricação/Modelo:	
117712		2012 / 2013	

Dados Coletados no Veículo

Chassi BIN:	Motor BIN:

Informações coletadas no veículo no ato da vistoria

CONDIÇÃO DA PLACA:	VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA:
Placa e tarjeta em conformidades (OK).	Original/Dentro dos padrão
CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:	VIDRO DA LATERAL TRASEIRA ESQUERDA:
Numeração registrada na BIN, coincide c/ a numeração que consta no motor.	Original/Dentro do padrão
CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI:	VIDRO TRASEIRO (VIGIA):
Numeração dentro dos padrões do fabricante.	Original/Dentro do padrão
DO COMPARTIMENTO DO MOTOR:	VIDRO DA LATERAL TRASEIRA DIREITA:
Original	Original/Dentro do padrão
DO BATENTE DA PORTA:	VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA:
Original	Original/Dentro do padrão
DO ASSOALHO:	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA:
Original	Original/Dentro do padrão
VIDRO DIANTEIRO (PÁRA-BRISA):	CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:
Original/Dentro do padrão	Possui avaria e/ou reparo que não afeta a estrutura da carroçaria.
VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA:	REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ OU ROUBO E FURTO:
Original/Dentro do padrão	Nenhum registro encontrado.

Observações


VEÍCULO POSSUI ASSOALHO DO PORTA MALAS AMASSADO, CONFORME SEGUE NAS FOTOS.

O presente laudo possui caráter particular e informativo de análise do veículo acima descrito, não substitui em hipótese alguma a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. A validade restringe-se ao exato momento da vistoria, em razão do que a empresa CHECKMAT VISTORIAS AUTOMOTIVAS, não se responsabiliza por quaisquer modificações sofridas no veículo, tais como mudança de motor, cambio, danos do chassi e demais identificações.


SÃO PAULO, 3 DE SETEMBRO DE 2026



Dianteira



Traseira



Placa



Hodômetro



Documento



Etiqueta Motor



Numero Motor



Chassi



Compartimento do Motor




Etiqueta Coluna



Gravação dos Vidros



Longarina Dianteira Esquerda



SÃO PAULO, 3 DE SETEMBRO DE 2026

Longarina Dianteira Direita



Painel Dianteiro




Torre do Amortecedor Esquerdo




Torre do Amortecedor Direito




Teto




Etiqueta do Cinto




Coluna Dianteira Esquerda




Coluna Central Esquerda



Coluna Traseira Esquerda



Caixa de Ar Lado Esquerdo



Longarina Traseira Esquerda



Caixa de Estepe



SÃO PAULO, 3 DE SETEMBRO DE 2026

Painel Traseiro




Longarina Traseira Direita



Caixa de Ar Lado Direito




Coluna Traseira Direita



Coluna Central Direita



Coluna Dianteira Direita



Assoalho do porta malas amassado



SÃO PAULO, 3 DE SETEMBRO DE 2026

