

CHECKMAT BUTANTA CNPJ 12.500.554/0001-37

Telefone: (11) 3721--9006 -

Resultado:

APROVADO

Número:

Data: 14/08/2026

Página:

1 de 4

Dados do Cliente

Solicitante:

BRABUS

CNPJ/CPF Solicitante:

09635952000822

Proprietário:

PINHEIRO BRASIL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES EIRELI

CNPJ/CPF Proprietário:

17.944.274/0001-31

Dados do Veículo

Marca/Modelo:

TOYOTA | I/TOYOTA HILUX SWR A2GF

Combustível:

DIESEL

Placa:

Kilometragem:

91267

Renavam:

Data Emissão CRLV:

Fabricação/Modelo:

2017 / 2017

Dados Coletados no Veículo

Chassi BIN:

Motor BIN:

Informações coletadas no veículo no ato da vistoria

CONDIÇÃO DA PLACA:

Placa e tarja em conformidades (OK).

VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA:

Não original/outro tipo

CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:

Numeração registrada na BIN, coincide c/ a numeração que consta no motor.

VIDRO DA LATERAL TRASEIRA ESQUERDA:

Não original/outro tipo

CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI:

Numeração dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO TRASEIRO (VIGIA):

Não original/outro tipo

DO COMPARTIMENTO DO MOTOR:

Original

VIDRO DA LATERAL TRASEIRA DIREITA:

Não original/outro tipo

DO BATENTE DA PORTA:

Original

VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA:

Não original/outro tipo

DO ASSOALHO:

Original

VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA:

Não original/outro tipo

VIDRO DIANTEIRO (PÁRA-BRISA):

Não original/outro tipo

CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:

Não possui vestígio aparente de avaria, corte e/ou reparo significativo nas partes estruturais da carroçaria.

VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA:

Não original/outro tipo

REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ OU ROUBO E FURTO:

Nenhum registro encontrado.

Observações


O presente laudo possui caráter particular e informativo de análise do veículo acima descrito, não substitui em hipótese alguma a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. A validade restringe-se ao exato momento da vistoria, em razão do que a empresa CHECKMAT VISTÓRIAS AUTOMOTIVAS, não se responsabiliza por quaisquer modificações sofridas no veículo, tais como mudança de motor, câmbio, danos do chassi e demais identificações.

SÃO PAULO, 2 DE SETEMBRO DE 2026

Dianteira




Traseira



Placa



Hodômetro




Documento



Etiqueta Motor




Numero Motor



Chassi



Compartimento do Motor



Etiqueta Coluna




Gravação dos Vidros




Longarina Dianteira Esquerda




Longarina Dianteira Direita



Painel Dianteiro



Torre do Amortecedor Esquerdo



Torre do Amortecedor Direito




Teto




Etiqueta do Cinto




Coluna Dianteira Esquerda




Coluna Central Esquerda




Coluna Traseira Esquerda




Caixa de Ar Lado Esquerdo




Longarina Traseira Esquerda



Caixa de Estepe




Painel Traseiro




Longarina Traseira Direita




Caixa de Ar Lado Direito




Coluna Traseira Direita



Coluna Central Direita



Coluna Dianteira Direita



FOLHA LATERAL DIREITA REPARADA



FOLHA LATERAL ESQUERDA REPARADA



FOLHA DA COLUNA C ESQUERDA AVARIADA

