

DADOS COMPLETOS:

UNIDADE:		Nº DA VISTORIA:	
CLIENTE:		VISTORIADOR:	
DATA:	19/08/2026 14:39:51		

DADOS DO VEÍCULO:

PLACA:		CIDADE:	SAO PAULO
ANO FAB./MODELO:	2024/2025	COR:	PRATA
Nº DO CHASSI NA BIN:		MODELO/VERSÃO:	BMW
Nº DO CHASSI NO CRLV:		Nº DO MOTOR NA BIN:	
Nº DO CHASSI NO VEÍC:		Nº DO MOTOR NO CRLV:	
Nº DO CÂMBIO NA BIN:		Nº DO MOTOR NO VEÍC:	
Nº DO CÂMBIO NO VEÍC:		KM:	05069
		COMBUSTÍVEL:	GASOLINA

1-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI:

- 02-Numeração dentro do padrão do fabricante (OK)
03- Numeração é a mesma que consta cadastrada no BIN (OK)

2-CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:

- 01-Numeração registrada na BIN, coincide c/ a numeração que consta no motor (OK)
02-Tipo de gravação dentro do padrão do fabricante (OK)

3-CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO:

- 01-DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

4-CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI:

COMPARTIMENTO DO MOTOR:

- 01-ORIGINAL (OK)

BATENTE DA PORTA:

- 01-Original (OK)

DO ASSOALHO:

- 08-Não obrigatória

5-DATA DO CINTO DE SEGURANÇA

DIANTEIRO DIREITO:

- 01-compatível com o ano do veículo

DIANTEIRO ESQUERDO:

- 01-compatível com o ano do veículo

TRASEIRO DIREITO:

- 01-compatível com o ano do veículo

TRASEIRO ESQUERDO:

- 01-compatível com o ano do veículo

6-CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS / VIN:

VIDRO DIANTEIRO (PÁRA-BRISA):

- 01-Original/Dentro do padrão (OK)

VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA:

- 01-Original/Dentro do padrão (OK)

VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA:

- 01-Original/Dentro do padrão (OK)

VIDRO DA LATERAL TRASEIRA ESQUERDA:

- 01-Original/Dentro do padrão (OK)

VIDRO TRASEIRO (VIGIA):

- 01-Original/Dentro do padrão (OK)

VIDRO DA LATERAL TRASEIRA DIREITA:

- 01-Original/Dentro do padrão (OK)

VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA:

- 01-Original/Dentro do padrão (OK)

VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA:

- 01-Original/Dentro do padrão (OK)

7-CONDIÇÃO DA PLACA:

- 01-Placa e tarjeta em conformidades (OK).

8-CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:

- 01-Não possui vestígio aparente de avaria, corte e/ou reparo significativo nas partes estruturais da carroçaria (OK)

9-REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ OU ROUBO E FURTO:

- 01-Não foram encontrados registros na pesquisa contratada. (OK)

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO:

OBSERVAÇÕES GERAIS:

Esta Vistoria trata-se da vistoria cautelar do veículo, possuindo caráter informativo da análise de itens, conforme padrões estabelecidos pelos fabricantes, NÃO substituindo em nenhuma hipótese a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. Cabe destacar que a unidade não se responsabiliza por quaisquer modificações nos itens do veículo contemplados nesta vistoria, posteriores à realização desta Vistoria, cuja validade tem sua garantia certificada no momento da realização da vistoria. O resultado da Vistoriatécnica segue critérios de avaliação estabelecidos pela , podendo sofrer alterações necessárias em determinado momento, sem prévia comunicação. As informações dos veículos, obtidas através de pesquisa via base de dados dos órgãos públicos e empresas privadas, são de responsabilidade da empresa fornecedora da pesquisa, cabendo apenas reiterar os dados cadastrados nas referidas bases de consulta. Ao receber esta Vistoria, o cliente fica ciente que as companhias de seguro possuem métodos e critérios próprios de avaliação do risco para aceitação ou não de veículos. Não obstante, o critério de avaliação de bem como o resultado final da vistoria, independe da aceitação ou não da seguradora.

FOTOGRAFIAS DA VISTORIA

DIANTEIRA



TRASEIRA



CHASSI



MOTOR



COMPARTIMENTO DO MOTOR



LACRE





CINTO DE SEGURANÇA



ETIQUETA_VIS_COLUNA



VIDRO



FOTOGRAFIAS DA VISTORIA

HODÔMETRO



LONGARINA_DIANTEIRA_ESQUERDA



LONGARINA_DIANTEIRA_DIREITA



LONGARINA_TRASEIRA_ESQUERDA



LONGARINA_TRASEIRA_DIREITA



PINTURA




PINTURA



PINTURA



PINTURA



FOTOGRAFIAS DA VISTORIA:

PINTURA



PINTURA



PINTURA



PINTURA



PINTURA



PINTURA



PINTURA




PINTURA



PINTURA




ORIGINALIDADE DA PINTURA



VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE

ORIGINALIDADE ESTRUTURAL



VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE