

CHECKMAT BUTANTA CNPJ 12.500.554/0001-37

Telefone: (11) 3721--9006 -

Resultado:

APROVADO

Número:

Data: 26/08/2026

Página: 1 de 4

Dados do Cliente

Solicitante:	CNPJ/CPF Solicitante:
BRABUS	09635952000822
Proprietário:	CNPJ/CPF Proprietário:

Dados do Veículo

Marca/Modelo:	Combustível:	Placa:	Data Emissão CRLV:
MITSUBISHI IMMOC PAJERO SPORT HPE	DIESEL		
Kilometragem:	Renavam:		Fabricação/Modelo:
87584			2019 / 2020

Dados Coletados no Veículo

Chassi BIN:	Motor BIN:

Informações coletadas no veículo no ato da vistoria


CONDIÇÃO DA PLACA:	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA:
Placa e tarjeta em conformidades (OK).	Não original/outro tipo
CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:	VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA:
Numeração registrada na BIN, coincide c/ a numeração que consta no motor.	Não original/outro tipo
CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI:	VIDRO TRASEIRO (VIGIA):
Numeração dentro dos padrões do fabricante.	Não original/outro tipo
DO COMPARTIMENTO DO MOTOR:	VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA:
Original	Não original/outro tipo
DO BATENTE DA PORTA:	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA:
Original	Não original/outro tipo
DO ASSOALHO:	CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:
Original	Não possui vestígio aparente de avaria, corte e/ou reparo significativo nas partes estruturais da carroçaria.
VIDRO DIANTEIRO (PÁRA-BRISA):	REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ OU ROUBO E FURTO:
Não original/outro tipo	Nenhum registro encontrado.

Observações

VEÍCULO BLINDADO.
O presente laudo possui caráter particular e informativo de análise do veículo acima descrito, não substitui em hipótese alguma a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. A validade restringe-se ao exato momento da vistoria, em razão do que a empresa CHECKMAT VISTÓRIAS AUTOMOTIVAS, não se responsabiliza por quaisquer modificações sofridas no veículo, tais como mudança de motor, câmbio, danos do chassi e demais identificações.

SÃO PAULO, 26 DE AGOSTO DE 2026

Dianteira




Traseira




Placa



Hodômetro



Documento



Etiqueta Motor



Numero Motor



Chassi



Compartimento do Motor




Etiqueta Coluna



Gravação dos Vidros




Longarina Dianteira Esquerda




SÃO PAULO, 26 DE AGOSTO DE 2026

Longarina Dianteira Direita




Painel Dianteiro



Torre do Amortecedor Esquerdo



Torre do Amortecedor Direito




Teto




Etiqueta do Cinto



Coluna Dianteira Esquerda



Coluna Central Esquerda




Coluna Traseira Esquerda



Caixa de Ar Lado Esquerdo



Longarina Traseira Esquerda



Caixa de Estepe



SÃO PAULO, 26 DE AGOSTO DE 2026

CHECKMAT BUTANTA CNPJ 12.500.554/0001-37
Telefone: (11) 3721--9006 -

Resultado:

APROVADO

Núm

Data: 26/08/2026

Página: 4 de 4

Painel Traseiro




Longarina Traseira Direita




Caixa de Ar Lado Direito



Coluna Traseira Direita



Coluna Central Direita



Coluna Dianteira Direita



SÃO PAULO, 26 DE AGOSTO DE 2026