



LAUDO CAUTELAR

MODELO DO VEÍCULO: **TOYOTA HILUX SWSRXA4FD**



CONFORME



USE O LEITOR
DO CELULAR

LAUDO

CONSULTA

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME

INFORMAÇÕES CONSULTA

Fabricante Veículo: I

Placa Consulta:	
Data da Vistoria:	24/04/2026
Dados Proprietário:	
Nome Vistoriador:	
Dados Solicitante:	
Unidade Vistoria:	GOIANIA
Modelo Veículo:	TOYOTA HILUX SWSRXA4FD
Chassi Veículo:	
Renavam:	

Cor Veículo:	PRATA
Ano de Fabricação:	2022
Ano do Modelo:	2022
Motor:	
Câmbio:	
UF:	MA
Capacidade:	
Combustível:	DIESEL
KM:	128795

CONCLUSÃO GRÁFICA



Consultas (11 itens
verificados)



Pintura (19 itens
verificados)



Estrutura (25 itens
verificados)

Outros Estados

Cred Bdv li (Bin)

Cred Agregados

Cadastro Veículo

Cred Parecer Tec.

Cred Hist Rf

Siscsv

Capô

Lateral Traseira Direita

Porta Traseira Direita

Teto

Porta Dianteira Direita

Para-Lama Dianteiro Esquerdo

Caixa De Ar Esq.

Coluna Central Esquerda

Longarina Dianteira Direita

Longarina Dianteira Esquerda

Longarina Traseira Direita

Longarina Traseira Esquerda

Coluna Dianteira Direita

Coluna Dianteira Esquerda



FRENTE 45°




TRASEIRA 45°

	<div></div>		FONTE CONSULTA:		<div></div>
			<div></div>		
<div></div>	<div></div>	MUNICÍPIO: BALSAS	ESTADO: MA	<div>LAUDO</div> <div>CONSULTA</div>	

Análise e Originalidade de Pintura

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME



Legenda: ● Pintura Original ● Pintura Queimada ● Riscado ● Repintura ● Amassado ● Repintura com massa ● Quebrado

Peça	Espessura (μ) Mín/Max	Análise	Peça	Espessura (μ) Mín/Max	Análise
1 - Capô		●	2 - Lateral Traseira Direita		●
3 - Porta Traseira Direita		●	4 - Teto		●
5 - Porta Dianteira Direita		●	6 - Paralamas Dianteiro Esquerdo		●
7 - Caixa De Ar Esquerdo		●	8 - Caixa De Ar Direito		●
9 - Porta Dianteira Esquerda		●	10 - Porta Traseira Esquerda		●
11 - Lateral Traseira Esquerda		●	12 - Paralamas Dianteiro Direito		●
13 - Coluna Dianteira Direita		●	14 - Coluna Dianteira Esquerda		●
15 - Coluna Traseira Direita		●	16 - Coluna Traseira Esquerda		●
17 - Tampa Do Porta Malas		●	18 - Coluna Central Direita		●
19 - Coluna Central Esquerda		●			

Observações: A análise acima apresentada é restrita a espessura da pintura atual do veículo. Através de aparelho metrológico certificado e calibrado é coletada a distância em microns (μ) da película de tinta até a base ferrosa ou não ferrosa do veículo (exceto plástico e fibra). Não analisamos avarias ou substituição de peças. Imagens do veículo meramente ilustrativas.



LAUDOCONSULTA

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME

Análise e Originalidade de Estrutura e Agregados

Observações Estrutura

Peça	Análise
1 - Coluna central esquerda	OK
3 - Longarina dianteira esquerda	OK
5 - Longarina traseira esquerda	OK
7 - Coluna Dianteira Esquerda	OK
9 - Caixa de Ar Direito	OK
11 - PAINEL traseiro	OK
13 - Torre de amortecedor diant. Direito	OK
15 - Torre de amortecedor tras. Direito	470 - OK
17 - Coluna Traseira Direita	OK
19 - Caixa de estepe	425 - OK
21 - Caixa de Roda Dianteira Esquerda	434 - OK
23 - Caixa de Roda Traseira Esquerda	443 - OK
25 - Assoalho Esquerdo	470 - OK

Peça	Análise
2 - Longarina dianteira direita	OK
4 - Longarina traseira direita	OK
6 - Coluna Dianteira Direita	OK
8 - Coluna central direita	OK
10 - PAINEL FRONTAL	Ok
12 - Caixa de Ar Esquerdo	OK
14 - Torre de amortecedor diant. Esquerdo	ok
16 - Torre do amortecedor tras. Esquerdo	461 - OK
18 - Coluna Traseira Esquerda	OK
20 - Caixa de Roda Dianteira Direita	417 - OK
22 - Caixa de Roda Traseira Direita	400 - OK
24 - Assoalho Direito	408 - OK

3 / 9

WWW.PITSTOPVISTORIA.COM.BR

	<div></div>		FONTE CONSULTA:		<div></div>
			<div></div>		
<div></div>	<div></div>	MUNICÍPIO: BALSAS	ESTADO: MA	<div></div> <div>LAUDO</div> <div>CONSULTA</div>	

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME

CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI E NUMERAÇÃO DO MOTOR

N° do chassi (Base Nacional BIN)
<div></div>

N° do chassi (Veículo)
<div></div>

N° do motor (Base Nacional BIN)
<div></div>

N° do motor (Veículo)
<div></div>



NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR LEITURA DE ODÔMETRO, CÂMBIO, AIRBAG'S E ACEITAÇÃO POR CIA DE SEGUROS.



	<div></div>		FONTE CONSULTA:		<div></div>
			<div></div>		
<div></div>	<div></div>	MUNICÍPIO: BALSAS	ESTADO: MA	<div></div>	

LAUDOCONSULTA

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME

ANÁLISE DE ORIGINALIDADE DA ESTRUTURA

PAINEL CORTA FOGO
OK

ANÁLISE DE ORIGINALIDADE DE PINTURA

PARA-CHOQUE DIANTEIRO
ORIGINAL

PARA-CHOQUE TRASEIRO
ORIGINAL

IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DAS ETIQUETAS AUTODESTRUTÍVEIS (ETA)

ETIQUETA "ETA" - COMPARTIMENTO DO MOTOR
ORIGINAL

Etiqueta (eta) coluna lado direito
ORIGINAL

(VIS) CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS

Gravação do vidro porta dianteira direita
ORIGINAL

Gravação do vidro porta traseira direita
ORIGINAL

Gravação do chassi vidro vigia traseiro direito
ORIGINAL

Gravação vidro traseiro
ORIGINAL

Gravação vidro porta dianteira esquerda
ORIGINAL

Gravação vidro porta traseira esquerda
ORIGINAL

Gravação do chassi vidro vigia traseiro esquerdo
ORIGINAL

IDENTIFICAÇÃO DE ORIGINALIDADE DA PLAQUETA DE CHASSI

Plaqueta chassi dianteira
ORIGINAL

CONCLUSÃO

Conclusão Final
CONFORME



	<div></div>		FONTE CONSULTA:	<div></div>
			<div></div>	
<div></div>		MUNICÍPIO: BALSAS	ESTADO: MA	<div></div> <div>LAUDO</div> <div>CONSULTA</div>

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME

FOTOS



HODÔMETRO




PLACA



PAINEL CORTA FOGO



COMPARTIMENTO DO MOTOR



CRLV



ETIQUETA DO COMPARTIMENTO DO MOTOR



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



GRAVAÇÃO DO VIDRO PARA-BRISA



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



	[REDACTED]		FONTE CONSULTA:		<div>[REDACTED]</div> <div>LAUDO</div> <div>CONSULTA</div>
			[REDACTED]		
[REDACTED]	[REDACTED]	MUNICÍPIO: BALSAS	ESTADO: MA		

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME

FOTOS



PAINEL INTERNO




QUADRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA



QUADRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA




CAIXA DE AR ESQUERDA



GRAVAÇÃO DO VIDRO TRASEIRO



PAINEL TRASEIRO



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



DIAGONAL DIANTEIRA ESQUERDA



	<div></div>		FONTE CONSULTA:		<div></div>
			<div></div>		
<div></div>	<div></div>	MUNICÍPIO: BALSAS	ESTADO: MA	<div></div>	
		<div>LAUDO</div> <div>CONSULTA</div>			

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME

FOTOS



DIAGONAL TRASEIRA DIREITA




CAIXA DE AR DIREITA



QUADRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA



QUADRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA




CHECK LIST - PIT STOP



ETIQUETA DA COLUNA



PAINEL TRASEIRO



ASSINATURA



	<div></div>		FONTE CONSULTA:		<div></div>
			<div></div>		
<div></div>		MUNICÍPIO: BALSAS	ESTADO: MA		<div>LAUDO</div> <div>CONSULTA</div>

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME



CONFORME

Prezado cliente, você acaba de contratar um laudo da Pit Stop - Cautelar Particular, emitido pela UMUARAMA - MA. Esta é a garantia de procedência de seu veículo, onde foram analisados e aprovados itens de identificação como codificação do chassi, numeração do motor, etiquetas de identificação, análise da presença de danos estruturais, histórico de leilão, sinistros, entre outros.

Data da vistoria: 24/04/2026	<div></div>	<div></div>	<div></div>
Marca/modelo: I / TOYOTA HILUX SWSRXA4FD	<div></div>		



FRENTE 45°



TRASEIRA 45°





Dossiê de Confiança Veicular

Consulta PitStop

CONSULTA

24/04/2026 às 12:13



VEÍCULO CONSULTADO

I/TOYOTA HILUX SWSRXA4FD

2022/2022 - Prata

RECOMENDAÇÃO



★ ★ ★ ★ ★

2/5

01 Resumo executivo

CONSULTA EXECUTADA CONSULTADO

11 fonte(s) consultada(s) neste documento.

IMPEDIMENTOS

OK

Nenhum impeditivo consolidado no resumo.

ALERTAS

RISCO ALTO

6 ponto(s) de alerta consolidado(s).

RECOMENDAÇÃO

I

ALERTA

★ ★ ★ ★ ★

2/5

02 Identificação do veículo

VERSÃO
Não informado

ANO
2022/2022

COR
Prata

MARCA/MODELO
I/TOYOTA HILUX SWSRXA4FD

TIPO
Utilitário

PROCEDÊNCIA
Importado

ORIGEM DE EMPLACAMENTO
Distrito Federal

03 Procedência e histórico

VERIFICAÇÕES DE HISTÓRICO CONCLUÍDAS

As verificações abaixo foram concluídas. Isso não substitui a leitura dos detalhes de cada fonte.

O QUE AS FONTES CONCLUÍDAS NÃO APONTARAM

- A fonte de roubo/furto não apontou ocorrência para esta consulta.
- A fonte consultada não apontou indicio de sinistro.

INDICADOR TÉCNICO

- O parecer técnico registrou indicador verde. Consulte o parecer completo antes de decidir.

Cobertura concluída: cadastro e bases veiculares, histórico de roubo/furto, leilão, indícios de sinistro e parecer técnico.

9 fontes relacionadas consultadas. A lista completa está na seção Fontes consultadas.

04 Restrições, débitos e alertas

DÉBITOS CONSOLIDADOS

TOTAL FINANCEIRO
R\$ 9.470,66
4 item(ns) com valor

Foram consolidados débitos, multas ou taxas para pagamento. O total considera apenas itens únicos identificados na análise.

0 impeditivo(s) - OK

6 alerta(s) - Risco alto

05 Recall

NÃO CONSULTADO

Recall não foi consultado nesta composição ou não há fonte específica disponível no retorno atual.

06 Situação documental e cadastral

Os dados documentais e cadastrais disponíveis estão consolidados nos blocos detalhados deste dossiê.

11 fonte(s) consultada(s)

07 Detalhamento das fontes

08 Conclusão

INFORMATIVO



EXPLICAÇÃO DO DOSSIÊ

O dossiê identificou débitos financeiros pendentes vinculados ao veículo. Essa situação pode impactar a transferência até a regularização.

09 Fontes consultadas

STATUS DAS FONTES

Análise completa concluída

Todas as fontes vinculadas a esta consulta foram concluídas. A explicação do dossiê já considera as informações disponíveis.

11 de 11 fontes concluídas

Atualizado em 04/09/2026 22:06

Outros Estados
CONSULTADO

Cred BDV II (BIN)
CONSULTADO

Cred Agregados
CONSULTADO

CADASTRO VEÍCULO
CONSULTADO

CRED PARECER TEC.
CONSULTADO

CRED Hist RF
CONSULTADO

SISCSV
CONSULTADO

Leilão Base Comercial
CONSULTADO

Leilão Plus
CONSULTADO

CRED IND. SINISTRO
CONSULTADO

Cred DECODIFICADOR + FIPE
CONSULTADO



HISTÓRICO DA VISTORIA

DATA

KILOMETRAGEM

TIPO

17/06/2026

128795

VISTORIA FINANCEIRO

24/04/2026

128795

VISTORIA CAUTELAR

TOTAL DE LAUDOS ENCONTRADOS: 2

Termos de uso e responsabilidade. As informações deste dossiê são confidenciais e devem ser utilizadas exclusivamente pelo consultante, para orientação, prevenção de fraudes e análise de risco em transações comerciais relacionadas ao veículo consultado.

O consultante é responsável por possuir autorização, base legal e finalidade legítima para a consulta, bem como por manter sigilo, restringir o compartilhamento e impedir uso discriminatório, abusivo ou em desacordo com a legislação vigente.

A responsabilidade da plataforma limita-se a organizar e transmitir, com fidelidade técnica, os dados disponibilizados por bases públicas, privadas, fornecedores e integrações no momento da emissão. Essas informações podem estar incompletas, indisponíveis, desatualizadas, sofrer alteração posterior ou divergir de registros oficiais.

Este dossiê é informativo e deve ser confrontado com os registros oficiais e a documentação da negociação. Não substitui vistoria física, análise documental, validação jurídica, consulta aos órgãos oficiais ou confirmação direta junto à autoridade competente. Em caso de dúvida, divergência ou decisão de alto impacto, devem prevalecer os registros oficiais e a verificação independente do consultante.

O uso indevido das informações, inclusive exposição de dados, reprodução não autorizada ou decisão tomada sem validação adequada, sujeita o consultante às responsabilidades civis, administrativas e criminais cabíveis. A emissão e o acesso ao documento poderão ser auditados quando exigido por autoridade competente ou ordem judicial.

