

PS INTEGRA





Placa:

Cor:

Ano de fabricação:

Data da vistoria:

CINZA

2023

07/05/2026

UF:

Capacidade:

Ano do modelo:

Fabricante:

GO

2024

I

Modelo:

TOYOTA HILUX CDSRVA4FD

Combustível:

DIESEL

Km:

107666

Chassi:

Vistoriador:

Unidade:

Conclusão gráfica



Consultas (11
itens verificados)



Estrutura (25
itens verificados)

Outros Estados

Cred Bdv li (Bin)

Cred Agregados

Cadastro Veículo

Cred Parecer Tec.

Cred Hist Rf

Siscsv

Coluna Central Esquerda

Longarina Dianteira Direita

Longarina Dianteira Esquerda

Longarina Traseira Direita

Longarina Traseira Esquerda

Coluna Dianteira Direita

Coluna Dianteira Esquerda




Frente



Traseira

Análise e Originalidade de Estrutura e Agregados

Observações Estrutura



Peça

Análise

1 - Coluna central esquerda	● OK
3 - Longarina dianteira esquerda	● OK
5 - Longarina traseira esquerda	● OK
7 - Coluna Dianteira Esquerda	● OK
9 - Caixa de Ar Direito	● OK
11 - PAINEL traseiro	● OK
13 - Torre de amortecedor diant. Direito	● OK
15 - Torre de amortecedor tras. Direito	● 470 - OK
17 - Coluna Traseira Direita	● OK
19 - Caixa de estepe	● 425 - OK
21 - Caixa de Roda Dianteira Esquerda	● 434 - OK
23 - Caixa de Roda Traseira Esquerda	● 443 - OK
25 - Assoalho Esquerdo	● 470 - OK

Peça

Análise

2 - Longarina dianteira direita	● OK
4 - Longarina traseira direita	● OK
6 - Coluna Dianteira Direita	● OK
8 - Coluna central direita	● OK
10 - PAINEL FRONTAL	● Ok
12 - Caixa de Ar Esquerdo	● OK
14 - Torre de amortecedor diant. Esquerdo	● ok
16 - Torre do amortecedor tras. Esquerdo	● 461 - OK
18 - Coluna Traseira Esquerda	● OK
20 - Caixa de Roda Dianteira Direita	● 417 - OK
22 - Caixa de Roda Traseira Direita	● 400 - OK
24 - Assoalho Direito	● 408 - OK

Condição e Numeração do Chassi

Nº do chassi (Base Nacional BIN)

Nº do chassi (Veículo)



Condição e Numeração do Motor

Nº do motor (Base Nacional BIN)

Nº do motor (Veículo)



ANÁLISE DE ORIGINALIDADE DA ESTRUTURA

PAINEL CORTA FOGO

OK

IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DA NUMERAÇÃO DO MOTOR

Nº do motor

OK

IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DA NUMERAÇÃO DO CHASSI

Nº do chassi

OK

IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DAS ETIQUETAS AUTODESTRUTÍVEIS (ETA)

ETIQUETA "ETA" - COMPARTIMENTO DO MOTOR

ORIGINAL

Etiqueta (eta) coluna lado direito

ORIGINAL

(VIS) CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS

Gravação do vidro porta dianteira direita

ORIGINAL

Gravação do vidro porta traseira direita

ORIGINAL

Gravação vidro traseiro

ORIGINAL

Gravação vidro porta dianteira esquerda

ORIGINAL

Gravação vidro porta traseira esquerda

ORIGINAL

Gravação do chassi vidro vigia traseiro direito

NÃO APLICÁVEL

Gravação do chassi vidro vigia traseiro esquerdo

NÃO APLICÁVEL

IDENTIFICAÇÃO DE ORIGINALIDADE DA PLAQUETA DE CHASSI

Plaqueta chassi dianteira

ORIGINAL

CONCLUSÃO

Conclusão Final

CONFORME

Validação Consulta


Validação Consulta

Liberar consulta

Fotos



Hodômetro



Placa



Painel Corta Fogo



Compartimento do Motor



CRLV




Etiqueta do Compartimento do Motor



Fotos



Longarina Dianteira Direita



Gravação do Vidro Para-Brisa



Longarina Dianteira Esquerda



Painel Interno



Quadro da Porta Dianteira Esquerda



Quadro da Porta Traseira Esquerda


Fotos



Caixa de Ar Esquerda



Gravação do Vidro Traseiro



Painel Traseiro



Longarina Traseira Esquerda



Longarina Traseira Direita



Diagonal Dianteira Esquerda

Fotos



Diagonal Traseira Direita




Caixa de Ar Direita



Quadro da Porta Traseira Direita



Quadro da Porta Dianteira Direita



CHECK



Etiqueta da Coluna

Fotos



Painel traseiro





CERTIFICADO

PS INTEGRA

Prezado cliente, você acaba de contratar um laudo de PS INTEGRA, emitido pela UMUARAMA - GO.

Esta é a garantia de procedência de seu veículo, onde foram analisados e aprovados, podendo analisar os status de cada item no laudo emitido junto com este certificado de identificação como codificação do chassi, numeração do motor, etiquetas de identificação, análise da presença de danos estruturais, histórico de leilão, sinistros, entre outros.

Data da vistoria: 07/05/2026

Marca/modelo: I/TOYOTA HILUX CDSRVA4FD

Razão Soc

Endereço



EXIJA UMA CÓPIA DO LAUDO COMPLETO

Este certificado de procedência não contempla a verificação das funcionalidades mecânicas do motor e/ou câmbio e seus acessórios, do veículo vistoriado.



