



PS INTEGRA





Modelo:
RAMPAGE RT GAS

Combustível:
GASOLINA

Placa:

UF:
GO

Km:
31402

Cor:
CINZA

Capacidade:

Renavam:

Ano de fabricação: **2025**
Data da vistoria: **15/05/2026**

Ano do modelo: **2025**

Câmbio:

Unidade:
Mineiros

Fabricante:
RAM

Motor:

Chassi:

Vistoriador:

Dados do solicitante:
UMUARAMA VOLKSWAGEN ITUMBIARA - GO -
19.409.700/0003-24

Dados do proprietário:
UMUARAMA VOLKSWAGEN ITUMBIARA - GO -
19.409.700/0003-24

Conclusão gráfica



Consultas (11
itens verificados)

Outros Estados

Cred Bdv li (Bin)

Cred Agregados

Cadastro Veículo

Cred Parecer Tec.

Cred Hist Rf

Siscsv



Estrutura (25
itens verificados)

Coluna Central Esquerda

Longarina Dianteira Direita


Longarina Dianteira Esquerda

Longarina Traseira Direita

Longarina Traseira Esquerda

Coluna Dianteira Direita

Coluna Dianteira Esquerda




Frente



Traseira

Análise e Originalidade de Estrutura e Agregados

Observações Estrutura



Peça	Análise	Peça	Análise
1 - Coluna central esquerda	● OK	2 - Longarina dianteira direita	● OK
3 - Longarina dianteira esquerda	● OK	4 - Longarina traseira direita	● OK
5 - Longarina traseira esquerda	● OK	6 - Coluna Dianteira Direita	● OK
7 - Coluna Dianteira Esquerda	● OK	8 - Coluna central direita	● OK
9 - Caixa de Ar Direito	● OK	10 - PAINEL FRONTAL	● Ok
11 - PAINEL traseiro	● OK	12 - Caixa de Ar Esquerdo	● OK
13 - Torre de amortecedor diant. Direito	● OK	14 - Torre de amortecedor diant. Esquerdo	● ok
15 - Torre de amortecedor tras. Direito	● 470 - OK	16 - Torre do amortecedor tras. Esquerdo	● 461 - OK
17 - Coluna Traseira Direita	● OK	18 - Coluna Traseira Esquerda	● OK
19 - Caixa de estepe	● 425 - OK	20 - Caixa de Roda Dianteira Direita	● 417 - OK
21 - Caixa de Roda Dianteira Esquerda	● 434 - OK	22 - Caixa de Roda Traseira Direita	● 400 - OK
23 - Caixa de Roda Traseira Esquerda	● 443 - OK	24 - Assoalho Direito	● 408 - OK
25 - Assoalho Esquerdo	● 470 - OK		

Condição e Numeração do Chassi

Nº do chassi (Base Nacional BIN)


Nº do chassi (Veículo)



Condição e Numeração do Motor

Nº do motor (Base Nacional BIN)

Nº do motor (Veículo)



ANÁLISE DE ORIGINALIDADE DA ESTRUTURA

PAINEL CORTA FOGO
OK

IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DAS ETIQUETAS AUTODESTRUTÍVEIS (ETA)

ETIQUETA "ETA" - COMPARTIMENTO DO MOTOR
ORIGINAL

Etiqueta (eta) coluna lado direito
ORIGINAL

(VIS) CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS

Gravação do vidro porta dianteira direita
ORIGINAL

Gravação do vidro porta traseira direita
ORIGINAL

Gravação do chassi vidro vigia traseiro direito
ORIGINAL

Gravação vidro traseiro
ORIGINAL

Gravação vidro porta dianteira esquerda
ORIGINAL

Gravação vidro porta traseira esquerda
ORIGINAL

Gravação do chassi vidro vigia traseiro esquerdo
ORIGINAL


IDENTIFICAÇÃO DE ORIGINALIDADE DA PLAQUETA DE CHASSI

Plaqueta chassi dianteira
ORIGINAL

CONCLUSÃO

Conclusão Final
CONFORME

Fotos




Fotos



Longarina Dianteira Esquerda



Gravação do Vidro Para-Brisa



Hodômetro



Painel Interno



Quadro da Porta Dianteira Esquerda



Quadro da Porta Traseira Esquerda

Fotos



Caixa de Ar Esquerda



Gravação do Vidro Traseiro



Painel Traseiro



Longarina Traseira Esquerda



Longarina Traseira Direita



Placa

Fotos




Diagonal Traseira Direita




Caixa de Ar Direita



Quadro da Porta Traseira Direita



Quadro da Porta Dianteira Direita




CHECK LIST - PIT STOP



Etiqueta da Coluna

Fotos



Adicional 1



CERTIFICADO

PS INTEGRA

Prezado cliente, você acaba de contratar um laudo de PS INTEGRA, emitido pela UMUARAMA - GO.


Esta é a garantia de procedência de seu veículo, onde foram analisados e aprovados, podendo analisar os status de cada item no laudo emitido junto com este certificado de identificação como codificação do chassi, numeração do motor, etiquetas de identificação, análise da presença de danos estruturais, histórico de leilão, sinistros, entre outros.

Data da vistoria: 15/05/2026 | N° da vistoria: [REDACTED]

Marca/modelo: RAM/RAMPAGE RT GAS | Placa: [REDACTED]

Razão Social: UMUARAMA - GO

Endereço: Avenida Antônio Carlos Paniago, 1 - Setor São Bento, Mineiros, GO



EXIJA UMA CÓPIA DO LAUDO COMPLETO

Este certificado de procedência não contempla a verificação das funcionalidades mecânicas do motor e/ou cambio e seus acessórios, do veículo vistoriado.





Dossiê de Confiança Veicular

Consulta PitStop

DOCUMENTO

CONSULTA

15/05/2026 às 16:17



VEÍCULO CONSULTADO

RAM/RAMPAGE RT GAS

2025/2025 · Cinza

RECOMENDAÇÃO



★★★★★

3/5

01 Resumo executivo

CONSULTA EXECUTADA CONSULTADO

11 fonte(s) consultada(s) neste documento.

IMPEDIMENTOS OK

Nenhum impeditivo consolidado no resumo.

ALERTAS ALERTA

3 ponto(s) de alerta consolidado(s).

RECOMENDAÇÃO ATENÇÃO

★★★★★

3/5

02 Identificação do veículo

PLACA

CHASSI

RENAVAM

MARCA/MODELO

RAM/RAMPAGE RT GAS

VERSÃO

Não informado

ANO

2025/2025

COR

Cinza

COMBUSTÍVEL

Gasolina

TIPO

Caminhonete

PROCEDÊNCIA

Nacional

POTÊNCIA

272cv

ORIGEM DE EMPLACAMENTO

Bahia

03 Procedência e histórico

VERIFICAÇÕES DE HISTÓRICO CONCLUÍDAS

As verificações abaixo foram concluídas. Isso não substitui a leitura dos detalhes de cada fonte.

O QUE AS FONTES CONCLUÍDAS NÃO APONTARAM

- A fonte de roubo/furto não apontou ocorrência para esta consulta.
- A fonte consultada não apontou indicio de sinistro.

INDICADOR TÉCNICO

- O parecer técnico registrou indicador verde. Consulte o parecer completo antes de decidir.

Cobertura concluída: cadastro e bases veiculares, histórico de roubo/furto, leilão, indícios de sinistro e parecer técnico.

9 fontes relacionadas consultadas. A lista completa está na seção Fontes consultadas.

04 Restrições, débitos e alertas

DÉBITOS CONSOLIDADOS

TOTAL FINANCEIRO

R\$ 7.461,48

2 item(ns) com valor

Foram consolidados débitos, multas ou taxas para pagamento. O total considera apenas itens únicos identificados na análise.

0 impeditivo(s) · OK

3 alerta(s) · Alerta

05 Recall

NÃO CONSULTADO

Recall não foi consultado nesta composição ou não há fonte específica disponível no retorno atual.

06 Situação documental e cadastral

Os dados documentais e cadastrais disponíveis estão consolidados nos blocos detalhados deste dossiê.

11 fonte(s) consultada(s)

07 Detalhamento das fontes

08 Conclusão

INFORMATIVO



EXPLICAÇÃO DO DOSSIÊ

O dossiê identificou débitos financeiros pendentes vinculados ao veículo. Essa situação pode impactar a transferência até a regularização.

09 Fontes consultadas

STATUS DAS FONTES

Análise completa 100% concluído

Todas as fontes vinculadas a esta consulta foram concluídas. A explicação do dossiê já considera as informações disponíveis.

11 de 11 fontes concluídas

Atualizado em 04/09/2026 21:58

Outros Estados
CONSULTADO

Cred BDV II (BIN)
CONSULTADO

Cred Agregados
CONSULTADO

CADASTRO VEÍCULO
CONSULTADO

CRED PARECER TEC.
CONSULTADO

CRED Hist RF
CONSULTADO

SISCSV
CONSULTADO

Leilão Base Comercial
CONSULTADO

Leilão Plus
CONSULTADO

CRED IND. SINISTRO
CONSULTADO

Cred DECODIFICADOR + FIPE
CONSULTADO



HISTÓRICO DA VISTORIA

DATA	KILOMETRAGEM	TIPO
------	--------------	------

15/05/2026

31402

VISTORIA CAUTELAR

TOTAL DE LAUDOS ENCONTRADOS: 1

Documento emitido em 15/05/2026 às 16:17. Master: PIT STOP VISTORIAS E SOLUÇÕES - 6758. Unidade de negócio: UMUARAMA - GO. Cliente vinculado: UMUARAMA VOLKSWAGEN ITUMBIARA - GO.

Termos de uso e responsabilidade. As informações deste dossiê são confidenciais e devem ser utilizadas exclusivamente pelo consultante, para orientação, prevenção de fraudes e análise de risco em transações comerciais relacionadas ao veículo consultado.

O consultante é responsável por possuir autorização, base legal e finalidade legítima para a consulta, bem como por manter sigilo, restringir o compartilhamento e impedir uso discriminatório, abusivo ou em desacordo com a legislação vigente.

A responsabilidade da plataforma limita-se a organizar e transmitir, com fidelidade técnica, os dados disponibilizados por bases públicas, privadas, fornecedores e integrações no momento da emissão. Essas informações podem estar incompletas, indisponíveis, desatualizadas, sofrer alteração posterior ou divergir de registros oficiais.

Este dossiê é informativo e deve ser confrontado com os registros oficiais e a documentação da negociação. Não substitui vistoria física, análise documental, validação jurídica, consulta aos órgãos oficiais ou confirmação direta junto à autoridade competente. Em caso de dúvida, divergência ou decisão de alto impacto, devem prevalecer os registros oficiais e a verificação independente do consultante.

O uso indevido das informações, inclusive exposição de dados, reprodução não autorizada ou decisão tomada sem validação adequada, sujeita o consultante às responsabilidades civis, administrativas e criminais cabíveis. A emissão e o acesso ao documento poderão ser auditados quando exigido por autoridade competente ou ordem judicial.

