

DADOS GERAIS

CLIENTE

REIMAO
Nº DO LAUDO

CONCESSIONÁRIA
Parvi

DATA

09/07/2026 15:13

VISTORIADOR

AUDITOR

PARECER FINAL



APROVADO

DADOS DO VEÍCULO

ANO DE FABRICAÇÃO	ANO DO MODELO	CAPAC. PASSAGEIROS	CATEGORIA
2023	2024	45	PARTICULAR
CILINDRADAS	COMBUSTÍVEL	COR	ESPÉCIE
1984	GASOLINA	PRETA	MISTO
MARCA	MODELO	AGENTE FINANCEIRO	DOC. FINANCIADO
AUDI	Q3 2.0 TFSI	-	-
NOME DO FINANCIADO	RESTRIÇÃO FINANC.	CAPAC. DE CARGA	CAPAC. MÁX. TRAÇÃO
-	NADA CONSTA	45	221
CARROCERIA	EIXO/DIFERENCIAL	Nº CAIXA CÂMBIO	Nº DE EIXOS
NÃO INFORMADO		NÃO INFORMADO	2
PESO BRUTO TOTAL	POTÊNCIA	TERCEIRO EIXO	TIPO DE CARROCERIA
221	231	-	NÃO INFORMADO
TIPO DE VEÍCULO	CHASSI	Nº DA CARROCERIA	Nº MOTOR ATUAL
UTILITARIO		NÃO INFORMADO	
Nº MOTOR ORIGINAL	PLACA	RENAVAM	DT. EMISSÃO CRV/CRLV
			-
DATA ÚLTIMA ATUALIZ.	MUNICÍPIO	Nº DOC. FATURADO	PROCEDÊNCIA
08/07/2026	SALVADOR-BA		NACIONAL
SITUAÇÃO CHASSI	SITUAÇÃO VEÍCULO	UF	UF FATURADO
NORMAL	CIRCULACAO	BA	SP

ITENS VERIFICADOS

60

SITUAÇÃO GERAL



APROVADO

60 ITENS



APROVADO (COM
OBSERVAÇÃO)

0 ITEM



REPROVADO

0 ITEM

OBSERVAÇÕES

Não há observações

ESTRUTURA

5

5 ITENS VERIFICADOS

- ☒ PARTE DIANTEIRA
- ☒ LADO ESQUERDO
- ☒ PARTE TRASEIRA
- ☒ LADO DIREITO
- ☒ TETO E ASSOALHO

HISTÓRICO VEICULAR

20

23 ITENS VERIFICADOS

- | | | |
|---|---|--|
| ☒ Alerta de Com. de Venda | ☒ Restrição | ☐ Precificador |
| ☒ Comunicação de Venda | ☒ Alerta de Débito | ☐ Alerta de Renainf |
| ☒ Decodificação de Chassi | ☒ Débito | ☐ RENAINF |
| ☒ Alerta de Gravame | ☒ Alerta de Renajud | |
| ☒ Gravame | ☒ Renajud | |
| ☒ Alerta de Leilão | ☒ Alerta Sinistro Irrecuperável | |
| ☒ Leilão | ☒ Sinistro Irrecuperável | |
| ☒ Alerta de Roubo | ☒ Alerta de Sinistro | |
| ☒ Roubo | ☒ Sinistro | |
| ☒ Alerta de Restrição | ☒ Recall | |




REPROVADO



APROVADO (COM
OBSERVAÇÃO)



APROVADO



COMPONENTES INTERNOS

- 1.PAINEL DIANTEIRO
- 2.TORRE DO AMORTECEDOR DIREITA
- 3.TORRE DO AMORTECEDOR ESQUERDA
- 4.ALMA DO PARA-CHOQUE
- 5.PAINEL CORTA-FOGO
- 6.LONGARINA ESQUERDA LE
- 7.CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA LE
- 8.COLUNA DIANTEIRA LE
- 9.COLUNA CENTRAL LE
- 10.COLUNA TRASEIRA LE
- 11.CAIXA DE AR LE
- 12.CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA
- 13.LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA
- 14.PAINEL TRASEIRO
- 15.CAIXA DO ESTEPE
- 16.LONGARINA TRASEIRA DIREITA
- 17.CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA
- 18.LONGARINA DIREITA LD
- 19.CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA LD
- 20.COLUNA TRASEIRA LD
- 21.CAIXA DE AR LD
- 22.COLUNA CENTRAL LD
- 23.COLUNA DIANTEIRA LD
- 24.TRAVESSA DO TETO / DIANTEIRA / CENTRAL / TRASEIRA
- 25.ASSOALHO DO PORTA MALAS
- 26.ASSOALHO CENTRAL

HISTÓRICO DE DÉBITOS

TIPO	VALOR
IPVA	0,00
MULTA	0,00
LICENCIAMENTO	0,00
DPVAT	0,00
MUNICIPAL	0,00
CETESB	0,00
DER	0,00
DERSA	0,00
DETRAN	0,00
PRF	0,00
RENAINF	0,00

ÚLTIMO PROPRIETÁRIO	HISTÓRICO DE ROUBO	HISTÓRICO DE LEILÃO
	N/A	N/A

RESTRIÇÕES

MENSAGEM
N/A

RESUMO DA VISTORIA

CHASSI	
OBSERVAÇÃO	NADA HÁ INFORMAR

NUMERAÇÃO DE MOTOR	
OBSERVAÇÃO	NADA HÁ INFORMAR

NUMERAÇÃO DO CÂMBIO	
OBSERVAÇÃO	NADA HÁ INFORMAR

NUMERAÇÃO DA CARROCERIA	
OBSERVAÇÃO	NADA HÁ INFORMAR

CONSTATAÇÃO	
OBSERVAÇÃO	NADA HÁ INFORMAR

DADOS GERAIS	
OBSERVAÇÃO	NADA HÁ INFORMAR

RESUMO DA VISTORIA

ESTRTURA	
PARTE DIANTEIRA	
OBSERVAÇÃO PAINEL DIANTEIRO	NADA HÁ INFORMAR
OBSERVAÇÃO TORRE DO AMORTECEDOR DIREITA	NADA HÁ INFORMAR
OBSERVAÇÃO TORRE DO AMORTECEDOR ES- QUERDA	NADA HÁ INFORMAR
OBSERVAÇÃO ALMA DO PARA-CHOQUE	NADA HÁ INFORMAR
OBSERVAÇÃO PAINEL CORTA-FOGO	NADA HÁ INFORMAR
LADO ESQUERDO	
OBSERVAÇÃO LONGARINA ESQUERDA	NADA HÁ INFORMAR
OBSERVAÇÃO CAIXA DE RODA DIANTEIRA ES- QUERDA	NADA HÁ INFORMAR
OBSERVAÇÃO COLUNA DIANTEIRA	NADA HÁ INFORMAR
OBSERVAÇÃO COLUNA CENTRAL	NADA HÁ INFORMAR
OBSERVAÇÃO COLUNA TRASEIRA	NADA HÁ INFORMAR
OBSERVAÇÃO CAIXA DE AR	NADA HÁ INFORMAR

RESUMO DA VISTORIA

ESTRTURA	
PARTE TRASEIRA	
OBSERVAÇÃO CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA	NADA HÁ INFORMAR
OBSERVAÇÃO LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA	NADA HÁ INFORMAR
OBSERVAÇÃO PAINEL TRASEIRO	NADA HÁ INFORMAR
OBSERVAÇÃO CAIXA DO ESTEPE	NADA HÁ INFORMAR
OBSERVAÇÃO LONGARINA TRASEIRA DIREITA	NADA HÁ INFORMAR
OBSERVAÇÃO CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA	NADA HÁ INFORMAR
LADO DIREITO	
OBSERVAÇÃO LONGARINA DIREITA	NADA HÁ INFORMAR
OBSERVAÇÃO CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA	NADA HÁ INFORMAR
OBSERVAÇÃO COLUNA TRASEIRA	NADA HÁ INFORMAR
OBSERVAÇÃO CAIXA DE AR	NADA HÁ INFORMAR
OBSERVAÇÃO COLUNA CENTRAL	NADA HÁ INFORMAR
OBSERVAÇÃO COLUNA DIANTEIRA	NADA HÁ INFORMAR

RESUMO DA VISTORIA

ESTRTURA	
TETO E ASSOALHO	
OBSERVAÇÃO TRAVESSA DO TETO / DIANTEIRA / CENTRAL / TRASEIRA	NADA HÁ INFORMAR
OBSERVAÇÃO ASSOALHO DO PORTA MALAS	NADA HÁ INFORMAR
OBSERVAÇÃO ASSOALHO CENTRAL	NADA HÁ INFORMAR

RESUMO DA VISTORIA



REPROVADO



APROVADO (COM
OBSERVAÇÃO)



APROVADO

CHASSI	APROVADO	APROVADO(COM OBSERVAÇÕES)	REPROVADO
SELECIONAR UMA DAS OPÇÕES	✓		

NUMERAÇÃO DE MOTOR	APROVADO	APROVADO(COM OBSERVAÇÕES)	REPROVADO
SELECIONAR UMA DAS OPÇÕES	✓		

NUMERAÇÃO DO CÂMBIO	APROVADO	APROVADO(COM OBSERVAÇÕES)	REPROVADO
SELECIONAR UMA DAS OPÇÕES	✓		

NUMERAÇÃO DA CARROCERIA	APROVADO	APROVADO(COM OBSERVAÇÕES)	REPROVADO
SELECIONAR UMA DAS OPÇÕES	✓		

VIDROS	APROVADO	APROVADO(COM OBSERVAÇÕES)	REPROVADO
PARABRISA	✓		
PARABRISA TRASEIRO	✓		
VIDRO TRASEIRO ESQUERDO	✓		
VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO	✓		
VIDRO TRASEIRO DIREITO	✓		
VIDRO DIANTEIRO DIREITO	✓		

ETA	APROVADO	APROVADO(COM OBSERVAÇÕES)	REPROVADO
COMPARTIMENTO DO MOTOR	✓		
BATENTE DE PORTA	✓		
ASSOALHO	✓		

DADOS GERAIS	APROVADO	APROVADO(COM OBSERVAÇÕES)	REPROVADO
SELECIONAR UMA DAS OPÇÕES	✓		

5

5 ITENS VERIFICADOS

- DETALHES NA PARTE DIANTEIRA?
- DETALHES NA LATERAL ESQUERDA?
- DETALHES NA TRASEIRA?
- DETALHES NA LATERAL DIREITA?
- LUZ DO ABS ACESA

CONSTATAÇÃO

DETALHES NA PARTE DIANTEIRA?

☐ SEM DETALHE.

DETALHES NA LATERAL ESQUERDA?

☐ SEM DETALHE.

DETALHES NA TRASEIRA?

☐ SEM DETALHE.

DETALHES NA LATERAL DIREITA?

☐ SEM DETALHE.

Luz do ABS acesa

☐ SEM DETALHE.

EQUIPAMENTOS

AIR BAG (SEM DIAGNÓSTICO TÉCNICO)

☐ CONSTA

ABS (SEM DIAGNÓSTICO TÉCNICO)

☐ CONSTA

AR CONDICIONADO

☐ CONSTA

CÂMBIO AUTOMÁTICO

☐ CONSTA

CÂMBIO MECÂNICO

☒ NÃO CONSTA

COMP. DE BORDO

☐ CONSTA

DIREÇÃO HIDRÁULICA / ELÉTRICA

☐ CONSTA

ESTEPE

☐ CONSTA

RETROVISORES ELÉTRICOS

☐ CONSTA

RODAS DE LIGA LEVE

☐ CONSTA

TRAÇÃO 4X4

☒ NÃO CONSTA

TRAVAS ELÉTRICAS


☐ CONSTA

VIDRO ELÉTRICOS

☐ CONSTA

BLINDAGEM

☒ NÃO CONSTA




COMPONENTES EXTERNOS

- 1.CAPÔ
- 2.PARALAMA LE
- 3.PORTA DIANTEIRA LE
- 4.PORTA TRASEIRA LE
- 5.LATERAL LE
- 6.CAPÔ TRASEIRO/TAMPA
- 7.LATERAL LD
- 8.PORTA TRASEIRA LD
- 9.PORTA DIANTEIRA LD
- 10.PARALAMA LD

FOTOS




COMPARTIMENTO DO MOTOR



NÚMERO DO MOTOR




CAIXA DE CÂMBIO



TORRE AMORT DIANT/DIREITA



TORRE AMORT DIANT/ESQUERDA




CHASSI



LONGARINA DIANT/ESQUERDA



LOGARINA DIANTEIRA DIREITA



PNEUS/RODAS DIANTEIRO E.



ACABAMENTO P.E./ BANCO MOTORISTA




ODÔMETRO




PAINEL DE INSTRUMENTOS


FOTOS



DATA DO CINTO DE SEGURANÇA



BANCO TRASEIRO




GRAVAÇÃO DOS VIDROS




LAT ESQUERDA(BOR. ABAIXADA)



LONGARINA TRASEIRA/ESQUERDA




PNEU ESTEPE



PLACA




LONGARINA TRASEIRA/DIREITA




LAT DIREITA(BOR. ABAIXADA)



ETIQUETA ETA



TETO




DIANTEIRA C/LATERAL ESQUERDA

FOTOS




TRASEIRA C/LATERAL ESQUER-
DA




TRASEIRA C/LATERAL DIREITA




DIANTEIRA C/LATERAL DIREITA



CRLV



Numero do chassi



Numero do motor




Borracha baixa carona



Painel de visão geral



Etiqueta eta



Código do Renavam

IMPORTANTE:

- Este laudo não tem caráter pericial, portanto, não substitui a perícia criminalística oficial. As informações constantes neste laudo têm validade apenas para o exato momento de sua realização, limitando-se a verificar visualmente a identificação, a estrutura do veículo, a conformidade da pintura com os padrões originais, e o funcionamento aparente de acessórios, com a indicação das não conformidades destes itens diagnosticadas pelo vistoriador. Este laudo não verifica sinais de alagamento no veículo.
- A AUTOVALID não se responsabiliza por alterações realizadas no veículo posteriormente à emissão deste laudo, nem em seus sinais indicativos, agregados, motor, pintura, estrutura, acessórios e em seu estado de conservação. A AUTOVALID utiliza, em seus processos de vistoria, consultas na base dos parceiros. A AUTOVALID é uma ferramenta de auxílio para compradores e vendedores na decisão de realização do negócio jurídico, não avalizando ou assegurando a regularidade e licitude da transação. A decisão sobre a concretização do negócio é tomada exclusivamente pelo cliente ou de sua companhia, conforme critérios, diretrizes e procedimentos exclusivos, dos quais a AUTOVALID não participa. De mesma forma, não se responsabiliza por informações incorretas, faltantes ou divergentes de bases públicas e outra que não detenha as informações.
- Histórico de Leilão: O cliente deve utilizar as informações de oferta em leilão com caráter informativo no seu processo de negociação. A AUTOVALID consulta bases de empresas terceiras de histórico de leilão, nas quais registra que o veículo fora ofertado na modalidade de leilão, não tendo necessariamente sido comercializado na ocasião. Devido à inexistência de um registro nacional unificado dessas ofertas, bem como ao tempo necessário para a coleta e processamento destes dados, a coleta desta informação está sujeita a falhas. Critério de avaliação das seguradoras: As companhias de seguro, financeiras e outras de maneira geral possuem seus próprios métodos e critérios de avaliação do risco para aceitação ou não na realização dos negócios. Porém, exclusivamente para finalidade de seguradoras e financeiras, a informação de leilão possui parecer de caráter informativo, a aprovação ou não do laudo dependerá da política da empresa contratante.

Informações Adicionais:

- Roubo e Furto: Este Laudo prevê apenas a informação de roubo e furto em aberto. Mecânica, elétrica e transmissão: Neste Laudo, NÃO verificamos itens de mecânica, elétrica, transmissão, suspensão e freios, nem nenhum outro item que não tenha sido discriminado como verificado no laudo. Módulo de Pintura: Neste módulo, NÃO apontamos riscos e amassados aparentes na pintura, apenas verificamos a qualidade da pintura, por meio da medição da espessura da camada de tinta sobre partes metálicas da carroceria. Air-Bag, Controle de tração e estabilidade: não nos responsabilizamos por defeitos, fraude ou falta de equipamento nos sistemas de air-bag, controle de tração, estabilidade e outros itens que requerem uma avaliação técnica. A avaliação destes itens é realizada apenas visualmente através da observação do painel de instrumentos do veículo. Numeração da Caixa de câmbio: A verificação da numeração e indícios de adulteração na caixa de câmbio, ocorrem a vista desarmada somente quando aparente, ou seja, sem a necessidade de desmonte de peças. Com relação ao confronto da numeração, o mesmo será somente analisado quando disponível pelo fornecedor.
- Registro de quilometragem: A quilometragem informada é obtida pela coleta do número no painel do veículo no momento da vistoria, não possuindo meios de aferir a consistência desta informação, disponibilizando-a exatamente como constava no hodômetro no momento da sua coleta e não se responsabilizando por eventual adulteração deste equipamento.

Este laudo é exclusivo para as políticas e critérios da Parvi.