



CÓD.: [REDACTED]
DATA: 28/08/2026 11:17



APROVADO

VISTORIA CAUTELAR :



DADOS DO CLIENTE

Nome:

CPF/CNPJ:

Telefone:

E-mail:



DADOS DO VEÍCULO

Marca: TOYOTA Modelo: YARIS HA XL13LIVE
Ano Fab. / Modelo: 2019 / 2020 Cor: BRANCA
Placa: [REDACTED] Município: SAO JOSE DO RIO PRETO-SP
Combustível: ALCOOL/GASOLINA KM: 117.537

COMPARATIVO DOS AGREGADOS

TIPO	Nº NA PESQUISA	Nº NO DOCUMENTO	Nº NO VEÍCULO
Chassi	[REDACTED]	[REDACTED]	✓
Motor	[REDACTED]	[REDACTED]	✓
Câmbio	[REDACTED]	[REDACTED]	✓



ANÁLISE DOS ITENS

1 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI

✓ 100 - DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

2 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR

✓ 200 - DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

4.1 - CONDIÇÃO DA ETIQUETA VIS - ASSOALHO

✓ 411 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

4.2 - CONDIÇÃO DA ETIQUETA VIS - BATENTE DA PORTA

✓ 421 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

4.3 - CONDIÇÃO DA ETIQUETA VIS - COMPARTIMENTO DO MOTOR

✓ 431 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

5 - DATA DOS CINTOS DE SEGURANÇA

✓ 501 - COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO

6.1 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PARA-BRISA

✓ 610 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

6.2 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PORTA DIANTEIRA DIREITA

✓ 620 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

6.3 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PORTA DIANTEIRA ESQUERDA

✓ 630 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

6.4 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PORTA / LATERAL TRASEIRA DIREITA

✓ 640 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

6.5 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PORTA / LATERAL TRASEIRA ESQUERDA

✓ 650 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

7.1 - CONDIÇÕES DA PLACA DIANTEIRA

✓ 710 - PLACA E TARJETA EM CONFORMIDADE

7.2 - CONDIÇÕES DA PLACA TRASEIRA

✓ 720 - PLACA E TARJETA EM CONFORMIDADE

9.1 - EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS E ITENS DE SEGURANÇA

✓ 910 - EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS E ITENS DE SEGURANÇA - APROVADOS



9.1 - REGISTRO E HISTÓRICO DE LEILÃO / SINISTRO / ROUBO E FURTO



901 - NENHUM REGISTRO ENCONTRADO




FOTOS

COMPARTIMENTO DO MOTOR



CARROCERIA



FRENTE DO VEÍCULO



DIANTEIRA 45°



DIANTEIRA 45°



TRASEIRA DO VEÍCULO



TRASEIRA 45°



TRASEIRA 45°



LONGARINA 3



LONGARINA 4



LONGARINA 1



LONGARINA 2




PLACA TRASEIRA




LACRE



VIDRO - GRAVAÇÃO (VIS)




PLAQUETA FABRICAÇÃO




CHASSI



MOTOR



ETIQUETA (VIS)



HODÔMETRO




CAIXA ESTEPE





ANÁLISE ESTRUTURAL



OBSERVAÇÕES

FOI REALIZADO NA DATA DE HOJE A AVALIAÇÃO CAUTELAR DO VEÍCULO VISANDO OS PADRÕES DE CHASSI MOTOR CÂMBIO ETIQUETAS PLAQUETAS E DEMAIS COMPONENTES IDENTIFICADORES DO VEÍCULO.

CONFORME CONTRATADOS SOLICITADO PELO CLIENTE A ANÁLISE DE PINTURA E REPINTURA FOI EXCLUÍDA DE PARECER FICANDO APENAS ANÁLISE ESTRUTURAL CONFORME GRÁFICO EM ANEXO AVALIAÇÃO E SENDO QUE O VEÍCULO NÃO POSSUI DANOS ESTRUTURAIS TAIS COMO EMENDAS E SOLDAS OU SINAIS DE REPUCHOS QUE POSSAM DA FICAR NA MESMA AVALIAÇÃO ESTRUTURAL SEGUE APROVADA, A MB AVALIAÇÃO CAUTELAR NÃO SE RESPONSABILIZA POR DANOS REPAROS OU MODIFICAÇÕES QUE VENHAM OU POSSAM OCORRER APÓS ESTA AVALIAÇÃO REALIZADA NA DATA E HORA EM QUESTÃO, FICANDO A CRITÉRIO DO POSSÍVEL COMPRADOR A RESPONSABILIDADE DE COMPRA DESTE VEÍCULO.

A VALIDADE DESTA AVALIAÇÃO TEM EFEITO SOMENTE NA DATA DA REALIZAÇÃO E NÃO MAIS E TAMBÉM VAI LEMBRAR QUE ESTA AVALIAÇÃO NÃO SUBSTITUI O LAUDO DE TRANSFERÊNCIA DO DETRAN.

O presente Laudo Veicular possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame e não substitui em hipótese alguma eventual Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. A sua validade restringe-se ao exato momento de realização de exames, em razão do que a [REDACTED] não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ou substituições posteriores realizadas no veículo, especialmente aquelas que impliquem nos componentes Chassi, Motor ou Câmbio e suas respectivas numerações identificadoras. Ademais, não nos responsabilizamos por eventuais restrições internas que o veículo acima identificado possa ostentar nos bancos de dados das CIAS de Seguros, bem como por restrições não informadas ao banco de dados da FENASEG. Por fim, [REDACTED] or utilizar somente critérios de reprovação que são amparados em legislação, deixa ao solicitante do serviço a decisão pela aquisição do veículo vistoriado, tendo por base as observações lançadas no respectivo laudo que, apesar de implicar em possível desvalorização do veículo ou em hipóteses para não aprovação em companhias de seguro, não foram utilizadas para o resultado final do laudo que lhe foi entregue, uma vez que desprovidas de amparo legal.

