



DADOS GERAIS:

DATA:	02/09/2026 12:31:19	STATUS:	APROVADO
CLIENTE:		Nº DA VISTORIA:	
UNIDADE:		VISTORIADOR:	

DADOS DO VEÍCULO:

FABRICANTE/MARCA:	FIAT	MODELO/VERSÃO:	FIAT FASTBACK AUDACE HYB
ANO FAB./MODELO:	2025/2026	COR:	PRETA
PLACA:		CIDADE:	BELO HORIZONTE
Nº DO CHASSI NO VEÍC.:		Nº DO MOTOR NO VEÍC.:	
Nº DO CHASSI NA BIN:		Nº DO MOTOR NA BIN:	
Nº DO CHASSI NO CRLV:		Nº DO MOTOR NO CRLV:	
Nº DO CÂMBIO NO VEÍC.:		COMBUSTÍVEL:	GASOLINA ÁLCOOL ELÉTRICO
Nº DO CÂMBIO NA BIN:		KM:	10097

100 - Condição da placa:

101-Placa e tarjeta em conformidades (ok).

200 - Condição da numeração do motor:

201-Tipo de gravação dentro do padrão do fabricante

217-Numeração registrada na bin, coincide c/ a numeração que consta no motor.

300 - Condição do número do chassi:

310-Numeração é a mesma que consta cadastrada no bin

400 - Condição do número do câmbio:

409-Numeração obstruída/sem acesso (item excluído de parecer técnico)

500 - Condições das etiquetas de identificação do chassi:

1 - Do compartimento do motor:

501-Original

2 - Do batente da porta:

510-Original

3 - Do assoalho:

526-Não obrigatória

600 - Condição da gravação do chassi nos vidros / vin:

1 - Vidro dianteiro (pára-brisa):

605-Original/dentro do padrão

2 - Vidro da porta dianteira esquerda:

613-Original/dentro do padrão

3 - Vidro da porta traseira esquerda:

621-Original/dentro do padrão

5 - Vidro traseiro (vigia):

637-Original/dentro do padrão

7 - Vidro da porta traseira direita:

653-Original/dentro do padrão

8 - Vidro da porta dianteira direita:

661-Original/dentro do padrão

700 - Condição da estrutura da carroçaria:

701-Não possui vestígio aparente de avaria, corte e/ou reparo significativo nas partes estruturais da carroçaria.

800 - Registro/histórico de leilão/sinistro/ ou roubo e furto:

806-Nenhum registro encontrado.

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO:

OBSERVAÇÕES GERAIS:

Esta Vistoria trata-se da vistoria cautelar do veículo, possuindo caráter informativo da análise de itens, conforme padrões estabelecidos pelos fabricantes, NÃO substituindo em nenhuma hipótese a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. Cabe destacar que a unidade não se responsabiliza por quaisquer modificações nos itens do veículo contemplados nesta vistoria, posteriores à realização desta Vistoria, cuja validade tem sua garantia certificada no momento da realização da vistoria. O resultado da Vistoria técnica segue critérios de avaliação estabelecidos pela, podendo sofrer alterações necessárias em determinado momento, sem prévia comunicação. As informações dos veículos, obtidas através de pesquisa via base de dados dos órgãos públicos e empresas privadas, são de responsabilidade da empresa fornecedora da pesquisa, cabendo à apenas reiterar os dados cadastrados nas referidas bases de consulta. Ao receber esta Vistoria, o cliente fica ciente que as companhias de seguro possuem métodos e critérios próprios de avaliação do risco para aceitação ou não de veículos. Não obstante, o critério de avaliação da bem como o resultado final da vistoria, independe da aceitação ou não da seguradora.



APROVADO

FOTOGRAFIAS DA VISTORIA: [REDACTED]

TRASEIRA



DIANTEIRA



HODÔMETRO



ETIQUETA_VIS_COLUNA



CHASSI



ETIQUETA_VIS_MOTOR




LACRE



MOTOR



VIDRO





APROVADO

FOTOGRAFIAS DA VISTORIA

VIDRO



VIDRO



VIDRO



VIDRO



VIDRO



DIANTEIRA




DIANTEIRA



TRASEIRA



TRASEIRA





FOTOGRAFIAS DA VISTORIA

CAIXA_AR_ESQUERDA



CAIXA_AR_DIREITA



COMPARTIMENTO DO MOTOR



TORRE DO AMORTECEDOR




TORRE DO AMORTECEDOR



LONGARINA DIANTEIRA



LONGARINA DIANTEIRA



LONGARINA TRASEIRA



LONGARINA TRASEIRA





FOTOGRAFIAS DA VISTORIA

LONGARINA TRASEIRA



LONGARINA TRASEIRA



PORTA MALAS



PAINEL_TRASEIRO_INTERNO



COLUNA_DIANTEIRA_ESQUERDA



COLUNA_TRASEIRA_ESQUERDA




COLUNA_DIANTEIRA_DIREITA



COLUNA_TRASEIRA_DIREITA



PAINEL








APROVADO

FOTOGRAFIAS DA VISTORIA

QRCODE






ORIGINALIDADE DA PINTURA

VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE





ORIGINALIDADE ESTRUTURAL



VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE