

VISTORIA
CAUTELAR



Dádiva
VISTORIAS





Placa: [REDACTED] Cor: AZUL Ano de fabricação: 2023 Data da vistoria: 12/06/2026
UF: MG Capacidade: 2024 Fabricante: I
Modelo: PORSCHE 911 CARRERA S Combustível: GASOLINA Km: 9564 Renavam: [REDACTED] Câmbio: [REDACTED] Motor: [REDACTED]
Chassi: [REDACTED] Vistoriador: [REDACTED] Unidade: [REDACTED]

Conclusão gráfica



Consultas (12
itens verificados)



Pintura (9 itens
verificados)

- Base Estadual Outros Estados
- Base Nacional
- Agramax - Consulta Simples
- Parecer Técnico
- Renainf
- Histórico De Roubo E Furto
- Siscsv
- Cred Gravame 2
- Leilão Base Comercial
- Leilão Plus
- Indício De Sinistro
- Decodificador + Fipe

- Capô
- Teto
- Tampa Traseira
- Para-Lama Dianteiro Esquerdo
- Porta Dianteira Direita
- Porta Dianteira Esquerda
- Para-Lama Dianteiro Direito
- Lateral Esquerda
- Lateral Direita



Frente




Traseira

Análise e Originalidade de Estrutura e Agregados

Observações Estrutura

CONDIÇÃO GERAL DA ESTRUTURA
- Original, dentro dos padrões do fabricante



Peça


Análise

Peça

Análise

vistoria cautelar

Análise e Originalidade de Pintura



Legenda: ● Pintura Original ● Repintura ● Avariado ● Reparado

Peça	Espessura (μ) Mín/Max	Análise	Peça	Espessura (μ) Mín/Max	Análise
1 - Capô		Original	2 - Teto		Original
3 - Tampa Do Porta Malas		Original	4 - Paralama Dianteiro Esquerdo		Original
5 - Porta Dianteira Direita		Original	6 - Porta Dianteira Esquerda		Original
7 - Paralama Dianteiro Direito		Original	8 - Lateral Traseira Esquerda		Original
9 - Lateral Traseira Direita		Original			

Observações: A análise acima apresentada é restrita a espessura da pintura atual do veículo. Através de aparelho metrológico certificado e calibrado é coletada a distância em microns (μ) da película de tinta até a base ferrosa ou não ferrosa do veículo (exceto plástico e fibra). Não analisamos avarias ou substituição de peças. Imagens do veículo meramente ilustrativas.

vistoria cautelar



Condição e Numeração do Chassi

N° do chassi (Base Nacional BIN)

N° do chassi (Veículo)

- **Chassi**- Gravação sem vestígios aparentes de adulteração e dentro dos padrões do fabricante.



Condição e Numeração do Motor

N° do motor (Base Nacional BIN)

N° do motor (Veículo)

- **Motor**- Numeração é a mesma que consta registrada nos bancos de dados dos órgãos competentes (BIN).



vistoria cautelar



(ETA) CONDIÇÃO DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI

PLAQUETA DE CHASSI

Original, dentro dos padrões do fabricante.

ETIQUETA DO BATENTE DA PORTA

ORIGINAL/DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE.

PLAQUETA DO ANO DE FABRICAÇÃO

Original, dentro dos padrões do fabricante.

ETIQUETA DO COMPARTIMENTO DO MOTOR

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

(VIS) CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS

VIDRO DIANTEIRO (PARA-BRISA)

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO PORTA DIANTEIRA ESQUERDA

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO TRASEIRO(VIGIA)

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO PORTA DIANTEIRA DIREITA

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

PLACA

Placa

Original, dentro dos padrões do fabricante

REGISTRO OU HISTÓRICO DE LEILÃO / SALVADO / SINISTRO / ROUBO / FURTO

REGISTRO OU HISTÓRICO DE LEILÃO / SALVADO / SINISTRO / ROUBO / FURTO

Veículo não apresenta histórico de leilão ou sinistro nas bases pesquisadas

IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DO CRLV/CRV

CRLV/CRV

Em conformidade

Observações

VEÍCULO POSSUÍ PELÍCULA DE PROTEÇÃO (PPF).

vistoria cautelar



Fotos



CRV/CRLV



Hodômetro




FRENTE ESQUERDO 45°



TRASEIRA DIREITA 45°




LATERAL DIREITA




LATERAL ESQUERDA

vistoria cautelar

Fotos



TETO



Placa



LACRE PLACA / QR CODE



PAINEL TRASEIRO




LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA




LONGARINA TRASEIRA DIREITA

vistoria cautelar

Fotos



ETIQUETA BATENTE PORTA



PLAQUETA DE FABRICAÇÃO



ETIQUETA COMPARTIMENTO MOTOR



GRAVAÇÃO VIDRO PARA-BRISA



GRAVAÇÃO VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO




GRAVAÇÃO VIDRO TRASEIRO ESQUERDO

vistoria cautelar



Fotos




GRAVAÇÃO VIDRO VIGIA



GRAVAÇÃO VIDRO TRASEIRO DIREITO



GRAVAÇÃO VIDRO DIANTEIRO DIREITO



DATA CINTO DE SEGURANÇA



LONGARINA ESQUERDA



LONGARINA DIREITA

vistoria cautelar



Fotos



COMPARTIMENTO DO MOTOR




CAIXA DE ESTEPE




VIDRO PARABRISA (INTEIRO)



LEITURA VIO CRLV 1



LEITURA VIO CRLV 2



LEITURA VIO PLACA 1


vistoria cautelar




Fotos

Dados da Estampagem


Placa	
Número de Série do QR Code	
UF de Estampagem	
Município de Estampagem	
Tipo de Placa ⓘ	
Situação da Placa	
Data/hora da Estampagem	
Responsável pela Lacração	




LEITURA VIO PLACA 2



PLAQUETA VIN/CHASSI



ETIQUETA VIN/CHASSI TAMPA TRASEIRA



ETIQUETA VIN/CHASSI



ETIQUETA VIN/CHASSI BATENTE PORTA DIREITA



ETIQUETA VIN/CHASSI CAPÔ





CERTIFICADO

VISTORIA CAUTELAR

Prezado cliente, você acaba de contratar um serviço vistoria cautelar, emitido pela DADIVA GROUP VISTORIAS.

Esta é a garantia de procedência de seu veículo, onde foram analisados os itens de identificação como codificação do chassi, numeração do motor, etiquetas de identificação, análise da presença de danos estruturais, histórico de leilão, sinistros, entre outros.

Data da vistoria: 12/06/2026 | [REDACTED]

Marca/modelo: I/PORSCHE 911 CARRERA S | [REDACTED]

Nome fantasia: [REDACTED]

Endereço: [REDACTED]



EXIJA UMA CÓPIA DA VISTORIA COMPLETA

Este certificado de procedência não contempla a verificação das funcionalidades mecânicas do

**motor e/ou câmbio e seus acessórios, do veículo
vistoriado, bem como não é realizada a
conferência da numeração do câmbio.**





RESULTADO ENCONTRADO PARA:

VEÍCULO:
I/PORSCHE 911 CARRERA S

0 IMPEDITIVOS DE CIRCULAÇÃO

ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO:

2023/2024

ORIGEM DE EMPLACAMENTO:

MINAS GERAIS

5 PONTOS DE ALERTA

RESUMO DAS CONSULTAS

BASE ESTADUAL
OUTROS ESTADOS

LEILÃO BASE
COMERCIAL

BASE NACIONAL

LEILÃO PLUS

AGRAMAX - CONSULTA
SIMPLES

INDÍCIO DE SINISTRO

PARECER TÉCNICO

DECODIFICADOR +
FIPE

RENAINF

SISCSV - SINISTRO

HISTÓRICO DE ROUBO
E FURTO

SISCSV

CRED GRAVAME 2

DADOS DO VEÍCULO

PLACA: **COR:** AZUL **TIPO:** AUTOMOVEL

COMBUSTÍVEL: GASOLINA **PROCEDÊNCIA:** IMPORTADO

Verifique se o número do motor e o número do chassi são iguais aos impressos fisicamente no veículo. Os locais mais comuns onde você pode encontrar esses códigos estão na parte inferior do para-brisa, sob o capô na área do compartimento do motor, entre outros.

No Brasil existem milhares de órgãos autuadores. Isso dificulta a busca pelas informações, pois a maioria deles não informa o Detran ou RENAINF. Orientamos que na compra do veículo faça um [termo \(termo de responsabilidade\)](#), onde o vendedor se faz obrigado a quitar qualquer débito ao período anterior da aquisição.

Órgão consultado por: Detran

BASE ESTADUAL OUTROS ESTADOS

PLACA: **MUNICÍPIO:** SANTANA DO PARAISO

CHASSI: **UF:** MG

PROCEDÊNCIA: IMPORTADA **SITUAÇÃO:** EM CIRCULACAO

ULTIMA ATUALIZAÇÃO: 12/11/2024 **COR:** AZUL

MARCA: I/PORSCHE 911 CARRERA S **ANO DE FABRICAÇÃO:** 2023

ANO DO MODELO: 2024 **COMBUSTÍVEL:** GASOLINA

TIPO: AUTOMOVEL **CATEGORIA:** PARTICULAR

DADOS DO PROPRIETÁRIO - OUTROS ESTADOS

RESTRIÇÕES - OUTROS ESTADOS

RESTRIÇÃO 1: ALIENACAO FIDUCIARIA **RESTRIÇÃO 2:**

RESTRIÇÃO 3: **RESTRIÇÃO 4:**

DÉBITOS - OUTROS ESTADOS

DÉBITOS IPVA LICENCIAMENTO: EXISTE DEBITO IPVA. **DÉBITOS DE MULTAS:** NAO EXISTE DEBITO.

VALOR TOTAL DÉBITO IPVA: 0,00 VALOR TOTAL DÉBITO LICENCIAMENTO: 0,00

VALOR TOTAL DÉBITO MULTAS: 0,00 VALOR TOTAL DÉBITO DPVAT: 0,00



ATENÇÃO NA COMPRA

BASE NACIONAL

PLACA:		PROCEDÊNCIA:	ESTRANGEIRA
CHASSI:		Nº DO MOTOR:	
RENAVA:		COR:	AZUL
ANO DE FABRICAÇÃO:	2023	ANO DO MODELO:	2024
MUNICÍPIO/UF:	SANTANA DO PARAISO/MG	QTD. DE PASSAGEIROS:	
CAPACIDADE DE CARGA:		ESPÉCIE:	PASSAGEIRO
CARROCERIA:	NAO APLICAVEL	CÂMB:	
Nº DE EIXOS:		TERCEIRO EIXO:	
EIXO TRASEIRO DIF:		CILINDRADAS:	
CHASSI REMARCADO:	NORMAL	SEGMENTO:	AUTO
SUB SEGMENTO:	AU - SPORT	TIPO DO VEÍCULO:	AUTOMOVEL
CMT:		COMBUSTÍVEL:	GASOLINA
MARCA/MODELO:	PORSCHE/I/PORSCHE 911 CARRERA S	PBT:	
POTÊNCIA:		SITUAÇÃO:	CIRCULACAO
OCORRÊNCIA:	NAO		

RESTRIÇÕES BASE NACIONAL

RESTRIÇÃO 1: ALIENACAO FIDUCIARIA	RESTRIÇÃO 2: NADA CONSTA
-----------------------------------	--------------------------

