

VISTORIA
CAUTELAR



Dádiva
VISTORIAS



vistoria cautelar



Modelo:	Combustível:	Km:	Cor:	Ano de fabricação:	Data da vistoria:
PORSCHE MACAN T	GASOLINA	29336	PRATA	2022	29/04/2026
Chassi:	Vistoriador:	UF:	Capacidade:	Ano do modelo:	Fabricante:
		MG		2023	I
		Renavam:	Câmbio:	Motor:	

Conclusão gráfica



Consultas (12
itens verificados)

- Outros Estados
- Cred Bdv li (Bin)
- Dádiva - Consulta Simples
- Cred Parecer Tec.
- Renainf
- Cred Hist Rf
- Siscsv
- Cred Gravame 2
- Leilão Base Comercial
- Leilão Plus
- Cred Ind. Sinistro
- Cred Decodificador + Fipe



Pintura (11 itens
verificados)

- Capô
- Porta Traseira Direita
- Teto
- Tampa Traseira
- Para-Lama Dianteiro Esquerdo
- Porta Dianteira Direita
- Porta Dianteira Esquerda
- Porta Traseira Esquerda
- Para-Lama Dianteiro Direito
- Lateral Esquerda
- Lateral Direita




Frente



Traseira

Análise e Originalidade de Estrutura e Agregados



Peça

Análise


Peça

Análise

Observações Estrutura

CONDIÇÃO GERAL DA ESTRUTURA
- Original, dentro dos padrões do fabricante

Análise e Originalidade de Pintura



Legenda: ● Pintura Original ● Repintura ● Avariado ● Reparado

Peça	Espessura (μ) Mín/Max	Análise	Peça	Espessura (μ) Mín/Max	Análise
1 - Capô		Original	2 - Porta Traseira Direita		Original
3 - Teto		Original	4 - Tampa Do Porta Malas		Original
5 - Paralama Dianteiro Esquerdo		Original	6 - Porta Dianteira Direita		Original
7 - Porta Dianteira Esquerda		Original	8 - Porta Traseira Esquerda		Original
9 - Paralama Dianteiro Direito		Original	10 - Lateral Traseira Esquerda		Original
11 - Lateral Traseira Direita		Original			

Observações: A análise acima apresentada é restrita a espessura da pintura atual do veículo. Através de aparelho metrológico certificado e calibrado é coletada a distância em microns (μ) da película de tinta até a base ferrosa ou não ferrosa do veículo (exceto plástico e fibra). Não analisamos avarias ou substituição de peças. Imagens do veículo meramente ilustrativas.

vistoria cautelar



Condição e Numeração do Chassi

N° do chassi (Base Nacional BIN)

N° do chassi (Veículo)

- **Chassi**- Gravação sem vestígios aparentes de adulteração e dentro dos padrões do fabricante.



Condição e Numeração do Motor

N° do motor (Base Nacional BIN)

N° do motor (Veículo)

- **Motor**- Numeração é a mesma que consta registrada nos bancos de dados dos órgãos competentes (BIN).



vistoria cautelar



(ETA) CONDIÇÃO DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI

ETIQUETA DO COMPARTIMENTO DO MOTOR

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

PLAQUETA DO ANO DE FABRICAÇÃO

Original, dentro dos padrões do fabricante.

PLAQUETA DE CHASSI

Original, dentro dos padrões do fabricante.

ETIQUETA DO BATENTE DA PORTA

ORIGINAL/DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE.

(VIS) CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS

VIDRO DIANTEIRO (PARA-BRISA)

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO PORTA DIANTEIRA ESQUERDA

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO TRASEIRO(VIGIA)

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO PORTA DIANTEIRA DIREITA

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

PLACA

Placa

Original, dentro dos padrões do fabricante

REGISTRO OU HISTÓRICO DE LEILÃO / SALVADO / SINISTRO / ROUBO / FURTO

REGISTRO OU HISTÓRICO DE LEILÃO / SALVADO / SINISTRO / ROUBO / FURTO

Veículo não apresenta histórico de leilão ou sinistro nas bases pesquisadas


IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DO CRLV/CRV

CRLV/CRV

Em conformidade

vistoria cautelar

Fotos



CRV/CRLV



Hodômetro



TRASEIRA ÂNGULO RETO



FRENTE ÂNGULO RETO



LATERAL DIREITA



LATERAL ESQUERDA

vistoria cautelar



Fotos



TETO



PLACA




LACRE PLACA / QR CODE



PAINEL TRASEIRO



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA




LONGARINA TRASEIRA DIREITA

vistoria cautelar

Fotos




ETIQUETA BATENTE PORTA



PLAQUETA DE FABRICAÇÃO



ETIQUETA COMPARTIMENTO MOTOR



GRAVAÇÃO VIDRO PARA-BRISA



GRAVAÇÃO VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO



GRAVAÇÃO VIDRO TRASEIRO ESQUERDO

vistoria cautelar



Fotos



GRAVAÇÃO VIDRO VIGIA



GRAVAÇÃO VIDRO TRASEIRO DIREITO



GRAVAÇÃO VIDRO DIANTEIRO DIREITO



DATA CINTO DE SEGURANÇA



LONGARINA ESQUERDA



LONGARINA DIREITA

vistoria cautelar



Fotos



COMPARTIMENTO DO MOTOR



CAIXA DE ESTEPE



VIDRO PARABRISA (INTEIRO)

Dados da Estampagem

Placa
Número de Série do QR Code
UF de Estampagem
Município de Estampagem
Tipo de Placa ⓘ
Situação da Placa
Data/hora da Estampagem
Responsável pela Lacração

LEITURA VIO CRLV 1

Dados da Estampagem

Placa
Número de Série do QR Code
UF de Estampagem
Município de Estampagem
Tipo de Placa ⓘ
Situação da Placa
Data/hora da Estampagem
Responsável pela Lacração

LEITURA VIO PLACA 1



PLAQUETA VIN/CHASSI

vistoria cautelar



Fotos



ETIQUETA VIN/CHASSI




ETIQUETA VIN/CHASSI PORTA MALAS



ETIQUETA VIN/CHASSI BATENTE DA PORTA



ETIQUETA VIN/CHASSI CAPÔ



ADICIONAL-MOTOR



CERTIFICADO

VISTORIA CAUTELAR

Prezado cliente, você acaba de contratar um serviço vistoria cautelar, emitido pela DADIVA GROUP VISTORIAS.

Esta é a garantia de procedência de seu veículo, onde foram analisados os itens de identificação como codificação do chassi, numeração do motor, etiquetas de identificação, análise da presença de danos estruturais, histórico de leilão, sinistros, entre outros.

Data da vistoria: 29/04/2026 |

Marca/modelo: I/PORSCHE M

Nome fantasia

Endereço: /



EXIJA UMA CÓPIA DA VISTORIA COMPLETA

Este certificado de procedência não contempla a verificação das funcionalidades mecânicas do

motor e/ou câmbio e seus acessórios, do veículo
vistoriado, bem como não é realizada a
conferência da numeração do câmbio.

CONSULTADO EM: 29/04/2026 ÀS 10:10

RESULTADO DA CONSULTA: DÁDIVA - CONSULTA FULL

	RESULTADO ENCONTRADO PARA: [REDACTED] MARCA/MODELO: VOLVO 940 GLE	ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO: 2022/2023 ORIGEM DE EMPLACAMENTO: MINAS GERAIS	
---	---	--	---