

VISTORIA
CAUTELAR



Dádiva
VISTORIAS





Modelo:
PORSCHE MACAN

Combustível:
GASOLINA

UF:
MG

Km:
4237

Cor:
PRATA

Capacidade:

Renavam:

Ano de fabricação:
2025

Ano do modelo:
2026

Câmbio:

Unidade:

Data da vistoria:
19/08/2026

Fabricante:
I

Motor:

Chassi:

Vistoriador:

Conclusão gráfica



Consultas (12
itens verificados)

- Outros Estados
- Cred Bdv Ii (Bin)
- Dádiva - Consulta Simples
- Cred Parecer Tec.
- Renainf
- Cred Hist Rf
- Siscsv
- Cred Gravame 2
- Leilão Base Comercial
- Leilão Plus
- Cred Ind. Sinistro
- Cred Decodificador + Fipe



Pintura (11 itens
verificados)

- Capô
- Porta Traseira Direita
- Teto
- Tampa Traseira
- Para-Lama Dianteiro Esquerdo
- Porta Dianteira Direita
- Porta Dianteira Esquerda
- Porta Traseira Esquerda
- Para-Lama Dianteiro Direito
- Lateral Esquerda
- Lateral Direita




Frente



Traseira

Análise e Originalidade de Estrutura e Agregados



Peça

Análise

Peça


Análise

Observações Estrutura

CONDIÇÃO GERAL DA ESTRUTURA

- Original, dentro dos padrões do fabricante

Análise e Originalidade de Pintura



Legenda: ● Pintura Original ● Repintura ● Avariado ● Reparado

Peça	Espessura (μ) Mín/Max	Análise	Peça	Espessura (μ) Mín/Max	Análise
1 - Capô		Original	2 - Porta Traseira Direita		Original
3 - Teto		Original	4 - Tampa Do Porta Malas		Original
5 - Paralama Dianteiro Esquerdo		Original	6 - Porta Dianteira Direita		Original
7 - Porta Dianteira Esquerda		Original	8 - Porta Traseira Esquerda		Original
9 - Paralama Dianteiro Direito		Original	10 - Lateral Traseira Esquerda		Original
11 - Lateral Traseira Direita		Original			

Observações: A análise acima apresentada é restrita a espessura da pintura atual do veículo. Através de aparelho metrológico certificado e calibrado é coletada a distância em microns (μ) da película de tinta até a base ferrosa ou não ferrosa do veículo (exceto plástico e fibra). Não analisamos avarias ou substituição de peças. Imagens do veículo meramente ilustrativas.

Condição e Numeração do Chassi

Nº do chassi (Base Nacional BIN)

Nº do chassi (Veículo)

- **Chassi.** Gravação sem vestígios aparentes de adulteração e dentro dos padrões do fabricante.



Condição e Numeração do Motor

Nº do motor (Base Nacional BIN)

Nº do motor (Veículo)

- **Motor.** Numeração é a mesma que consta registrada nos bancos de dados dos órgãos competentes (BIN).



(ETA) CONDIÇÃO DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI

ETIQUETA DO BATENTE DA PORTA
ORIGINAL/DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE.

PLAQUETA DO ANO DE FABRICAÇÃO
Original, dentro dos padrões do fabricante.

ETIQUETA DO COMPARTIMENTO DO MOTOR
Original/Dentro dos padrões do fabricante.

PLAQUETA DE CHASSI
Original, dentro dos padrões do fabricante.

(VIS) CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS

VIDRO DIANTEIRO (PARA-BRISA)
Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO PORTA DIANTEIRA DIREITA
Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO TRASEIRO(VIGIA)
Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO PORTA DIANTEIRA ESQUERDA
Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA
Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA
Original/Dentro dos padrões do fabricante.

PLACA

Placa
Original, dentro dos padrões do fabricante

REGISTRO OU HISTÓRICO DE LEILÃO / SALVADO / SINISTRO / ROUBO / FURTO

REGISTRO OU HISTÓRICO DE LEILÃO / SALVADO / SINISTRO / ROUBO / FURTO
Veículo não apresenta histórico de leilão ou sinistro nas bases pesquisadas

IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DO CRLV/CRV

CRLV/CRV
Em conformidade

Fotos



CRV/CRLV



Hodômetro



FRENTE ÂNGULO RETO



LATERAL ESQUERDA



TRASEIRA ÂNGULO-RETO




LATERAL DIREITA


Fotos




TETO



Placa



LACRE PLACA / QR CODE



PAINEL TRASEIRO



CAIXA DE ESTEPE



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA

Fotos



LONGARINA TRASEIRA DIREITA




ETIQUETA BATENTE PORTA




PLAQUETA DE FABRICAÇÃO



ETIQUETA COMPARTIMENTO MOTOR



VIDRO PARABRISA (INTEIRO)



GRAVAÇÃO VIDRO PARA-BRISA

Fotos



GRAVAÇÃO VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO



DATA CINTO DE SEGURANÇA



GRAVAÇÃO VIDRO TRASEIRO ESQUERDO



GRAVAÇÃO VIDRO VIGIA



GRAVAÇÃO VIDRO TRASEIRO DIREITO



GRAVAÇÃO VIDRO DIANTEIRO DIREITO



Fotos




LONGARINA ESQUERDA




LONGARINA DIREITA



COMPARTIMENTO DO MOTOR



PLAQUETA VIN/CHASSI



ETIQUETA VIN/CHASSI



ETIQUETA VIN/CHASSI TAMPA TRASEIRA

Fotos



ETIQUETA VIN/CHASSI BATENTE PORTA DIREIT



ETIQUETA VIN/CHASSI CAPÔ





CERTIFICADO

VISTORIA CAUTELAR

Prezado cliente, você acaba de contratar um serviço vistoria cautelar, emitido pela DADIVA GROUP VISTORIAS.

Esta é a garantia de procedência de seu veículo, onde foram analisados os itens de identificação como codificação do chassi, numeração do motor, etiquetas de identificação, análise da presença de danos estruturais, histórico de leilão, sinistros, entre outros.

Data da vistoria: 19/08/2026 | [REDACTED]

Marca/modelo: I/PORSCHE MACAN [REDACTED]

Nome fantasia [REDACTED]

Endereço [REDACTED]



EXIJA UMA CÓPIA DA VISTORIA COMPLETA

Este certificado de procedência não contempla a verificação das funcionalidades mecânicas do motor e/ou câmbio e seus acessórios, do veículo vistoriado, bem como não é realizada a conferência da numeração do câmbio.





Dossiê de Confiança Veicular

Dádiva - Consulta FULL



CONSULTA
19/08/2026 às 13:04



VEÍCULO CONSULTADO
I/PORSCHE MACAN
2025/2026 · Prata

CLASSIFICAÇÃO GERAL
★★★★★
5/5

01 Resumo executivo

CONSULTA EXECUTADA **CONSULTADO**

12 fonte(s) consultada(s) neste documento.

IMPEDIMENTOS **OK**

Nenhum impeditivo consolidado no resumo.

ALERTAS **OK**

Nenhum ponto de alerta consolidado no resumo.

CLASSIFICAÇÃO **OK**

★★★★★

5/5

ANÁLISE ASSISTIDA **OK** Veículo de procedência estrangeira (Alemanha), em circulação regular em Belo Horizonte/MG, sem débitos, sem restrições e sem histórico negativo nas fontes consultadas. O semáforo de risco para seguro e financiamento está em verde.

02 Identificação do veículo

[Redacted]				MARCA/MODELO I/PORSCHE MACAN
VERSÃO Não informado	ANO 2025/2026	COR Prata	COMBUSTÍVEL Gasolina	
TIPO Camioneta	PROCEDÊNCIA Importado	[Redacted]	ORIGEM DE EMPLACAMENTO Não localizado	

03 Procedência e histórico

PROCEDÊNCIA REGULAR

Veículo de procedência estrangeira (Alemanha), emplacado em Belo Horizonte/MG. Nas fontes consultadas, não foram encontrados registros de roubo, furto, sinistro ou passagem por leilão.

- Importado da Alemanha
- Emplacado em Belo Horizonte/MG
- Sem passagem por leilão
- Sem sinistro ou indenização

Fontes: Outros Estados, Cred BDV II, Dádiva, SISCSV

04 Restrições, débitos e alertas

SEM VALORES PENDENTES

Não foram identificados valores monetários pendentes para pagamento nas informações analisadas.

TOTAL FINANCEIRO
R\$ 0,00
0 item(ns) com valor

0 impeditivo(s) · OK

0 alerta(s) · OK

05 Recall

NÃO CONSULTADO

Recall não foi consultado nesta composição ou não há fonte específica disponível no retorno atual.

06 Situação documental e cadastral

Os dados documentais e cadastrais disponíveis estão consolidados nos blocos detalhados deste dossiê.

12 fonte(s) consultada(s)

07 Detalhamento das fontes

08 Conclusão

OK



PARECER DO DOSSIÊ

O veículo apresenta situação regular para compra. Não há débitos, restrições ou histórico negativo nas fontes consultadas. Antes da compra, confirme o estado de conservação, a quilometragem e a documentação de importação junto ao Detran.

09 Fontes consultadas

Outros Estados
CONSULTADO

Cred BDV II (BIN)
CONSULTADO

Dádiva - Consulta Simples
CONSULTADO

CRED PARECER TEC.
CONSULTADO

RENAINF
CONSULTADO

CRED Hist RF
CONSULTADO

SISCSV
CONSULTADO

Cred Gravame 2
CONSULTADO

Leilão Base Comercial
CONSULTADO

Leilão Plus
CONSULTADO

CRED IND. SINISTRO
CONSULTADO

Cred DECODIFICADOR + FIPE
CONSULTADO



HISTÓRICO DA VISTORIA

DATA

KILOMETRAGEM

TIPO

19/08/2026

4237

VISTORIA CAUTELAR

TOTAL DE LAUDOS ENCONTRADOS: 1

Termos de uso e responsabilidade. As informações deste dossiê são confidenciais e devem ser utilizadas exclusivamente pelo consultante, para orientação, prevenção de fraudes e análise de risco em transações comerciais relacionadas ao veículo consultado.

O consultante é responsável por possuir autorização, base legal e finalidade legítima para a consulta, bem como por manter sigilo, restringir o compartilhamento e impedir uso discriminatório, abusivo ou em desacordo com a legislação vigente.

A responsabilidade da plataforma limita-se a organizar e transmitir, com fidelidade técnica, os dados disponibilizados por bases públicas, privadas, fornecedores e integrações no momento da emissão. Essas informações podem estar incompletas, indisponíveis, desatualizadas, sofrer alteração posterior ou divergir de registros oficiais.

Este dossiê tem caráter informativo e não substitui vistoria física, análise documental, validação jurídica, consulta aos órgãos oficiais ou confirmação direta junto à autoridade competente. Em caso de dúvida, divergência ou decisão de alto impacto, devem prevalecer os registros oficiais e a verificação independente do consultante.

O uso indevido das informações, inclusive exposição de dados, reprodução não autorizada ou decisão tomada sem validação adequada, sujeita o consultante às responsabilidades cíveis, administrativas e criminais cabíveis. A emissão e o acesso ao documento poderão ser auditados quando exigido por autoridade competente ou ordem judicial.

