

VISTORIA DE PERÍCIA CAUTELAR



Perito(a):		Digitador(a):	
Placa:		Nº Chassi:	
Nº Motor:		Nº Câmbio:	
Cidade:	RIBEIRAO PIRES	UF:	SP
Marca:	BMW	Modelo:	BMW/320I ACTIVE FLEX
Ano:	2015	Ano Modelo:	2015
Cor:	PRETA	Combustível:	ALCOOL/GASOLINA
Nº do Lacre:		Hodômetro:	122848
CRLV:		Tipo de Pesquisa:	SEGURANÇA

A NATUREZA DOS EXAMES TERÁ POR OBJETIVO A CONSTATAÇÃO DA:

PERÍCIA DOS CARACTERES IDENTIFICADORES DO :

A NATUREZA DOS EXAMES TERA POR OBJETIVO A CONSTATAÇÃO DA:
PERÍCIA DOS CARACTERES IDENTIFICADORES DO CHASSI:
04- O que foi observado e constatado nos exames,juntamente com a pesquisa na BIN,leva o perito a inferir que a numeração do chassi encontrava-se dentro dos padrões da montadora e sem vestígios aparentes do procedimento de adulteração, sendo assim fica comprovada sua autenticidade lícita.
PERÍCIA DOS CARACTERES IDENTIFICADORES DO MOTOR:
02- A numeração do motor encontrava-se dentro dos padrões da montadora e sem vestígios aparentes do procedimento de adulteração, sendo assim fica comprovada a sua autenticidade lícita.
PERICIA DOS CARACTERES IDENTIFICADORES DO CAMBIO
04- A numeração não apresentava visualização suficiente para realização de fotografias, constatação da originalidade do mesmo.
ETIQUETAS AUTO DESTRUTIVAS(OBRIGATORIAS)
DO COMPARTIMENTO DO MOTOR:
07- Original
DO BATENTE COLUNA DA PORTA:
06- Original
GRAVAÇÃO DA NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO CHASSI NOS VIDROS
PARA BRISAS:
03- Original
PORTA DIANTEIRA DIREITA:
03- Original
PORTA DIANTEIRA ESQUERDA:
03- Original
PORTA TRASEIRA DIREITA:
03- Original
PORTA TRASEIRA ESQUERDA:
03- Original
LATERAL TRASEIRA DIREITA:
03- Original
LATERAL TRASEIRA ESQUERDA:
03- Original
TRASEIRO
06- Original
REPAROS ESTRUTURAIS:
05 - NO ATO DA VISTORIA O VEICULO EXAMINADO NÃO APRESENTAVA CORTES OU REPAROS NA ESTRUTURA / CARROCERIA.
LACRE DE PLACA:
04- Sem vestígios aparentes de violação
PESQUISA NOS BANCOS DE DADOS DE LEILÃO E PERDA TOTAL (INDENIZAÇÃO INTEGRAL):
05- O cliente optou por realizar as pesquisas do comercio do veiculo em leilão e perda total, nesta data e não foram encontrados registros nas empresas de bancos de dados conhecidas.O cliente foi informado também que referidos bancos são alimentados continuamente por informações oriundas das empresas leiloeiras e seguradoras, de tal sorte que a eventual não inclusão de determinado veiculo decorrerá da omissão da respectiva informação por parte da empresa a qual coube a realização do leilão ou seguradoras.razão pela qual a empresa ULTRA VISÃO PERICIAS E VISTORIAS se exime de qualquer responsabilidade, sendo assim as empresas responsáveis pela omissão das referidas informações.

FOTOS DO LAUDO

LONGARINA DIANTEIRA



LONGARINA DIANTEIRA



LONGARINA TRASEIRA



LONGARINA TRASEIRA



ASSOALHO INFERIOR



PAINEL LIGADO



FOTOS DO LAUDO:

COLUNA ESQUERDA DIANTEIRA



COLUNA ESQUERDA TRASEIRA






COLUNA DIREITA TRASEIRA



COLUNA DIREITA DIANTEIRA



DOCUMENTOS ÓPTICOS

	
Número do Chassi	Número de Motor
	
Número do Câmbio	Vista Dianteira
	
Vista Traseira	Foto KM

Observação:

VEICULO APRESENTA:

Repinturas:

Para-lama dianteiro esquerdo

Capo dianteiro.

Importante:

A presente Vistoria possui caráter particular, analítico e informativo, do veículo objeto de exame, e não substitui, em hipótese alguma, eventual Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. A sua validade restringe-se ao exato momento da realização dos exames, em razão do que a ULTRA VISAO RIBEIRAO PIRES INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 98.765.432/1111-11 não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ou substituições posteriores realizadas no veículo, especialmente aquelas que impliquem o chassi, motor, cambio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como, outras que afetem a segurança do veículo (reformas estruturais).



Ultra Visão - ULTRA VISAO RIBEIRAO PIRES - 98.765.432/1111-11

Data da Vistoria: 28/08/2026 18:01:03