


RELATÓRIO

DE VISTORIA CAUTELAR



Relatório de Vistoria Cautelar

CONFORME

Dados Básicos

Cliente:


CNPJ/CPF:

Dados do Veículo

Marca/Modelo: TOYOTA COROLLA APREMIUMH	Combustível: GASOLINA/ALCOOL/ELETRICO	Data Emissão CRLV: 30/12/2025
Odômetro: 11667	Data Emissão CRV: 30/12/2025	Fabricação/Modelo: 2025/2026

Dados Coletados no Veículo

Frente



Traseira




Odômetro



Chassi



Motor



Padrão Vidro



Pontos de Identificação Obrigatórios (Chassi)

ANÁLISE DO CHASSI / CÓDIGO VIN - Nº CHASSI / CÓDIGO VIN

APÓS DETIDA ANÁLISE DA GRAVAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI DO VEÍCULO EXAMINADO, UTILIZANDO-SE PROCEDIMENTOS E EQUIPAMENTOS ADEQUADOS, PODE-SE AFIRMAR QUE ESTA IDENTIFICAÇÃO ENCONTRAVA:

ÍNTEGRA, SEM VESTÍGIOS APARENTES DE ADULTERAÇÃO.

Relatório de Vistoria Cautelar

CONFORME

Pontos de Identificação Obrigatórios (Motor)

ANÁLISE DA GRAVAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DO MOTOR - Nº

CONFRONTANDO-SE AS CARACTERÍSTICAS APARENTES DA GRAVAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DO MOTOR CONTIDO NO VEÍCULO EXAMINADO COM OS PADRÕES NORMALMENTE APRESENTADOS PELO FABRICANTE, BEM COMO DA RESPECTIVA SUPERFÍCIE DE GRAVAÇÃO, PODE-SE AFIRMAR QUE ESTA IDENTIFICAÇÃO ENCONTRA-SE:

ÍNTEGRA, SEM VESTÍGIOS APARENTES DE ADULTERAÇÃO.

Análise da Gravação dos Vidros

Parabrisa: COM A GRAVAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO ORIGINAL	Vidro Dianteiro Esquerdo: COM A GRAVAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO ORIGINAL
Vidro Traseiro Esquerdo: COM A GRAVAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO ORIGINAL	Vidro Traseiro: COM A GRAVAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO ORIGINAL
Vidro Traseiro Direito: COM A GRAVAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO ORIGINAL	Vidro Dianteiro Direito: COM A GRAVAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO ORIGINAL

Análise das Etiquetas e Plaquetas de Identificação

CONFORME PREVISTO NAS RESOLUÇÕES 659/85, 691/88 E 024/98 DO CONTRAN, O VEÍCULO DEVE APRESENTAR A GRAVAÇÃO DO VIS (ÚLTIMOS CARACTERES DO CHASSI) EM ETIQUETAS OU PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO, CONFORME SUA DATA DE FABRICAÇÃO, SENDO QUE, APÓS A REALIZAÇÃO DO EXAME, PODE-SE AFIRMAR QUE O VEÍCULO EXAMINADO ENCONTRA-SE COM:

Etiqueta localizada no compartimento do motor: ORIGINAL	Etiqueta localizada no batente da porta dianteira direita ORIGINAL
Etiqueta localizada no assoalho: ORIGINAL	

Análise da Placa de Identificação/Tarjeta/Lacre

	UF de origem do veículo: MERCOSUL Nº Lacre da Placa: QR CODE De acordo com os padrões adotados pelo DENATRAN, esta placa encontra-se: ÍNTEGRA
--	---

Débitos e Multas

DERSA: R\$ 0,00	DER: R\$ 0,00
RENAINF: R\$ 0,00	Polícia Rodoviária: R\$ 0,00
Municipal: R\$ 0,00	Débitos IPVA: R\$ 0,00
Data Emissão CRV: 30/12/2025	Exercício Licenciamento:
Restrição Financeira: NADA CONSTA	Intenção de Gravame: NADA CONSTA
Restrições: NADA CONSTA	Leilão: NADA CONSTA

A empresa emissora do presente relatório não possui informações referente a LEILÕES e SINISTROS, estas informações são contratadas com empresas que comercializam este tipo de serviço e qualquer informação referente a LEILÕES e SINISTROS é de inteira responsabilidade da empresa contratada. A pesquisa realizada encontra-se disponível através da leitura do QR CODE existente no cabeçalho.

Relatório de Vistoria Cautelar


CONFORME

Análise da Estrutura

ESTA ANÁLISE TEM COMO PARÂMETRO O PREVISTO NA RESOLUÇÃO 810/2020 DO CONTRAN. PARA SUA REALIZAÇÃO, SÃO UTILIZADOS EQUIPAMENTOS DE PRECISÃO AFERIDOS REGULARMENTE CONFORME DETERMINADO PELA ISO 9001/2015.

ANÁLISE DOS COMPONENTES ESTRUTURAIS

CONFORME O PREVISTO NOS ANEXOS I À IV DA RESOLUÇÃO 810/2020 DO CONTRAN, ESTE VEÍCULO APRESENTA SUA ESTRUTURA: ÍNTEGRA, NÃO EXIBINDO REPAROS QUE DENOTEM A OCORRÊNCIA DE EMBATE RELEVANTE.



COMPONENTES ESTRUTURAIS ANALISADOS:

Airbags Frontais: SEM AVARIAS

Assoalho Central Direita: SEM AVARIAS

Assoalho do Porta Malas ou Caçamba: SEM AVARIAS

Caixa de Roda Dianteira Esquerda: SEM AVARIAS

Caixa de Roda Traseira Esquerda: SEM AVARIAS

Coluna Central Esquerda: SEM AVARIAS

Coluna Dianteira Esquerda: SEM AVARIAS

Coluna Traseira Esquerda: SEM AVARIAS

Estrutura da Soleira Esquerda: SEM AVARIAS

Longarina Dianteira Esquerda: SEM AVARIAS

Longarina Traseira Esquerda: SEM AVARIAS

Airbags Laterais: SEM AVARIAS

Assoalho Central Esquerdo: SEM AVARIAS

Caixa de Roda Dianteira Direita: SEM AVARIAS

Caixa de Roda Traseira Direita: SEM AVARIAS

Coluna Central Direita: SEM AVARIAS

Coluna Dianteira Direita: SEM AVARIAS

Coluna Traseira Direita: SEM AVARIAS

Estrutura da Soleira Direita: SEM AVARIAS

Longarina Dianteira Direita: SEM AVARIAS

Longarina Traseira Direita: SEM AVARIAS

Painel Corta Fogo: SEM AVARIAS

Relatório de Vistoria Cautelar

CONFORME

Análise da Gravação do Câmbio



ANÁLISE DA GRAVAÇÃO DO CÂMBIO - Nº DO CÂMBIO [REDACTED]

CONFRONTANDO-SE AS CARACTERÍSTICAS APARENTES DA GRAVAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DO CÂMBIO CONTIDO NO VEÍCULO EXAMINADO, BEM COMO DA RESPECTIVA SUPERFÍCIE DE GRAVAÇÃO, COM OS PADRÕES NORMALMENTE APRESENTADOS PELO FABRICANTE, PODE-SE AFIRMAR QUE ESTA IDENTIFICAÇÃO ENCONTRAVA-SE:

GRAVAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO NÃO APRESENTA CONDIÇÕES DE IDENTIFICAÇÃO, NECESSÁRIA DESMONTAGEM PARCIAL. NÃO VERIFICADO.

Conclusão

O EXPOSTO ACIMA PERMITE CONCLUIR QUE:

ESTE VEÍCULO APRESENTA SEUS PONTOS DE IDENTIFICAÇÃO PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO ÍNTEGROS. O VEÍCULO EXAMINADO APRESENTA SUA ESTRUTURA ÍNTEGRA, OU SEJA, NÃO FOI VERIFICADA A EXISTÊNCIA DE REPAROS RELEVANTES EM SEUS COMPONENTES ESTRUTURAIS.

Observações

O presente relatório possui caráter particular e informativo de análise do veículo acima descrito, não substitui em hipótese alguma a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. A validade restringe-se ao exato momento da vistoria, em razão da qual a empresa emissora do presente relatório, não se responsabiliza por quaisquer modificações sofridas no veículo, tais como mudança de câmbio, danos do chassi e demais identificações.

A Vistoria Cautelar salva vidas e protege seu patrimônio! Conheça as modalidades de Cautelar da Evydhence:

Vistoria Cautelar Plus: verifica a originalidade dos pontos de identificação, realiza a verificação estrutural e principalmente a **análise da pintura do veículo**, garantindo mais segurança na negociação.

Vistoria Cautelar Full: inclui tudo da Plus e ainda realiza **testes dos itens de conforto e opcionais**, além da verificação de funcionamento dos equipamentos obrigatórios, proporcionando uma avaliação ainda mais completa.

Verifique a modalidade do serviço no cabeçalho do laudo



Relatório de Vistoria Cautelar

CONFORME


Painel




ETA



Cinto



Documento



Também estou ciente que os registros de sinistros ou acidentes do Detran são apresentados na forma de **RESTRIÇÃO** ou **Observado** no CRLV (também como Restrição Administrativa, Vedada a Circulação, Sinistro Recuperado, etc) e esse registro apenas se mantém público durante o período do registro do evento (desde que tenha sido feito o B.O ou transferido para uma Seguradora) até que o veículo tenha sido apresentado ao órgão de trânsito em condições de circular, ocasião que esta em que o registro poderá ser baixado ou ocultado de sua documentação e sites públicos oficiais, fato este comum quando se transfere um veículo para outro Estado e/ou regressa para o Estado que originou tal registro (neste caso atente-se a documentação física do veículo, pois em alguns casos constam apontados no "Campos das Observações do CRLV ou CRV", portanto, para sua maior segurança, é importante verificar os CRLV de anos anteriores).