

DADOS COMPLETOS:

UNIDADE:

CLIENTE:

DATA: 25/08/2026 11:03:03

Nº DA VISTORIA:

VISTORIADOR:

DADOS DO VEÍCULO:

PLACA:

ANO FAB./MODELO: 2025/2025

Nº DO CHASSI NA BIN:

Nº DO CHASSI NO CRLV:

Nº DO CHASSI NO VEÍC:

Nº DO CÂMBIO NA BIN:

Nº DO CÂMBIO NO VEÍC:

CIDADE: SAO LUIS

COR: CINZA

MODELO/VERSÃO: N/I

Nº DO MOTOR NA BIN:

Nº DO MOTOR NO CRLV:

Nº DO MOTOR NO VEÍC:

KM: 14449

COMBUSTÍVEL: N/I

1-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI:

02-Numeração dentro do padrão do fabricante (OK)

03- Numeração é a mesma que consta cadastrada no BIN (OK)

2-CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:

01-Numeração registrada na BIN, coincide c/ a numeração que consta no motor (OK)

02-Tipo de gravação dentro do padrão do fabricante (OK)

3-CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO:

01-DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

4-CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI:

COMPARTIMENTO DO MOTOR:

01-ORIGINAL (OK)

BATENTE DA PORTA:

01-Original (OK)

DO ASSOALHO:

08-Não obrigatória

5-DATA DO CINTO DE SEGURANÇA

DIANTEIRO DIREITO:

01-compatível com o ano do veículo

DIANTEIRO ESQUERDO:

01-compatível com o ano do veículo

TRASEIRO DIREITO:

01-compatível com o ano do veículo

TRASEIRO ESQUERDO:

01-compatível com o ano do veículo

6-CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS / VIN:

VIDRO DIANTEIRO (PÁRA-BRISA):

01-Original/Dentro do padrão (OK)

VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA:

01-Original/Dentro do padrão (OK)

VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA:

01-Original/Dentro do padrão (OK)

VIDRO DA LATERAL TRASEIRA ESQUERDA:

01-Original/Dentro do padrão (OK)

VIDRO TRASEIRO (VIGIA):

01-Original/Dentro do padrão (OK)

VIDRO DA LATERAL TRASEIRA DIREITA:

01-Original/Dentro do padrão (OK)

VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA:

01-Original/Dentro do padrão (OK)

VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA:

01-Original/Dentro do padrão (OK)

7-CONDIÇÃO DA PLACA:

01-Placa e tarja em conformidades (OK).

8-CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:

01-Não possui vestígio aparente de avaria, corte e/ou reparo significativo nas partes estruturais da carroçaria (OK)

9-REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ OU ROUBO E FURTO:

01-Não foram encontrados registros na pesquisa contratada. (OK)

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO:


OBSERVAÇÕES GERAIS:

Esta Vistoria trata-se da vistoria cautelar do veículo, possuindo caráter informativo da análise de itens, conforme padrões estabelecidos pelos fabricantes, NÃO substituindo em nenhuma hipótese a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. Cabe destacar que a unidade não se responsabiliza por quaisquer modificações nos itens do veículo contemplados nesta vistoria, posteriores à realização desta Vistoria, cuja validade tem sua garantia certificada no momento da realização da vistoria. O resultado da Vistoria Técnica segue critérios de avaliação estabelecidos pela [REDACTED], podendo sofrer alterações necessárias em determinado momento, sem prévia comunicação. As informações dos veículos, obtidas através de pesquisa via base de dados dos órgãos públicos e empresas privadas, são de responsabilidade da empresa fornecedora da pesquisa, cabendo à [REDACTED] apenas reiterar os dados cadastrados nas referidas bases de consulta. Ao receber esta Vistoria, o cliente fica ciente que as companhias de seguro possuem métodos e critérios próprios de avaliação do risco para aceitação ou não de veículos. Não obstante, o critério de avaliação da [REDACTED] bem como o resultado final da vistoria, independe da aceitação ou não da seguradora.



FOTOGRAFIAS DA VISTORIA:


DIANTEIRA



TRASEIRA




CHASSI



MOTOR




COMPARTIMENTO DO MOTOR




LACRE




CINTO DE SEGURANÇA



ETIQUETA_VIS_COLUNA




HODÔMETRO





FOTOGRAFIAS DA VISTORIA

VIDRO



TORRE ESQUERDA/DIREITA



TORRE ESQUERDA/DIREITA



LONGARINA_DIANTEIRA_ESQUERDA



LONGARINA_DIANTEIRA_DIREITA



LONGARINA_TRASEIRA_ESQUERDA





LONGARINA_TRASEIRA_DIREITA



EXTRA



EXTRA



FOTOGRAFIAS DA VISTORIA

EXTRA



EXTRA



PINTURA



PINTURA



PINTURA



PINTURA




PINTURA



PINTURA



PINTURA



FOTOGRAFIAS DA VISTORIA: [REDACTED]

PINTURA



PINTURA




PINTURA




PINTURA



PINTURA




ORIGINALIDADE DA PINTURA



VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE

ORIGINALIDADE ESTRUTURAL



VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE