

Dados

Realizado Em: 04/08/2026 11:40

Dados do solicitante

Dados do proprietário

Nome do proprietário:

CPF/CNPJ:

Dados do veículo

Marca: BMW

Modelo: BMW X2 XDRIVE20I MSP

Tipo: UTILITARIO

Fabricação/Modelo: 2025 / 2026

Quilometragem: 7503

Cidade: RIO DE JANEIRO

UF Atual: RJ

CRLV: Não informado

Nº do lacre: Não informado

Tipo de lacre: QRCODE

Dados do veículo (BIN)

Dados do veículo (Atual)

Combustível (BIN): GASOLINA

Combustível (Atual): GASOLINA

Cor (BIN): PRETA

Cor (Atual): PRETA

Cambio (BIN): Não informado

Cambio (Atual): Não informado

DESTAQUE AUTOMÓVEL



FRENTE



TRASEIRA



PLACA

AUTOMÓVEL




LATERAL DO VEÍCULO 1



LATERAL DO VEÍCULO 2



CHASSI



Nº DO MOTOR




COMPARTIMENTO MOTOR



HODOMETRO



LACRE



CRLV



ETIQUETA ETA 1



ETIQUETA ETA 2



GRAVAÇÃO DOS VIDROS



ESTEPE



MALA DO VEÍCULO



ETIQUETA DO CINTO



LONGARINA DIANTEIRA PARTE DE CIMA 1




LONGARINA DIANTEIRA PARTE DE CIMA 2



LONGARINA TRASEIRA 1



LONGARINA TRASEIRA 2





TORRE AMORTECEDOR 1



TORRE AMORTECEDOR 2



COLUNA LATERAL 1



COLUNA LATERAL 2



CAIXA DE AR LADO 1




CAIXA DE AR LADO 2




ADICIONAL 1



ADICIONAL 2



ADICIONAL 3





ADICIONAL 4



ADICIONAL 5



ADICIONAL 6



ADICIONAL 7



ADICIONAL 8



ADICIONAL 9




ADICIONAL 10



ADICIONAL 11



ADICIONAL 12





ADICIONAL 13



ADICIONAL 14

Checklist

CONSULTA:

- ✓ QUEIXA DE ROUBO E/OU FURTO: **NADA CONSTA**
- ✓ HISTÓRICO DE ROUBO E/OU FURTO: **NADA CONSTA**
- ✓ ÍNDICIO DE SINISTRO: **NADA CONSTA**
- ✓ SINISTRO, INDENIZAÇÃO INTEGRAL: **NADA CONSTA**
- ✓ LEILÃO SEGURADORA: **NADA CONSTA**
- ✓ LEILÃO FINANCEIRA BANCO : **NADA CONSTA**
- ✓ LEILÃO TERCEIROS PARTICULAR/PRIVADO/LOCADORA: **NADA CONSTA**
- ✓ RECALL PENDENTE: **NADA CONSTA**
- ✓ HISTÓRICO DE VENDA DIRETA POR MAIOR OFERTA: **NADA CONSTA**
- ✓ REGISTRO DE EVENTO CORPORATIVO E/OU REMARKETING: **NADA CONSTA**
- ✓ VEÍCULO BAIXADO / FORA DE CIRCULAÇÃO: **NADA CONSTA**
- ✓ ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA: **NADA CONSTA**
- ① CSV CERTIFICADO DE SEGURANÇA VEICULAR : **CSV BLINDAGEM**
- ✓ RESTRIÇÃO TRIBUTÁRIA: **NADA CONSTA**
- ✓ RESTRIÇÃO JUDICIAL: **NADA CONSTA**
- ✓ GÁS NATURAL VEICULAR: **NADA CONSTA**

LACRE:

- ✓ PLACA: **OK ORIGINAL**

CHASSI (VIN):

- ✓ NÚMERO CHASSI VIN : **OK ORIGINAL**

MOTOR:

- ✓ NÚMERO MOTOR: **OK ORIGINAL**

VIDROS (VIS):

- ① VIDRO PARABRISA DIANTEIRO: **REMARcado PELA BLINDAGEM**
- ① VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO: **REMARcado PELA BLINDAGEM**
- ① VIDRO DIANTEIRO DIREITO: **REMARcado PELA BLINDAGEM**
- ① VIDRO TRASEIRO ESQUERDO: **REMARcado PELA BLINDAGEM**
- ① VIDRO TRASEIRO DIREITO: **REMARcado PELA BLINDAGEM**
- ① VIDRO TRASEIRO PORTA MALAS : **REMARcado PELA BLINDAGEM**


ETIQUETA:

- ✓ ETIQUETA ETA MOTOR: **OK ORIGINAL**
- ✓ ETIQUETA ETA BATENTE PORTA: **OK ORIGINAL**


ESTRUTURA:

- ✓ ALMA PARACHOQUE DIANTEIRO: **OK ORIGINAL**
- ✓ PAINEL DIANTEIRO: **OK ORIGINAL**
- ✓ PAINEL CORTAFOGO: **OK ORIGINAL**
- ✓ LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✓ LONGARINA DIANTEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ CAIXA DE AR LADO ESQUERDO: **OK ORIGINAL**
- ✓ CAIXA DE AR LADO DIREITO: **OK ORIGINAL**
- ✓ COLUNA E/OU FOLHA LATERAL DIANTEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✓ COLUNA E/OU FOLHA LATERAL DIANTEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ COLUNA E/OU FOLHA LATERAL CENTRAL ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✓ COLUNA E/OU FOLHA LATERAL CENTRAL DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ COLUNA E/OU FOLHA LATERAL TRASEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✓ COLUNA E/OU FOLHA LATERAL TRASEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ ALMA PARACHOQUE TRASEIRO: **OK ORIGINAL**
- ✓ PAINEL TRASEIRO: **OK ORIGINAL**
- ✓ ASSOALHO DA MALA: **OK ORIGINAL**
- ✓ ASSOALHO CENTRAL VEÍCULO: **OK ORIGINAL**
- ✓ LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✓ LONGARINA TRASEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ CAIXA DE RODA DIANTEIRO ESQUERDO: **OK ORIGINAL**
- ✓ CAIXA DE RODA DIANTEIRO DIREITO: **OK ORIGINAL**
- ✓ CAIXA DE RODA TRASEIRO ESQUERDO: **OK ORIGINAL**
- ✓ CAIXA DE RODA TRASEIRO DIREITO: **OK ORIGINAL**
- ✓ REFORÇO MONOBLOCO LADO ESQUERDO: **OK ORIGINAL**
- ✓ REFORÇO MONOBLOCO LADO DIREITO: **OK ORIGINAL**
- ✓ TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO ESQUERDO: **OK ORIGINAL**
- ✓ TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO DIREITO: **OK ORIGINAL**


Croqui




Traseira (Interna)



Dianteira (Interna)




Esquerda (Interna)




Direita (Interna)




Dianteira (Externa)



Traseira (Externa)



Esquerda (Externa)



Direita (Externa)



Teto (Externo)

Observações Adicionadas

DIANTEIRA (EXTERNA)

1 Retrovisor direito

Descrição: Em boas condições.

2 Retrovisor esquerdo

Descrição: Em boas condições.

3 Pneu dianteiro direito

Descrição: Em boas condições.

4 Pneu dianteiro esquerdo

Descrição: Em boas condições.

5 Para-choque dianteiro

Descrição: Pintura em boas condições

6 Farol direito

Descrição: Em boas condições.

7 Farol esquerdo

Descrição: Em boas condições.

TRASEIRA (EXTERNA)

21 Pneu traseiro esquerdo

Descrição: Em boas condições.

22 Pneu traseiro direito

Descrição: Em boas condições.

23 Para-choque traseiro

Descrição: Pintura em boas condições

24 Lanterna traseira esquerda

Descrição: Pneu em boas condições.

25 Lanterna traseira direita

Descrição: Em boas condições.

ESQUERDA (EXTERNA)

39 Para-lama dianteiro esquerdo

Descrição: Pintura em boas condições

40 Roda dianteira esquerda

Descrição: Em boas condições.

41 Caixa de ar esquerda

Descrição: Pintura em boas condições

42 Porta dianteira esquerda

Descrição: Pintura em boas condições

44 Porta traseira esquerda

Descrição: Pintura em boas condições

46 Lateral traseira esquerda

Descrição: Pintura em boas condições

47 Roda traseira esquerda

Descrição: Em boas condições.

DIREITA (EXTERNA)

55 Para-lama dianteiro direito

Descrição: Pintura em boas condições

56 Roda dianteira direita

Descrição: Em boas condições.

57 Caixa de ar direita

Descrição: Pintura em boas condições

58 Porta dianteira direita

Descrição: Pintura em boas condições

60 Porta traseira direita

Descrição: Pintura em boas condições

62 Lateral traseira direita

Descrição: Pintura em boas condições

63 Roda traseira direita

Descrição: Em boas condições.

TETO (EXTERNO)

34 Capô

Descrição: Pintura em boas condições

36 Teto externo

Descrição: Pintura em boas condições

37 Tampa traseira porta-malas

Descrição: Pintura em boas condições

Observações Adicionais

Consta Blindagem



AVISOS IMPORTANTES!

A vistoria é válida por um prazo de 60 dias. Outras informações sobre este veículo, incluindo outros possíveis sinistros, podem não ter sido relatadas. Utilize este relatório como uma ferramenta importante, juntamente com uma inspeção veicular do veículo e um test-drive para tomar a melhor decisão sobre a escolha do seu carro usado. Nos eximimos de qualquer responsabilidade pela não inclusão de alguma informação, característica, dado ou veículo em razão de atraso ou falta de encaminhamento dos dados pelas inúmeras fontes de informação conveniadas aos órgãos oficiais regulamentadores a administradores de trânsito no Brasil.

Vistoria Cautelar

A presente vistoria possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame e não substitui, em nenhuma hipótese, eventual Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. Sua validade restringe-se ao exato momento da realização do exame, pois não nos responsabilizamos por quaisquer modificações feitas no veículo, especialmente aquelas que impliquem chassi, motor, câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como outras que afetem a segurança do veículo (como reformas estruturais).

