



LAUDO CAUTELAR :



DADOS DO CLIENTE

Nome: DRIFT

CPF/CNPJ:

Telefone:

E-mail:



DADOS DO VEÍCULO

Marca: I

Modelo:

M.BENZ C180 COUPE

Ano Fab. / Modelo: 2020 / 2020

Cor:

BRANCA

Placa:

Município:

PINHAIS-PR

Combustível: GASOLINA

KM:

COMPARATIVO DOS AGREGADOS

TIPO	Nº NA PESQUISA	Nº NO DOCUMENTO	Nº NO VEÍCULO
Chassi			
Motor			
Câmbio			



ANÁLISE DOS ITENS

1 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI

 100 - DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

2 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR

 200 - DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

3 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO

 307 - OBSTRUÍDA / SEM ACESSO (ITEM EXCLUÍDO DE PARECER)

4.1 - CONDIÇÃO DA ETIQUETA VIS - ASSOALHO

 420 - AUSENTE - NÃO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULOS FABRICADO A PARTIR DE 1999

4.2 - CONDIÇÃO DA ETIQUETA VIS - BATENTE DA PORTA

 421 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

4.3 - CONDIÇÃO DA ETIQUETA VIS - COMPARTIMENTO DO MOTOR

 431 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

6.1 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PARA-BRISA

 612 - GRAVAÇÃO NÃO ORIGINAL

6.2 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PORTA DIANTEIRA DIREITA

 620 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

6.3 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PORTA DIANTEIRA ESQUERDA

 630 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

6.4 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PORTA / LATERAL TRASEIRA DIREITA

 640 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

6.5 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PORTA / LATERAL TRASEIRA ESQUERDA

 650 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

6.6 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - VIDRO TRASEIRO

 660 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

7.1 - CONDIÇÕES DA PLACA DIANTEIRA

 731 PLACA MERCOSUL - EM CONFORMIDADE

7.2 - CONDIÇÕES DA PLACA TRASEIRA

 731 PLACA MERCOSUL - EM CONFORMIDADE



FOTOS


DIANTEIRA 45°




TRASEIRA 45°



CHASSI



MOTOR




HODÔMETRO




ETIQUETAS ETAS (MOTOR E




ETIQUETAS ETAS (MOTOR E




VIDRO - GRAVAÇÃO (VIS)




VIDRO - GRAVAÇÃO (VIS)




VIDRO - GRAVAÇÃO (VIS)



VIDRO - GRAVAÇÃO (VIS)



VIDRO - GRAVAÇÃO (VIS)



EXTRA



EXTRA



EXTRA



EXTRA



EXTRA



EXTRA



EXTRA



EXTRA



EXTRA



EXTRA



EXTRA



EXTRA



EXTRA



EXTRA



EXTRA




EXTRA



EXTRA



EXTRA



EXTRA



EXTRA



EXTRA



EXTRA



EXTRA




EXTRA




EXTRA



EXTRA



EXTRA



EXTRA



EXTRA




PLACA TRASEIRA





ANÁLISE ESTRUTURAL



OBSERVAÇÕES

VEÍCULO ANALISADO POSSUI: ESTRUTURA E IDENTIFICAÇÃO OK.

(OBSERVAÇÃO: EXISTE UM REGISTRO DE ACIONAMENTO DE SEGURADORA, EM ALGUNS PROVEDORES PODEM CONSTAR COMO INDÍCIO DE SINISTRO).

(OBSERVAÇÃO: ATENÇÃO VEÍCULO COM PASSAGEM POR PÁTIO DE LEILÃO).

VISTORILAUDO PERICIA E VISTORIA VEICULAR LTDA

CNPJ: 37.967.559/0001-03

Telefone: (41) 9962-29301

Rua Marcos Bertoldi, 490

Endereço: Campo de Santana - Curitiba/PR

O presente Laudo Veicular possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame e não substitui em hipótese alguma eventual Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. A sua validade restringe-se ao exato momento de realização de exames, em razão do que a VISTORILAUDO PERICIA E VISTORIA VEICULAR não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ou substituições posteriores realizadas no veículo, especialmente aquelas que impliquem nos componentes Chassi, Motor ou Câmbio e suas respectivas numerações identificadoras. Ademais, não nos responsabilizamos por eventuais restrições internas que o veículo acima identificado possa ostentar nos bancos de dados das CIAS de Seguros, bem como por restrições não informadas ao banco de dados da FENASEG. Por fim, a VISTORILAUDO PERICIA E VISTORIA VEICULAR, por utilizar somente critérios de reprovação que são amparados em legislação, deixa ao solicitante do serviço a decisão pela aquisição do veículo vistoriado, tendo por base as observações lançadas no respectivo laudo que, apesar de implicar em possível desvalorização do veículo ou em hipóteses para não aprovação em companhias de seguro, não foram utilizadas para o resultado final do laudo que lhe foi entregue, uma vez que desprovidas de amparo legal.