

**DADOS GERAIS:**

DATA:	23/07/2026 09:43:16	STATUS:	APROVADO
CLIENTE:	[REDACTED]		
UNIDADE:	[REDACTED]		

DADOS DO VEÍCULO:

FABRICANTE/MARCA:	PEUGEOT	MODELO/VERSÃO:	PEUGEOT 208 UBTECH EAT6
ANO FAB./MODELO:	2017/2018	COR:	BRANCA
PLACA:	[REDACTED]	CIDADE:	RIBEIRÃO PRETO
Nº DO CHASSI NO VEÍC.:	[REDACTED]	Nº DO MOTOR NO VEÍC.:	[REDACTED]
Nº DO CHASSI NA BIN:	[REDACTED]	Nº DO MOTOR NA BIN:	[REDACTED]
Nº DO CHASSI NO CRLV:	[REDACTED]	Nº DO MOTOR NO CRLV:	[REDACTED]
Nº DO CÂMBIO NO VEÍC.:	[REDACTED]	COMBUSTÍVEL:	ALCOOL/GASOLINA
Nº DO CÂMBIO NA BIN:	[REDACTED]	KM:	

100 - Condição da placa:

101-Placa e tarja em conformidades (ok).

200 - Condição da numeração do motor:

201-Tipo de gravação dentro do padrão do fabricante

217-Numeração registrada na bin, coincide c/ a numeração que consta no motor.

300 - Condição do número do chassi:

308-Numeração dentro dos padrões do fabricante

310-Numeração é a mesma que consta cadastrada no bin

400 - Condição do número do câmbio:

409-Numeração obstruída/sem acesso (item excluído de parecer técnico)

500 - Condições das etiquetas de identificação do chassi:**1 - Do compartimento do motor:**

501-Original

2 - Do batente da porta:

510-Original

3 - Do assoalho:

526-Não obrigatória

600 - Condição da gravação do chassi nos vidros / vin:**1 - Vidro dianteiro (pára-brisa):**

608-Vidro não original

2 - Vidro da porta dianteira esquerda:

613-Original/dentro do padrão

3 - Vidro da porta traseira esquerda:

621-Original/dentro do padrão

4 - Vidro da lateral traseira esquerda:

629-Original/dentro do padrão

5 - Vidro traseiro (vigia):

637-Original/dentro do padrão

6 - Vidro da lateral traseira direita:

645-Original/dentro do padrão

7 - Vidro da porta traseira direita:

653-Original/dentro do padrão

8 - Vidro da porta dianteira direita:

661-Original/dentro do padrão

700 - Condição da estrutura da carroçaria:

705-Apresenta avaria e/ou reparo na região traseira da carroçaria.

800 - Registro/histórico de leilão/sinistro/ ou roubo e furto:

806-Nenhum registro encontrado.

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO:

Não nos responsabilizamos pelas informações contidas e não contidas na pesquisa, em anexo, fornecida pela empresa Mega Laudo. As informações contidas no laudo cautelar e pesquisa, não estão sujeitas a decisão da comercialização do veículo, e isenta a Visão Total de mesma. Não são analisados itens que necessitem de equipamentos especializados como freios ABS, Airbags, Parte mecânica e elétrica. Este laudo não se destina a verificar sinais de alagamento do veículo.

OBSERVAÇÕES GERAIS:

Esta Vistoria trata-se da vistoria cautelar do veículo, possuindo caráter informativo da análise de itens, conforme padrões estabelecidos pelos fabricantes, NÃO substituindo em nenhuma hipótese a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. Cabe destacar que a unidade [REDACTED] não se responsabiliza por quaisquer modificações nos itens do veículo contemplados nesta vistoria, posteriores à realização desta Vistoria, cuja validade tem sua garantia certificada no momento da realização da vistoria. O resultado da Vistoria técnica segue critérios de avaliação estabelecidos pela VISÃO TOTAL RIBEIRÃO PRETO II, podendo sofrer alterações necessárias em determinado momento, sem prévia comunicação. As informações dos veículos, obtidas através de pesquisa via base de dados dos órgãos públicos e empresas privadas, são de responsabilidade da empresa fornecedora da pesquisa, cabendo à VISÃO TOTAL RIBEIRÃO PRETO II apenas reiterar os dados cadastrados nas referidas bases de consulta. Ao receber esta Vistoria, o cliente fica ciente que as companhias de seguro possuem métodos e critérios próprios de avaliação do risco para aceitação ou não de veículos. Não obstante, o critério de avaliação da VISÃO TOTAL RIBEIRÃO PRETO II, bem como o resultado final da vistoria, independe da aceitação ou não da seguradora.



APROVADO

FOTOGRAFIAS DA VISTORIA:

DIANTEIRA



DIANTEIRA DIREITA 90°



LATERAL DIREITA



PANORÂMICA



GRAVAÇÃO DOS VIDROS



DIANTEIRA ESQUERDA 90°



LATERAL ESQUERDA



HODÔMETRO KM



ETIQUETA DO CINTO





FOTOGRAFIAS DA VISTORIA:

COLUNA TRASEIRA ESQUERDA




COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA



CAIXA DE AR LADO ESQUERDO



COLUNA CENTRAL ESQUERDA



TRASEIRA ESQUERDA 90°



TRASEIRA



PLACA



LACRE DA PLACA



CAIXA DE ESTEPE





APROVADO

FOTOGRAFIAS DA VISTORIA: [REDACTED]

PAINEL TRASEIRO INTERNO



PAINEL TRASEIRO EXTERNO



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



TRASEIRA DIREITA 90°



COLUNA DIANTEIRA DIREITA



CAIXA DE AR LADO DIREITO



ETIQUETA VIS COLUNA



ETIQUETA DO CHASSI





FOTOGRAFIAS DA VISTORIA:

COLUNA TRASEIRA DIREITA



COLUNA CENTRAL DIREITA



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



ETIQUETA VIS MOTOR




ETIQUETA DO MOTOR




CHASSI



MOTOR




DOC. DO VEÍCULO






ORIGINALIDADE DA PINTURA





ORIGINALIDADE ESTRUTURAL



VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE